

## Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 1ACY702  
Značka/typ: Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Play Plus AT

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
07.08.2024	100	1 Pneumatika		12 804,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
07.08.2024	100	1 Pneumatika		12 804,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
07.08.2024	100	1 Pneumatika		12 804,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
07.08.2024	100	1 Pneumatika		12 804,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
18.09.2024	7 536	Úschova zim/let pneumatik		2 740,48 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
18.09.2024	7 536	výměna pneumatik		2 740,48 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
18.02.2025	14 980	Přídavné práce k serv. prohl.			Lenner Motors s.r.o.
18.02.2025	14 980	Servisní prohlídka 15000 km			Lenner Motors s.r.o.
18.02.2025	14 980	Čistění brzdového systému			Lenner Motors s.r.o.
18.02.2025	14 980	Drobný materiál			Lenner Motors s.r.o.
18.02.2025	14 980	Motorový olej			Lenner Motors s.r.o.
18.02.2025	14 980	Olejeový filtr			Lenner Motors s.r.o.
18.02.2025	14 980	Jiné těsnění			Lenner Motors s.r.o.

### ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998