

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 7AY6593
Značka/typ: Skoda Scala 1.0TSI 85 Ambition

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 16.01.2020 | 1 431 | 1 Pneumatika | | 10 844,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 16.01.2020 | 1 431 | 1 Pneumatika | | 10 844,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 16.01.2020 | 1 431 | 1 Pneumatika | | 10 844,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 16.01.2020 | 1 431 | 1 Pneumatika | | 10 844,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 20.01.2020 | 200 | Úschova zim/let pneumatik | | 0,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 17.01.2020 | 100 | | | 683,90 Kč | Direct auto Brno, s.r.o. |
| 16.04.2020 | 9 956 | Přezutí pneumatik na zimní | | 1 744,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.04.2020 | 9 956 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 744,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 20.04.2020 | 10 120 | Přezutí pneumatik na letní | | 470,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 20.04.2020 | 10 120 | Oprava pneumatiky | | 470,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.10.2020 | 29 453 | výměna pneumatik | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 12.10.2020 | 29 453 | Servisní prohlídka 30 000 km | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 12.10.2020 | 29 453 | Drobný materiál | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 12.10.2020 | 29 453 | Motorový olej | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 12.10.2020 | 29 453 | Olejový filtr | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 12.10.2020 | 29 453 | Jiné těsnění | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 12.10.2020 | 29 453 | Stírátko předního stěrače | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 12.10.2020 | 29 453 | Stírátko zadního stěrače | 3 934,60 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 02.11.2020 | 31 837 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 400,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.11.2020 | 31 837 | výměna pneumatik | | 2 400,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 14.12.2020 | 36 246 | Oprava pneumatiky | | 470,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 14.12.2020 | 36 246 | výměna pneumatik | | 470,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.04.2021 | 51 923 | ekologická likvidace pneumatik | | 2 278,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.04.2021 | 51 923 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 278,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.04.2021 | 51 923 | výměna pneumatik | | 2 278,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Přídavné práce k serv. prohl. | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Servis výměny oleje | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Drobný materiál | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Motorový olej | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Olejový filtr | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | kontrola klimatizace | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Jiné těsnění | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Filtr topení (kabinový) | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Svíčka zapalování | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Stírátko předního stěrače | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 14.06.2021 | 56 706 | Stírátko zadního stěrače | 6 693,92 Kč | | AUTOSERVIS MIHULA s.r.o. |
| 05.11.2021 | 72 713 | 1 Pneumatika | | 14 476,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 72 713 | 1 Pneumatika | | 14 476,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 72 713 | 1 Pneumatika | | 14 476,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 72 713 | 1 Pneumatika | | 14 476,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 72 713 | ekologická likvidace pneumatik | | 14 476,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 72 713 | Přezutí pneumatik na zimní | | 14 476,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | servisní prohl.výměnou oleje | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Zkušební jízda | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Drobný materiál | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Motorový olej | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Olejový filtr | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Přední brzdové destičky | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Zadní brzdové destičky | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Náplň klimatizace | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Jiné těsnění | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Stírátko předního stěrače | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 28.03.2022 | 85 891 | Stírátko zadního stěrače | 10 322,37 Kč | | AUTOCENT CZ s.r.o. |
| 27.04.2022 | 89 589 | 1 Pneumatika | | 7 919,64 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.04.2022 | 89 589 | 1 Pneumatika | | 7 919,64 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.04.2022 | 89 589 | Úschova zim/let pneumatik | | 7 919,64 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.04.2022 | 89 589 | Přezutí pneumatik na letní | | 7 919,64 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.11.2022 | 112 423 | ekologická likvidace pneumatik | | 3 284,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.11.2022 | 112 423 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 284,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.11.2022 | 112 423 | výměna pneumatik | | 3 284,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 128 415 | 1 Pneumatika | | 8 663,52 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 128 415 | 1 Pneumatika | | 8 663,52 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 128 415 | ekologická likvidace pneumatik | | 8 663,52 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 128 415 | Úschova zim/let pneumatik | | 8 663,52 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 128 415 | Přezutí pneumatik na letní | | 8 663,52 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 11.05.2023 | 129 009 | Drobný materiál | 11 775,14 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.05.2023 | 129 009 | Různý servis | 11 775,14 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.05.2023 | 129 009 | Chladič klimatizace | 11 775,14 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.05.2023 | 129 009 | Náplň klimatizace | 11 775,14 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.05.2023 | 129 009 | kontrola klimatizace | 11 775,14 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.05.2023 | 129 009 | Radar brzdového asistentu | 11 775,14 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | servisní prohl.výměnou oleje | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Přídavné práce k serv. prohl. | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Drobný materiál | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Různý servis | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Motorový olej | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Olejový filtr | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Brzdová kapalina | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Vzduchový filtr | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Jiné těsnění | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Filtr topení (kabinový) | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Řemen pohonu | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Svíčka zapalování | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Stírátko předního stěrače | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.01.2023 | 116 650 | Stírátko zadního stěrače | 12 251,26 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 06.11.2023 | 147 239 | 1 Pneumatika | | 10 383,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 06.11.2023 | 147 239 | 1 Pneumatika | | 10 383,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 06.11.2023 | 147 239 | Úschova zim/let pneumatik | | 10 383,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 06.11.2023 | 147 239 | Přezutí pneumatik na zimní | | 10 383,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.10.2023 | 147 225 | servisní prohl.výměnou oleje | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | STK Technická kontrola | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Zprostředkování STK | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Zkušební jízda | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Drobný materiál | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Test tlumičů | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Motorový olej | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Olejový filtr | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Kontrola zavěšení kol a náprav | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Přední brzdový kotouč | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Zadní brzdový kotouč | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Přední brzdové destičky | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Zadní brzdové destičky | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Jiné těsnění | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |
| 30.10.2023 | 147 225 | Emisní prohlídka | 19 813,20 Kč | | UNICAR, SPOL. S R.O. |

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE
ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz
Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ980100000358424430297 - Swift: KOMBCZPP
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998