

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 7AJ4188
Značka/typ: Skoda Rapid 1.0TSI 81 Ambition

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 07.02.2019 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 836,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.02.2019 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 836,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.02.2019 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 836,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.02.2019 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 836,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 24.05.2019 | 12 728 | Úschova zim/let pneumatik - GY | | 1 308,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 24.05.2019 | 12 728 | Pneuservis - práce 4F1 | | 1 308,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.10.2019 | 32 499 | Servisní prohlídka 30 000 km | 1 704,99 Kč | | AUTOPLUS II. S.R.O. |
| 03.10.2019 | 32 499 | Motorový olej | 1 704,99 Kč | | AUTOPLUS II. S.R.O. |
| 03.10.2019 | 32 499 | Olajový filtr | 1 704,99 Kč | | AUTOPLUS II. S.R.O. |
| 03.10.2019 | 32 499 | Filtr topení (kabinový) | 1 704,99 Kč | | AUTOPLUS II. S.R.O. |
| 31.10.2019 | 36 308 | Pick-Up Vozidla | | 2 028,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 31.10.2019 | 36 308 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 028,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 31.10.2019 | 36 308 | Přezutí pneumatik na letní | | 2 028,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.06.2020 | 60 706 | Servisní prohlídka 60 000 km | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.06.2020 | 60 706 | Drobný materiál | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.06.2020 | 60 706 | Motorový olej | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.06.2020 | 60 706 | Olajový filtr | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.06.2020 | 60 706 | Filtr topení (kabinový) | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.06.2020 | 60 706 | Akumulátor | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.06.2020 | 60 706 | Svíčka zapalování | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.06.2020 | 60 706 | Stírátko předního stěrače | 9 135,40 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 20.07.2020 | 67 627 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 625,40 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 20.07.2020 | 67 627 | výměna pneumatik | | 2 625,40 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.11.2020 | 86 627 | 1 Pneumatika | | 7 540,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.11.2020 | 86 627 | 1 Pneumatika | | 7 540,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.11.2020 | 86 627 | 1 Pneumatika | | 7 540,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.11.2020 | 86 627 | 1 Pneumatika | | 7 540,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.11.2020 | 86 627 | Úschova zim/let pneumatik | | 7 540,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.11.2020 | 86 627 | Přezutí pneumatik na zimní | | 7 540,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | servisní prohl.výměnou oleje | | 662,00 Kč | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Drobný materiál | | 662,00 Kč | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Motorový olej | | 662,00 Kč | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Olajový filtr | | 662,00 Kč | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Seřízení geometrie | | 662,00 Kč | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Jiné těsnění | | 662,00 Kč | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | servisní prohl.výměnou oleje | 2 280,15 Kč | | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Drobný materiál | 2 280,15 Kč | | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Motorový olej | 2 280,15 Kč | | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Olajový filtr | 2 280,15 Kč | | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Seřízení geometrie | 2 280,15 Kč | | INEX MOTOR s.r.o. |
| 17.04.2021 | 90 351 | Jiné těsnění | 2 280,15 Kč | | INEX MOTOR s.r.o. |
| 20.07.2021 | 100 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 502,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.04.2022 | 120 179 | servisní prohl.výměnou oleje | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Drobný materiál | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Motorový olej | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Olajový filtr | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Zadní brzdový kotouč | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Zadní brzdové destičky | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Brzdová kapalina | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Čistič klimatizace | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Jiné těsnění | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Filtr topení (kabinový) | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Svíčka zapalování | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 28.04.2022 | 120 179 | Stírátko předního stěrače | 12 031,61 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 12.05.2022 | 122 674 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 511,08 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.05.2022 | 122 674 | výměna pneumatik | | 3 511,08 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 13.10.2022 | 149 522 | servisní prohl.výměnou oleje | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Zkušební jízda | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Drobný materiál | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Motorový olej | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Olajový filtr | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Přední brzdový kotouč | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Přední brzdové destičky | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Jiné těsnění | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 13.10.2022 | 149 522 | Stírátko zadního stěrače | 11 820,72 Kč | | AUTOCENTRUM TA A.S. |
| 10.11.2022 | 153 782 | 1 Pneumatika | | 6 214,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.11.2022 | 153 782 | 1 Pneumatika | | 6 214,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.11.2022 | 153 782 | Úschova zim/let pneumatik | | 6 214,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.11.2022 | 153 782 | Přezutí pneumatik na zimní | | 6 214,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.01.2023 | 159 557 | STK Technická kontrola | 3 675,00 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.01.2023 | 159 557 | Zprostředkování STK | 3 675,00 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.01.2023 | 159 557 | Příprava na STK (mimo servis | 3 675,00 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.01.2023 | 159 557 | Emisní prohlídka | 3 675,00 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 03.04.2023 | 100 | Pick-Up Vozidla | 480,00 Kč | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 13.04.2023 | 170 323 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 875,16 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 13.04.2023 | 170 323 | Přezutí pneumatik na letní | | 2 875,16 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.06.2023 | 176 937 | servisní prohl.výměnou oleje | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Drobný materiál | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Motorový olej | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Olajový filtr | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Vzduchový filtr | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Jiné těsnění | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Filtr topení (kabinový) | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Svíčka zapalování | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Stírátko předního stěrače | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 16.06.2023 | 176 937 | Stírátko zadního stěrače | 6 463,62 Kč | | Ing. Jiřina Barchánková |
| 25.10.2023 | 192 301 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 498,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 25.10.2023 | 192 301 | výměna pneumatik | | 3 498,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |