

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AJ6310
Značka/typ: Toyota Camry 2.5Hyb. Executive AT

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 05.11.2020 | 736 | výměna pneumatik | 95,04 Kč | 1 421,52 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 05.11.2020 | 736 | Senzor tlaku pneumatiky | 95,04 Kč | 1 421,52 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 05.11.2020 | 736 | Naskladnění kompletu | 95,04 Kč | 1 421,52 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 30.10.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 23 996,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.10.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 23 996,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.10.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 23 996,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.10.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 23 996,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 378,11 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | výměna pneumatik | | 2 378,11 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 378,11 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | Naskladnění kompletu | | 2 378,11 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | Úschova zim/let pneumatik | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | výměna pneumatik | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | Senzor tlaku pneumatiky | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 07.04.2021 | 7 172 | Naskladnění kompletu | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 639,91 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | výměna pneumatik | | 2 639,91 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 639,91 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | Naskladnění kompletu | | 2 639,91 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | Úschova zim/let pneumatik | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | výměna pneumatik | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | Senzor tlaku pneumatiky | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.10.2021 | 17 202 | Naskladnění kompletu | 95,04 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Servisní prohlídka 15000 km | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Drobný materiál | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Motorový olej | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Olejový filtr | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Kapalina do ostříkovačů REI | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Vzduchový filtr | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Jiné těsnění | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Filtr topení (kabinový) | 150,00 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Servisní prohlídka 15000 km | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Drobný materiál | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Motorový olej | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Olejový filtr | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Kapalina do ostříkovačů REI | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Vzduchový filtr | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Jiné těsnění | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 25.01.2022 | 23 749 | Filtr topení (kabinový) | 3 703,55 Kč | | MMcarstore s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Pneuservis - práce | | 2 612,32 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 612,32 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 612,32 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Naskladnění kompletu | | 2 612,32 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Pneuservis - práce | 100,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Úschova zim/let pneumatik | 100,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Senzor tlaku pneumatiky | 100,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 26 883 | Naskladnění kompletu | 100,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 27.05.2022 | 29 421 | Pneuservis - práce | | 547,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 27.05.2022 | 29 421 | Oprava pneumatiky | | 547,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 27.05.2022 | 29 421 | Senzor tlaku pneumatiky | | 547,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 27.05.2022 | 29 421 | Pneuservis - práce | 100,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 27.05.2022 | 29 421 | Oprava pneumatiky | 100,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 27.05.2022 | 29 421 | Senzor tlaku pneumatiky | 100,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 30.09.2022 | 37 039 | servisní prohl.výménou oleje | 5 204,14 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 30.09.2022 | 37 039 | Motorový olej | 5 204,14 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 30.09.2022 | 37 039 | Olejový filtr | 5 204,14 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 30.09.2022 | 37 039 | Brzdová kapalina | 5 204,14 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 30.09.2022 | 37 039 | Filtr topení (kabinový) | 5 204,14 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Pneuservis - práce | | 2 990,08 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 990,08 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 990,08 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Naskladnění kompletu | | 2 990,08 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Pneuservis - práce | 105,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Úschova zim/let pneumatik | 105,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Senzor tlaku pneumatiky | 105,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2022 | 56 800 | Naskladnění kompletu | 105,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 11.05.2023 | 57 000 | Pneuservis - práce | | 3 123,04 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 11.05.2023 | 57 000 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 123,04 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 11.05.2023 | 57 000 | Senzor tlaku pneumatiky | | 3 123,04 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 11.05.2023 | 57 000 | Naskladnění kompletu | | 3 123,04 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 11.05.2023 | 57 000 | Pneuservis - práce | 116,00 Kč | | BestDrive Czech Republic |
| 11.05.2023 | 57 000 | Úschova zim/let pneumatik | 116,00 Kč | | BestDrive Czech Republic |
| 11.05.2023 | 57 000 | Senzor tlaku pneumatiky | 116,00 Kč | | BestDrive Czech Republic |
| 11.05.2023 | 57 000 | Naskladnění kompletu | 116,00 Kč | | BestDrive Czech Republic |
| 12.09.2023 | 55 844 | servisní prohl.výménou oleje | 3 888,41 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 12.09.2023 | 55 844 | Motorový olej | 3 888,41 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 12.09.2023 | 55 844 | Olejový filtr | 3 888,41 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 12.09.2023 | 55 844 | Filtr topení (kabinový) | 3 888,41 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 12.09.2023 | 55 844 | Vzduchový filtr chla. H.V. aku | 3 888,41 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 25.10.2023 | 58 363 | Pneuservis - práce | | 3 012,96 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 25.10.2023 | 58 363 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 012,96 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 25.10.2023 | 58 363 | Naskladnění kompletu | | 3 012,96 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 23.11.2023 | 59 691 | Oprava pneumatiky | | 239,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 19.02.2024 | 64 217 | Mechanická práce | 2 964,52 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |
| 19.02.2024 | 64 217 | Stírátko předního stěrače | 2 964,52 Kč | | TOYOTA TSUSHO PRAHA S.R.O. |