

Registration No.	Damage costs estimated	Damage Date	Descr. Cause	Descr. Damage	Name Body Repair Centrum	Brand
1AAR595	21 409 Kč	15-05-2020	Stones damage several	front windscreen	čelní sklo	Mercedes-Benz
1AAR595	22 792 Kč	02-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Mercedes-Benz
1AAR595	136 030 Kč	20-08-2023	Broken	front side	přední strana	Mercedes-Benz
4SF8574	36 188 Kč	20-12-2018	Crashed	rear left	v levo v zadu	Renault
4SF8574	70 428 Kč	20-06-2019	Crashed	rear side	zadní strana	Renault
4SF8574	0 Kč	04-03-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Renault
4SJ6385	58 604 Kč	22-06-2022	Crashed	front left	vpředu vlevo	Renault
4SJ6385	9 436 Kč	05-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault
5AA3409	15 180 Kč	02-01-2018	Crashed	rear left	v levo v zadu	Kia
5AA3409	56 598 Kč	25-07-2022	Crashed	all around	všude okolo	Kia
5AA3409	64 305 Kč	01-03-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Kia
5AA3409	12 400 Kč	05-12-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Kia
5AA3409	1 895 Kč	11-12-2023	Crashed	front side	přední strana	Kia
5AF3380	10 722 Kč	20-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
5AH9931	28 166 Kč	11-08-2019	Crashed	left side	levá strana	Skoda
5AH9931	17 267 Kč	04-03-2020	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
5AH9931	6 076 Kč	04-04-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
5AH9931	2 188 Kč	03-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
5AH9931	23 400 Kč	27-11-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
5AI4235	63 913 Kč	04-10-2017	Animal crossing	right side	pravá strana	Ford
5AI4235	3 800 Kč	14-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
5AI4235	10 041 Kč	27-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
5AI4235	10 041 Kč	12-10-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
5AI4235	10 722 Kč	06-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
5AI4235	10 722 Kč	10-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
5AI4235	0 Kč	11-01-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Ford
5AN9704	19 108 Kč	25-09-2016	Crashed	front side	přední strana	Fiat
5AN9704	0 Kč	13-11-2016	Inspection	front right door	pravé přední dveře	Fiat
5AN9704	13 624 Kč	14-11-2016	Inspection	front right door	pravé přední dveře	Fiat
5AN9704	5 680 Kč	21-11-2016	Inspection	rear right	v pravo v zadu	Fiat
5AN9704	4 782 Kč	23-11-2016	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Fiat
5AN9704	13 807 Kč	28-04-2017	unknown	rear side	zadní strana	Fiat

5AN9704	5 962 Kč	15-08-2017	Parking damage	left side	levá strana	Fiat
5AN9704	11 986 Kč	16-01-2018	unknown	rear left	v levo v zadu	Fiat
5AN9704	5 259 Kč	17-02-2019	Inspection	front right	vpředu vpravo	Fiat
5AN9704	8 650 Kč	06-06-2020	Crashed	right side	pravá strana	Fiat
5AN9704	11 629 Kč	15-06-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Fiat
5AN9704	14 225 Kč	26-12-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Fiat
5AN9704	13 930 Kč	05-12-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Fiat
5AN9704	0 Kč	05-12-2023	unknown	left side	levá strana	Fiat
6AB5068	7 708 Kč	02-01-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AB5068	2 070 Kč	24-01-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Ford
6AB5068	5 511 Kč	23-01-2023	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Ford
6AC1757	1 255 Kč	04-04-2017	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC1757	33 389 Kč	05-04-2018	Crashed	front door left	přední dveře vlevo	Ford
6AC1757	7 708 Kč	24-04-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC1757	7 708 Kč	26-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC1757	8 301 Kč	21-06-2022	unknown	all around	všude okolo	Ford
6AC1757	12 646 Kč	23-06-2022	unknown	rear side	zadní strana	Ford
6AC1757	0 Kč	23-06-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Ford
6AC1757	0 Kč	20-07-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Ford
6AC1757	11 097 Kč	11-08-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Ford
6AC1757	1 500 Kč	01-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC1757	4 793 Kč	22-08-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Ford
6AC1757	0 Kč	05-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC2137	1 500 Kč	06-06-2018	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC2137	6 208 Kč	12-02-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC2137	4 889 Kč	14-02-2019	Vandalism	side window	boční okno	Ford
6AC2137	852 Kč	19-11-2020	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Ford
6AC2137	1 500 Kč	06-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AC2162	17 902 Kč	26-03-2018	Collision kerbstone	right threshold	pravý práh	Skoda
6AC2162	4 556 Kč	23-04-2018	Nature forces	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AC2162	6 774 Kč	25-11-2019	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
6AC2162	6 500 Kč	23-05-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
6AC2162	6 000 Kč	23-05-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AC2162	6 000 Kč	23-05-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda

6AC2162	7 000 Kč	07-07-2023	Crashed	right threshold	pravý práh	Skoda
6AC2162	1 275 Kč	30-07-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
6AC2162	6 500 Kč	12-08-2023	Crashed	bonnet	kapota	Skoda
6AC2162	13 500 Kč	24-08-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
6AC2162	6 000 Kč	05-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AC2162	0 Kč	22-01-2024	Crashed	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda
6AD1928	6 832 Kč	07-07-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AD1928	0 Kč	06-08-2021	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Ford
6AD1928	8 835 Kč	09-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AD1928	8 834 Kč	27-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AD1928	12 551 Kč	18-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
6AF5153	2 480 Kč	28-08-2017	Vandalism	all around	všude okolo	Ford
6AF5153	48 750 Kč	13-12-2020	Animal crossing	left side	levá strana	Ford
6AF5153	3 579 Kč	23-03-2023	unknown	roof	střecha	Ford
6AF5153	1 135 Kč	23-03-2023	unknown	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Ford
6AF5153	18 047 Kč	28-02-2024	Crashed	left side	levá strana	Ford
6AF5153	23 642 Kč	04-03-2024	Crashed	all around	všude okolo	Ford
6AH8630	19 117 Kč	25-11-2017	Crashed	right side	pravá strana	Peugeot
6AH8630	14 968 Kč	11-04-2018	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
6AH8630	54 870 Kč	18-06-2018	Crashed	right side	pravá strana	Peugeot
6AH8630	5 763 Kč	21-09-2019	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot
6AH8630	0 Kč	21-07-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
6AH8630	8 812 Kč	21-07-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
6AH8630	9 600 Kč	05-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
6AI8840	8 560 Kč	11-04-2018	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
6AI8840	8 287 Kč	22-04-2020	Inspection	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
6AI8840	8 287 Kč	21-01-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
6AI8840	0 Kč	11-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
6AL6258	7 331 Kč	21-04-2022	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda
6AL6258	0 Kč	23-03-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AL6258	0 Kč	16-11-2023	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
6AL6258	17 279 Kč	21-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda

6AL6258	0 Kč	23-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	GFB AUTOSKLO SERVIS, S.R.O.	2016355033
6AN3187	0 Kč	30-11-2018	Crashed	rear side	zadní strana	Peugeot
6AN3187	45 716 Kč	24-09-2019	Parking damage	left side	levá strana	Peugeot
6AN3187	0 Kč	09-03-2021	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Peugeot
6AN3187	0 Kč	04-08-2023	unknown	damage dashboard	řídící panel poškození	Peugeot
6AN3187	0 Kč	11-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
6AR4796	7 126 Kč	30-08-2019	Inspection	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Skoda
6AR4796	60 663 Kč	01-01-2021	unknown	all around	všude okolo	Skoda
6AR4796	44 408 Kč	25-02-2021	Crashed	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda
6AR4796	7 298 Kč	22-04-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
6AR4796	26 663 Kč	25-05-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
6AR4796	30 905 Kč	25-05-2023	unknown	right side	pravá strana	Skoda
6AR4796	42 596 Kč	28-12-2023	unknown	all around	všude okolo	Skoda
6AS1023	7 395 Kč	10-06-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS1023	16 369 Kč	01-06-2020	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
6AS1023	0 Kč	20-10-2020	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
6AS1023	13 310 Kč	20-10-2020	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
6AS1023	5 220 Kč	30-11-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS1023	0 Kč	30-11-2020	unknown	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
6AS1023	22 714 Kč	21-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AS1023	15 315 Kč	21-02-2024	Crashed	left side	levá strana	Skoda
6AS1466	0 Kč	27-02-2019	Crashed	front side	přední strana	Ford
6AS1466	0 Kč	27-02-2019	Crashed	front side	přední strana	Ford
6AS1466	51 237 Kč	15-11-2023	Crashed	all around	všude okolo	Ford
6AS1466	34 608 Kč	09-12-2023	unknown	all around	všude okolo	Ford
6AS1466	9 902 Kč	14-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Ford
6AS1466	19 757 Kč	06-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Ford
6AS4302	0 Kč	20-01-2021	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
6AS4302	8 260 Kč	26-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS4302	8 260 Kč	10-08-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS4302	30 000 Kč	11-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
6AS4302	9 238 Kč	11-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AS4302	0 Kč	11-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS4556	40 309 Kč	01-07-2019	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
6AS4556	0 Kč	23-08-2019	Vandalism	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AS4556	0 Kč	09-10-2019	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda

6AS4556	23 055 Kč	09-10-2019	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AS4556	49 748 Kč	31-01-2021	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
6AS4557	5 927 Kč	12-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS4651	0 Kč	13-02-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS4651	4 831 Kč	18-06-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS4651	20 968 Kč	05-12-2021	unknown	bonnet/roof	kapota / střecha	Skoda
6AS4651	11 394 Kč	25-12-2021	unknown	right side	pravá strana	Skoda
6AS4651	13 312 Kč	09-08-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
6AS4651	5 927 Kč	19-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS6264	10 463 Kč	17-02-2022	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
6AS6750	23 893 Kč	13-02-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
6AS6770	46 598 Kč	13-03-2019	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
6AS6770	4 831 Kč	22-04-2020	Parking damage	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AS6770	16 633 Kč	25-11-2021	unknown	wheel housing	skříň kola	Skoda
6AT3504	1 500 Kč	17-04-2018	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AT3504	5 496 Kč	05-04-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AT3504	5 496 Kč	12-10-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AT3504	1 339 Kč	17-08-2021	Broken	cabling	kabeláž	Skoda
6AT3504	0 Kč	09-08-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
6AT3504	80 503 Kč	18-08-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
6AT8825	16 419 Kč	11-04-2019	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
6AT8825	6 513 Kč	18-12-2019	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen
6AT8825	27 679 Kč	02-05-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
6AT8825	18 904 Kč	02-08-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
6AU6228	7 001 Kč	14-05-2019	Inspection	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AU6228	32 520 Kč	25-09-2021	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
6AU6228	0 Kč	26-01-2023	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
6AU6228	6 500 Kč	24-04-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
6AU6228	6 000 Kč	24-04-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
6AU6228	7 000 Kč	24-07-2023	Crashed	threshold left	práh vlevo	Skoda
6AU6228	6 500 Kč	29-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AU6228	0 Kč	09-02-2024	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
6AU6324	0 Kč	21-04-2018	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AU6324	9 172 Kč	21-04-2018	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AU6324	49 636 Kč	07-05-2018	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AU6324	0 Kč	24-09-2018	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AU6324	116 454 Kč	24-09-2018	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AU6324	11 293 Kč	14-08-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

6AU6324	32 042 Kč	25-05-2021	unknown	all around	všude okolo	Skoda
6AU6324	12 938 Kč	25-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AU6324	0 Kč	08-06-2021	unknown	all around	všude okolo	Skoda
6AU6324	69 669 Kč	13-04-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AU6324	23 167 Kč	28-04-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AU6324	8 353 Kč	30-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
6AU6324	22 712 Kč	15-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
6AU6324	56 552 Kč	10-02-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AV0975	8 198 Kč	04-06-2018	unknown	front right	vpředu vpravo	Skoda
6AV0975	5 650 Kč	13-12-2019	Inspection	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
6AV0975	4 831 Kč	06-08-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AV0975	9 598 Kč	18-10-2021	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
6AV0975	5 875 Kč	25-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AV0975	8 700 Kč	27-07-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
6AV0975	7 000 Kč	12-02-2024	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
6AV8952	49 805 Kč	10-12-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Kia
6AV8952	0 Kč	07-10-2022	Crashed	front side	přední strana	Kia
6AV8952	30 333 Kč	07-10-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Kia
6AV8952	30 000 Kč	23-02-2024	unknown	rear bumper	zadní nárazník	Kia
6AX8893	24 154 Kč	20-11-2019	Inspection	front side	přední strana	Skoda
6AX8893	9 581 Kč	18-08-2020	Damage caused by stones	engine damage	poškození motoru	Skoda
6AX8893	5 425 Kč	06-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AX9817	7 983 Kč	09-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AX9817	0 Kč	06-03-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
6AX9817	58 875 Kč	22-01-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
6AX9817	0 Kč	26-02-2024	unknown	all around	všude okolo	Skoda
6AX9817	0 Kč	26-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
6AX9817	0 Kč	29-02-2024	unknown	left side	levá strana	Skoda
6AY2218	6 336 Kč	25-02-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
6AY2218	12 912 Kč	18-10-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
6AZ5336	8 139 Kč	23-01-2024	Crashed	left side	levá strana	Skoda
6J48608	25 718 Kč	29-09-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
6J48608	0 Kč	18-12-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
6J48608	45 463 Kč	18-12-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
6J48608	0 Kč	25-05-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
6J48608	58 124 Kč	02-02-2024	unknown	all around	všude okolo	Skoda
6J48625	25 920 Kč	24-06-2021	Crashed	left side	levá strana	Skoda
6J48625	777 Kč	13-01-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda

6J48625	4 574 Kč	01-12-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AA0596	6 362 Kč	10-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AA0596	0 Kč	18-05-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AA0596	35 554 Kč	11-12-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AA0643	0 Kč	25-07-2022	Crashed	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda
7AA2431	27 354 Kč	13-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AA2431	0 Kč	13-11-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AA2431	30 511 Kč	04-12-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AA2431	13 869 Kč	31-12-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AB1303	4 761 Kč	11-03-2019	Nature forces	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB1303	8 001 Kč	30-09-2019	Nature forces	bonnet	kapota	Skoda
7AB1303	5 275 Kč	28-04-2020	Parking damage	head lights	přední světla	Skoda
7AB1303	4 761 Kč	22-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB1303	1 347 Kč	16-01-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AB1303	29 519 Kč	21-12-2023	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
7AB1303	5 896 Kč	05-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB1303	55 000 Kč	01-02-2024	Nature forces	hail damage	RUPEXIM S.R.O.	2018115065
7AB1304	27 906 Kč	12-01-2024	unknown	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AB1304	6 898 Kč	12-01-2024	unknown	threshold left	práh vlevo	Skoda
7AB1304	13 688 Kč	12-01-2024	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AB1304	7 881 Kč	12-01-2024	unknown	right threshold	pravý práh	Skoda
7AB1304	9 960 Kč	12-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB4182	9 249 Kč	01-07-2020	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AB4182	25 682 Kč	07-08-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AB4183	5 817 Kč	10-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB4837	19 137 Kč	18-12-2021	unknown	bonnet	kapota	Skoda
7AB4837	1 500 Kč	29-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB6319	7 073 Kč	25-04-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB6319	0 Kč	16-09-2020	Inspection	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AB6319	13 057 Kč	10-03-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AB6319	61 276 Kč	22-03-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AB6319	8 565 Kč	27-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AB6319	36 434 Kč	02-12-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AB6319	24 241 Kč	09-02-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AD4100	0 Kč	05-12-2018	Crashed	front left	vpředu vlevo	Citroen
7AD4100	23 581 Kč	05-12-2018	Crashed	front left	vpředu vlevo	Citroen

7AD4100	5 312 Kč	26-06-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Citroen
7AD4100	2 300 Kč	17-10-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Citroen
7AD4100	5 312 Kč	23-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Citroen
7AD4100	1 500 Kč	18-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Citroen
7AD4100	2 208 Kč	11-04-2023	Vandalism	side window	boční okno	Citroen
7AD4100	0 Kč	07-07-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Citroen
7AD4100	0 Kč	07-08-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Citroen
7AD4100	0 Kč	12-08-2023	Animal crossing	front bumper	přední nárazník	Citroen
7AD4100	14 293 Kč	12-08-2023	unknown	all around	všude okolo	Citroen
7AD4100	43 329 Kč	12-08-2023	unknown	front side	přední strana	Citroen
7AD4100	12 162 Kč	16-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Citroen
7AD4100	14 989 Kč	16-08-2023	Nature forces	all around	všude okolo	Citroen
7AD4100	4 536 Kč	25-08-2023	unknown	right side	pravá strana	Citroen
7AD4100	0 Kč	05-09-2023	Crashed	right side	pravá strana	Citroen
7AD9541	11 980 Kč	27-02-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AD9541	12 333 Kč	12-01-2024	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AD9541	12 227 Kč	12-01-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
7AD9541	0 Kč	12-01-2024	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AD9541	0 Kč	12-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AE0545	2 300 Kč	19-06-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AE0545	8 605 Kč	18-10-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AE0545	17 733 Kč	16-03-2023	unknown	right side	pravá strana	Skoda
7AE0545	0 Kč	06-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AE0545	7 454 Kč	29-09-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AE0545	10 948 Kč	08-12-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
7AE9181	21 004 Kč	11-04-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AE9181	25 392 Kč	03-01-2024	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
7AE9341	26 313 Kč	06-06-2019	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AE9341	9 629 Kč	19-02-2021	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AE9341	13 591 Kč	12-05-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AE9341	11 040 Kč	22-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AE9341	0 Kč	01-02-2024	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda

7AF2205	71 875 Kč	03-10-2019	Crashed	front bumper	přední nárazník	BMW
7AF2205	37 914 Kč	26-05-2022	unknown	front bumper	přední nárazník	BMW
7AF2205	7 899 Kč	15-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	BMW
7AF2400	10 830 Kč	08-09-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AF2400	9 375 Kč	18-12-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AF5529	76 265 Kč	27-12-2018	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
7AF5529	14 955 Kč	01-04-2019	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Toyota
7AF5529	25 639 Kč	05-10-2022	unknown	front bumper	přední nárazník	Toyota
7AF5529	26 768 Kč	20-10-2022	unknown	rear bumper	zadní nárazník	Toyota
7AF5529	41 884 Kč	02-11-2022	unknown	rear side	zadní strana	Toyota
7AF5948	15 617 Kč	20-10-2018	Vandalism	all around	všude okolo	Skoda
7AF5948	6 546 Kč	25-03-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AF5948	8 734 Kč	19-10-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AF5948	10 000 Kč	12-11-2021	unknown	all around	všude okolo	Skoda
7AF5948	32 978 Kč	12-11-2021	unknown	right side	pravá strana	Skoda
7AF5948	6 570 Kč	12-11-2021	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AF5948	1 871 Kč	22-04-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AF5948	9 238 Kč	16-05-2022	unknown	bonnet	kapota	Skoda
7AF5948	10 113 Kč	14-06-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AF5948	0 Kč	03-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AF5948	8 564 Kč	03-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AF6159	5 542 Kč	16-11-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AF6159	8 410 Kč	21-10-2021	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
7AF8902	0 Kč	27-09-2021	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AF8902	1 500 Kč	08-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AH0582	0 Kč	11-04-2019	Inspection	rear side	zadní strana	Skoda
7AH0582	0 Kč	24-09-2019	Inspection	rear side	zadní strana	Skoda
7AH0582	13 102 Kč	04-02-2020	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AH0582	11 831 Kč	02-10-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AH0582	8 236 Kč	31-12-2020	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
7AH0582	5 497 Kč	26-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AH0582	11 647 Kč	20-07-2023	Crashed	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
7AH0582	21 000 Kč	05-12-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AH1782	4 755 Kč	04-09-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AH1782	41 333 Kč	06-04-2021	Crashed	left side	levá strana	Skoda

7AH1782	0 Kč	19-05-2021	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
7AH1782	19 325 Kč	15-08-2023	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
7AH1897	53 272 Kč	30-06-2022	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
7AH2993	12 316 Kč	01-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
7AH3636	33 149 Kč	06-06-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
7AH3636	26 474 Kč	15-08-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
7AH3636	802 Kč	24-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
7AH3636	6 422 Kč	11-01-2024	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
7AI5338	17 177 Kč	15-04-2019	Inspection	front side	přední strana	Skoda
7AI5338	28 527 Kč	18-01-2020	Crashed	bonnet	kapota	Skoda
7AI5338	5 597 Kč	02-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI5338	1 500 Kč	01-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI5338	14 844 Kč	01-02-2024	unknown	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AI5338	8 817 Kč	01-02-2024	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AI7616	0 Kč	30-05-2019	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AI7616	6 124 Kč	01-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI7616	0 Kč	02-07-2021	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AI7616	0 Kč	02-07-2021	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AI7616	41 577 Kč	15-09-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AI7616	8 693 Kč	21-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI7616	11 632 Kč	23-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI7616	1 500 Kč	08-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI7616	0 Kč	07-09-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AI7616	3 549 Kč	19-09-2023	unknown	right side	pravá strana	Skoda
7AI7616	0 Kč	19-09-2023	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AI7616	10 990 Kč	25-09-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AI7616	47 239 Kč	12-10-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AI7616	6 907 Kč	13-10-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AI7616	10 286 Kč	16-10-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
7AI7988	6 491 Kč	06-01-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI9434	5 497 Kč	17-07-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI9501	22 979 Kč	01-10-2019	Inspection	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AI9501	24 188 Kč	01-10-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AI9803	0 Kč	31-07-2019	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AI9803	17 503 Kč	11-03-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AI9803	8 093 Kč	06-04-2020	Parking damage	rear left	v levo v zadu	Skoda

7AI9803	36 883 Kč	11-07-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AI9803	14 260 Kč	23-01-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AI9803	45 807 Kč	29-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AI9804	25 152 Kč	12-05-2019	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AI9804	13 175 Kč	05-05-2020	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
7AI9804	4 627 Kč	19-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AI9804	7 070 Kč	09-02-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AI9804	8 025 Kč	26-10-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AI9804	5 097 Kč	28-10-2022	Crashed	damage to interior	poškození interiéru	Skoda
7AI9804	14 828 Kč	31-10-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AI9804	0 Kč	13-07-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AI9804	70 275 Kč	13-07-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AI9804	24 895 Kč	31-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
7AI9950	0 Kč	23-12-2019	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Volkswagen
7AI9950	28 443 Kč	01-03-2022	unknown	rear side	zadní strana	Volkswagen
7AI9950	8 178 Kč	25-06-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Volkswagen
7AI9950	6 942 Kč	21-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AI9951	61 043 Kč	16-04-2019	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
7AI9951	7 000 Kč	21-10-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AI9951	5 961 Kč	06-02-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AI9951	1 500 Kč	08-04-2021	unknown	cabling	kabeláž	Volkswagen
7AI9951	3 999 Kč	09-01-2024	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Volkswagen
7AI9951	0 Kč	08-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AJ1118	10 479 Kč	26-08-2019	Inspection	rear bumper	zadní nárazník	Ford
7AJ2259	16 615 Kč	01-04-2021	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AJ2259	7 919 Kč	17-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ2259	0 Kč	12-04-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AJ2259	18 260 Kč	15-11-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
7AJ2259	8 564 Kč	15-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ2259	0 Kč	14-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AJ2259	0 Kč	02-02-2024	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AJ4188	5 332 Kč	31-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ4188	43 406 Kč	13-12-2023	unknown	all around	všude okolo	Skoda
7AJ6689	8 644 Kč	30-06-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ6689	1 661 Kč	01-02-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda

7AJ6775	20 738 Kč	26-04-2020	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
7AJ6775	37 984 Kč	30-06-2022	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
7AJ6915	70 507 Kč	15-05-2019	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AJ6915	7 029 Kč	08-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ6915	28 874 Kč	15-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
7AJ7514	4 627 Kč	22-12-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ7514	2 300 Kč	01-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ7514	1 500 Kč	09-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ7514	11 556 Kč	15-12-2023	unknown	all around	všude okolo	Skoda
7AJ7514	0 Kč	14-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ7517	0 Kč	18-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ7517	38 745 Kč	15-01-2024	unknown	all around	všude okolo	Skoda
7AJ7517	1 500 Kč	14-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ9223	6 364 Kč	29-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AJ9223	8 780 Kč	22-04-2021	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen
7AJ9223	10 040 Kč	04-01-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Volkswagen
7AJ9424	13 406 Kč	16-12-2021	unknown	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AJ9424	19 108 Kč	02-02-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AJ9541	0 Kč	29-04-2019	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AJ9541	5 220 Kč	06-01-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ9541	0 Kč	07-02-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ9541	18 717 Kč	09-07-2020	unknown	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AJ9541	870 Kč	13-05-2023	Vandalism	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
7AJ9541	24 190 Kč	13-12-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
7AJ9541	6 336 Kč	30-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ9749	15 571 Kč	30-10-2019	Inspection	rear side	zadní strana	Skoda
7AJ9749	1 500 Kč	30-10-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ9749	5 497 Kč	30-12-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AJ9749	0 Kč	19-12-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AJ9749	39 113 Kč	19-12-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda

7AJ9749	6 681 Kč	16-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AK0102	18 155 Kč	05-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AK0102	13 203 Kč	22-12-2022	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
7AK0102	17 079 Kč	01-10-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Volkswagen
7AK0102	0 Kč	04-10-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
7AK0102	0 Kč	20-12-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
7AK0102	1 500 Kč	03-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AK0143	0 Kč	20-12-2020	Inspection	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AK0143	6 681 Kč	29-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AK1904	11 457 Kč	03-07-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
7AK2234	0 Kč	01-07-2020	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
7AK2234	32 903 Kč	01-07-2020	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
7AK2234	18 455 Kč	14-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AK2234	1 500 Kč	21-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AK5994	6 577 Kč	15-01-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
7AK5994	10 468 Kč	16-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
7AK6020	3 705 Kč	23-07-2020	Vandalism	right side	pravá strana	Skoda
7AK6020	19 350 Kč	27-03-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AK6020	8 564 Kč	01-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AK6020	28 394 Kč	04-05-2023	Vandalism	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AK6020	3 126 Kč	23-10-2023	Theft	cabling	kabeláž	Skoda
7AK6020	1 820 Kč	25-11-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AK6020	8 185 Kč	12-02-2024	unknown	front side	přední strana	Skoda
7AK6020	9 616 Kč	04-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AK6496	29 122 Kč	25-08-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AK6496	0 Kč	21-10-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AK6496	19 208 Kč	21-10-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AK7480	9 649 Kč	09-01-2020	Vandalism	rear side	zadní strana	Peugeot
7AK7480	0 Kč	29-10-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot
7AK7480	53 187 Kč	29-10-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot
7AK7480	2 300 Kč	14-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
7AK7605	25 833 Kč	05-04-2019	Crashed	front left	vpředu vlevo	Renault
7AK7605	6 148 Kč	11-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault

7AK7605	8 567 Kč	03-10-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Renault
7AK7605	9 086 Kč	14-10-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Renault
7AK7605	7 198 Kč	18-10-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Renault
7AK7605	17 578 Kč	25-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Renault
7AK9330	8 835 Kč	29-05-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AK9330	12 862 Kč	24-07-2023	unknown	right side	pravá strana	Skoda
7AK9330	10 802 Kč	07-09-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AK9330	6 861 Kč	14-10-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AK9330	15 000 Kč	12-12-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AK9330	0 Kč	04-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AL5054	10 520 Kč	29-09-2019	Inspection	front side	přední strana	Volkswagen
7AL5054	6 159 Kč	27-07-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AL5054	74 984 Kč	26-09-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
7AL5054	49 977 Kč	04-09-2023	Crashed	all around	všude okolo	Volkswagen
7AL6126	20 195 Kč	07-04-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AL6384	1 500 Kč	09-01-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AL6384	77 077 Kč	31-05-2021	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AL6384	6 240 Kč	14-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AL6384	9 446 Kč	24-05-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AL7836	16 663 Kč	13-06-2019	Crashed	hub cap(s)	čepice náboje	Kia
7AL7836	11 896 Kč	10-11-2020	Rodent	cabling	kabeláž	Kia
7AL7836	9 280 Kč	06-04-2021	Nature forces	broken antenna	rozbitá anténa	Kia
7AL7836	0 Kč	02-11-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Kia
7AL7836	20 000 Kč	17-09-2023	Vandalism	front right	vpředu vpravo	Kia
7AL7836	20 000 Kč	06-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Kia
7AL7862	5 280 Kč	10-07-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AL7862	6 170 Kč	01-11-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AL7862	32 117 Kč	08-01-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AL7862	6 821 Kč	25-01-2024	Crashed	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AL7862	6 821 Kč	16-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AL7862	8 849 Kč	19-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AL8067	7 899 Kč	08-07-2020	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
7AL8067	2 049 Kč	08-12-2020	unknown	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
7AL8067	0 Kč	09-02-2021	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Volkswagen
7AL8067	102 097 Kč	15-10-2021	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
7AL8067	59 107 Kč	04-07-2022	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
7AL8067	0 Kč	03-10-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Volkswagen
7AL8067	0 Kč	07-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AL9297	12 944 Kč	02-05-2020	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AL9297	18 610 Kč	23-01-2022	unknown	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda

7AM2029	6 240 Kč	31-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AM6432	120 231 Kč	10-06-2020	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
7AM6432	0 Kč	08-03-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
7AM6432	44 479 Kč	08-03-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
7AM8640	43 273 Kč	14-09-2019	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
7AM8640	17 088 Kč	28-04-2021	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
7AM8902	7 365 Kč	04-09-2020	Crashed	wheel housing	skříň kola	Volkswagen
7AM9027	34 581 Kč	17-02-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AM9027	1 233 Kč	03-04-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AM9027	84 840 Kč	14-10-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AM9027	0 Kč	19-03-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AN7295	3 050 Kč	23-03-2020	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AN7411	0 Kč	17-10-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AN7411	17 689 Kč	09-11-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AN8239	6 740 Kč	15-06-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault
7AN8239	0 Kč	01-03-2023	unknown	engine damage	poškození motoru	Renault
7AN8239	13 116 Kč	01-03-2023	Crashed	engine cover	kryt motoru	Renault
7AN8239	144 395 Kč	25-05-2023	Crashed	left side	levá strana	Renault
7AN8239	0 Kč	06-11-2023	Crashed	left side	levá strana	Renault
7AN8239	110 000 Kč	06-11-2023	Crashed	left side	levá strana	Renault
7AN8447	12 760 Kč	12-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AP4656	15 526 Kč	16-10-2020	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AP4656	0 Kč	13-12-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AP4656	29 966 Kč	13-12-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AR0316	6 929 Kč	04-11-2019	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AR0316	32 275 Kč	28-05-2020	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AR0316	23 618 Kč	27-10-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AR0316	8 564 Kč	21-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AR6382	0 Kč	16-07-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AR6382	32 921 Kč	16-07-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AR6382	43 224 Kč	24-10-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AR6382	6 681 Kč	01-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AR6776	21 017 Kč	29-12-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AS0997	26 578 Kč	04-02-2022	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AS1272	49 689 Kč	01-09-2020	unknown	rear left	v levo v zadu	Dacia
7AS1332	64 765 Kč	02-09-2019	Animal crossing	front right	vpředu vpravo	Peugeot
7AS1332	41 910 Kč	31-03-2021	Crashed	all around	všude okolo	Peugeot
7AS3144	5 496 Kč	23-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AS3144	133 165 Kč	22-09-2021	Crashed	front side	přední strana	Skoda

7AS3144	6 681 Kč	01-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AS3144	6 681 Kč	20-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AS3144	29 800 Kč	05-10-2023	unknown	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AS3145	19 316 Kč	26-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
7AS3145	16 684 Kč	19-10-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
7AS3550	5 168 Kč	01-01-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AS3550	59 200 Kč	19-12-2022	Crashed	engine damage	poškození motoru	Skoda
7AS3550	1 200 Kč	10-10-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AS3637	9 414 Kč	15-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
7AS3637	0 Kč	02-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
7AS4108	49 529 Kč	17-12-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AS4108	1 404 Kč	21-11-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AS6609	1 500 Kč	18-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AS6609	0 Kč	19-09-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AS6609	6 681 Kč	26-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AS8836	9 733 Kč	18-08-2020	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AS8836	19 860 Kč	30-07-2021	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AS8836	5 927 Kč	15-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AS8836	0 Kč	26-03-2024	Crashed	rear side	JohnDee s.r.o.	2019043062
7AT3050	14 273 Kč	26-10-2019	Inspection	left and right side	levá a pravá strana	Skoda
7AT3050	5 496 Kč	17-06-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AT3050	6 240 Kč	17-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AT3050	0 Kč	29-08-2022	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
7AT3050	0 Kč	30-08-2022	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
7AT4642	0 Kč	17-05-2023	Crashed	all around	všude okolo	Opel
7AT4642	1 500 Kč	01-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Opel
7AT5490	26 795 Kč	14-01-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AT5490	6 268 Kč	11-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AT5490	10 727 Kč	23-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AT7253	0 Kč	18-09-2019	Crashed	front side	přední strana	Peugeot
7AT7253	0 Kč	18-09-2019	Crashed	front side	přední strana	Peugeot
7AT7253	18 864 Kč	26-11-2019	Crashed	rear side	zadní strana	Peugeot

7AT7253	12 986 Kč	04-10-2021	unknown	damage to interior	poškození interiéru	Peugeot
7AT7253	39 610 Kč	14-05-2022	Crashed	all around	všude okolo	Peugeot
7AT7253	64 583 Kč	06-01-2023	Crashed	left side	levá strana	Peugeot
7AT7253	14 374 Kč	02-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
7AT7253	21 509 Kč	15-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot
7AT9174	1 077 Kč	04-04-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AT9174	6 571 Kč	01-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AU0948	42 454 Kč	28-06-2023	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Volkswagen
7AU0948	0 Kč	07-11-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
7AU2321	1 500 Kč	18-11-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AU2321	12 560 Kč	05-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AU2321	61 957 Kč	05-05-2021	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
7AU2321	0 Kč	25-12-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
7AU2321	0 Kč	25-12-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
7AU2321	0 Kč	14-09-2022	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
7AU2321	0 Kč	03-05-2023	unknown	front side	přední strana	Volkswagen
7AU2321	0 Kč	28-06-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Volkswagen
7AU2321	17 954 Kč	02-09-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
7AU2321	28 499 Kč	02-09-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
7AU2321	45 000 Kč	02-09-2023	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
7AU2321	25 267 Kč	02-09-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
7AU2321	65 000 Kč	02-09-2023	Crashed	all around	všude okolo	Volkswagen
7AU2321	25 725 Kč	02-09-2023	Crashed	roof	střecha	Volkswagen
7AU3763	15 747 Kč	23-02-2020	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AU3763	1 558 Kč	31-03-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AU5803	0 Kč	11-10-2019	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AU5803	57 092 Kč	11-10-2019	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AU5803	81 159 Kč	26-03-2020	Vandalism	tyre	pneumatika	Skoda
7AU5803	2 Kč	22-07-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AU5803	6 682 Kč	20-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AU5803	30 000 Kč	06-10-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AU5803	20 000 Kč	27-10-2023	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
7AU5803	12 000 Kč	15-11-2023	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
7AU5829	18 065 Kč	31-10-2019	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Hyundai
7AU5829	45 273 Kč	26-06-2020	Crashed	right side	pravá strana	Hyundai
7AU5829	9 355 Kč	23-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
7AU5829	0 Kč	31-01-2024	unknown	roof	střecha	Hyundai
7AU5829	0 Kč	05-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai

7AU5829	10 992 Kč	07-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
7AU5829	0 Kč	19-02-2024	unknown	rear right door	pravé zadní dveře	Hyundai
7AU5830	27 710 Kč	03-07-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Hyundai
7AU5830	18 637 Kč	12-09-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
7AU5830	1 500 Kč	13-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
7AU5892	0 Kč	06-02-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AU5892	6 293 Kč	06-02-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AU5892	0 Kč	21-06-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AU5892	60 880 Kč	21-06-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AU5892	41 694 Kč	10-07-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AU5892	0 Kč	06-12-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AU6120	54 366 Kč	26-07-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AU6120	27 647 Kč	27-07-2023	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AU7868	16 277 Kč	27-02-2020	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
7AU7868	14 169 Kč	28-02-2020	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AU7868	1 734 Kč	31-10-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AU7868	12 465 Kč	20-02-2024	unknown	front side	přední strana	Skoda
7AU7868	2 742 Kč	23-02-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
7AV0697	22 054 Kč	26-05-2020	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AV0697	153 745 Kč	18-04-2023	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
7AV0697	0 Kč	29-01-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
7AV1091	26 389 Kč	06-02-2024	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
7AV1127	7 743 Kč	05-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AV1127	36 000 Kč	06-11-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AV1211	38 506 Kč	23-10-2019	Animal crossing	front right door	pravé přední dveře	Skoda
7AV1211	1 431 Kč	06-11-2019	Rodent	engine damage	poškození motoru	Skoda
7AV1211	0 Kč	02-12-2019	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AV1211	0 Kč	01-01-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AV1211	3 104 Kč	01-01-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AV1211	31 706 Kč	02-01-2022	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
7AV1211	31 457 Kč	31-10-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AV3947	92 604 Kč	14-12-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Renault
7AV3947	0 Kč	03-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Renault
7AV4009	4 095 Kč	13-02-2024	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Renault
7AV4009	0 Kč	08-03-2024	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Renault
7AV4055	7 136 Kč	17-01-2022	unknown	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Renault
7AV4055	0 Kč	17-02-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Renault
7AV4055	0 Kč	17-02-2023	unknown	rear right	v pravo v zadu	Renault
7AV4055	12 533 Kč	17-02-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Renault
7AV4055	6 562 Kč	09-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault

7AV4055	1 500 Kč	26-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault
7AV4055	27 345 Kč	11-03-2024	unknown	right side	pravá strana	Renault
7AV4331	10 010 Kč	10-07-2020	Inspection	left side	levá strana	Renault
7AV4331	9 507 Kč	10-07-2020	Inspection	right side	pravá strana	Renault
7AV4331	1 229 Kč	12-02-2024	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Renault
7AV9754	6 239 Kč	09-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AV9754	36 204 Kč	19-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AV9754	6 681 Kč	01-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AX1202	12 917 Kč	01-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AX1202	0 Kč	12-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AX3855	22 143 Kč	30-10-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
7AX4045	0 Kč	06-07-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AX4045	0 Kč	06-07-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AX4045	0 Kč	26-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
7AX4046	20 407 Kč	23-03-2021	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AX4046	19 731 Kč	20-09-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
7AX4046	18 967 Kč	15-11-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AX4046	8 482 Kč	22-12-2023	Crashed	bonnet	kapota	Skoda
7AX7584	25 440 Kč	13-11-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
7AX7642	92 009 Kč	04-10-2023	Crashed	right side	pravá strana	Peugeot
7AY0044	17 080 Kč	25-07-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AY0044	33 593 Kč	03-08-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AY0044	78 522 Kč	04-08-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AY0044	0 Kč	18-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY0044	123 957 Kč	18-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY0049	0 Kč	22-01-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY0049	280 453 Kč	22-01-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY0049	30 993 Kč	08-10-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AY0049	1 500 Kč	17-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY0049	1 500 Kč	07-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY1376	1 500 Kč	07-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY1475	0 Kč	29-10-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY1475	8 061 Kč	29-10-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY1475	15 263 Kč	03-05-2021	unknown	right side	pravá strana	Skoda
7AY1475	7 205 Kč	17-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY1475	5 791 Kč	25-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

7AY1475	6 681 Kč	03-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY1475	15 723 Kč	02-08-2023	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AY1475	20 393 Kč	05-10-2023	Crashed	right threshold	pravý práh	Skoda
7AY1475	20 162 Kč	07-10-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AY1475	6 488 Kč	09-10-2023	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Skoda
7AY1475	26 307 Kč	18-10-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AY1475	0 Kč	06-02-2024	unknown	damage to interior	poškození interiéru	Skoda
7AY2180	5 496 Kč	21-08-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY2180	0 Kč	02-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY2180	7 000 Kč	03-11-2023	Crashed	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
7AY2180	10 000 Kč	03-11-2023	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AY2180	8 165 Kč	08-12-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AY3788	7 039 Kč	03-11-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY3788	9 686 Kč	09-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY3836	25 070 Kč	07-09-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY3836	0 Kč	07-09-2020	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AY3836	11 699 Kč	26-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY3964	10 907 Kč	27-03-2020	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AY3964	1 262 Kč	20-12-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AY3964	0 Kč	20-12-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AY3964	16 021 Kč	16-03-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AY3964	1 589 Kč	27-04-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AY3964	0 Kč	23-08-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AY3964	0 Kč	09-10-2023	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
7AY3964	0 Kč	07-12-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AY4832	10 244 Kč	07-12-2019	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY4832	0 Kč	05-03-2020	Vandalism	rear side	zadní strana	Skoda
7AY4832	47 120 Kč	28-05-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AY4832	6 962 Kč	17-12-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AY4832	17 117 Kč	08-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AY6345	17 271 Kč	29-07-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AY6345	7 218 Kč	04-01-2021	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen
7AY6345	0 Kč	15-12-2021	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Volkswagen
7AY6345	59 345 Kč	26-09-2022	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
7AY6345	0 Kč	28-03-2023	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen

7AY6345	0 Kč	18-12-2023	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
7AY6489	6 268 Kč	24-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY6489	0 Kč	09-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY6593	17 061 Kč	26-08-2021	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AY6593	30 649 Kč	25-12-2022	Animal crossing	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AY6593	76 899 Kč	23-05-2023	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
7AY6593	19 789 Kč	09-08-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AY6593	0 Kč	23-08-2023	Nature forces	roof	střecha	Skoda
7AY6593	5 473 Kč	10-10-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AY6593	30 000 Kč	26-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AY6593	21 751 Kč	26-01-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
7AY7259	0 Kč	01-11-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
7AY7259	1 500 Kč	12-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY7259	30 967 Kč	05-10-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AY7259	0 Kč	14-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
7AY7259	6 681 Kč	30-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AY7259	0 Kč	03-02-2024	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AY9515	21 932 Kč	12-07-2020	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
7AY9515	17 017 Kč	09-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AY9515	18 031 Kč	27-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
7AZ0542	40 191 Kč	15-07-2020	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Volvo
7AZ0542	23 957 Kč	27-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volvo
7AZ0542	39 242 Kč	15-12-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Volvo
7AZ0542	35 483 Kč	15-12-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volvo
7AZ0542	23 635 Kč	15-12-2023	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Volvo
7AZ0576	5 000 Kč	04-03-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AZ0576	3 050 Kč	19-03-2021	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Skoda
7AZ0576	14 711 Kč	29-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AZ0587	37 814 Kč	22-03-2022	unknown	right side	pravá strana	Skoda
7AZ0587	1 100 Kč	20-10-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AZ0587	9 450 Kč	27-10-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AZ0634	24 348 Kč	07-07-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda

7AZ0634	1 500 Kč	23-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AZ0634	1 500 Kč	03-09-2021	Crashed	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AZ0634	39 361 Kč	09-05-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
7AZ0634	0 Kč	15-12-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
7AZ0634	0 Kč	03-01-2024	Crashed	left side	levá strana	Skoda
7AZ0634	0 Kč	05-01-2024	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
7AZ0634	0 Kč	01-02-2024	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
7AZ0655	3 188 Kč	29-11-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
7AZ0656	9 311 Kč	16-03-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
7AZ0656	8 586 Kč	21-09-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AZ0656	8 674 Kč	01-11-2023	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
7AZ0875	8 307 Kč	04-05-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
7AZ0875	104 118 Kč	11-04-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Ford
7AZ0875	0 Kč	11-04-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Ford
7AZ1285	0 Kč	26-01-2024	Crashed	rear side	Ing. Jiřina Barchánková	2019302016
7AZ1285	0 Kč	26-01-2024	Crashed	rear right	Ing. Jiřina Barchánková	2019302016
7AZ1285	0 Kč	11-03-2024	unknown	right side	Ing. Jiřina Barchánková	2019302016
7AZ1285	0 Kč	11-03-2024	unknown	left side	Ing. Jiřina Barchánková	2019302016
7AZ4529	189 526 Kč	16-11-2019		left and right side	levá a pravá strana	Skoda
7AZ5776	9 199 Kč	10-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
7AZ5810	14 833 Kč	04-06-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
7AZ5810	11 955 Kč	24-02-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
7AZ5810	1 500 Kč	30-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
7AZ6503	28 325 Kč	01-05-2020	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
7AZ6503	31 629 Kč	02-09-2020	Crashed	front left	vpředu vlevo	Toyota
7AZ6503	24 864 Kč	11-05-2021	Crashed	front left	vpředu vlevo	Toyota
7AZ6503	44 247 Kč	21-02-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
7AZ6503	9 989 Kč	05-04-2022	unknown	rear right	v pravo v zadu	Toyota
7AZ6503	0 Kč	03-10-2022	Crashed	left side	levá strana	Toyota
7AZ6503	10 020 Kč	19-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
7AZ6503	8 306 Kč	24-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
7AZ6503	10 852 Kč	31-10-2023	Crashed	front side	přední strana	Toyota
7AZ6503	0 Kč	27-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
7AZ6503	33 708 Kč	27-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
7AZ6751	64 643 Kč	24-07-2020	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AA1175	11 236 Kč	23-06-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AA1175	23 539 Kč	19-05-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AA1175	0 Kč	07-11-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA1175	21 429 Kč	07-11-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda

8AA1216	4 831 Kč	23-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1216	24 364 Kč	20-07-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AA1263	6 800 Kč	21-10-2020	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen
8AA1263	112 518 Kč	13-09-2021	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AA1263	6 802 Kč	26-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AA1263	73 892 Kč	09-08-2023	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AA1263	6 942 Kč	02-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AA1263	45 166 Kč	05-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AA1326	1 500 Kč	27-02-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1326	5 856 Kč	23-09-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1326	3 665 Kč	23-05-2022	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AA1326	122 842 Kč	29-06-2022	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
8AA1326	7 800 Kč	26-02-2024	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
8AA1326	7 656 Kč	28-02-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AA1326	9 000 Kč	28-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AA1326	6 600 Kč	28-02-2024	unknown	right threshold	pravý práh	Skoda
8AA1327	64 409 Kč	21-07-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AA1327	8 601 Kč	20-12-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA1327	7 150 Kč	13-02-2022	unknown	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda
8AA1327	21 754 Kč	16-02-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA1327	3 083 Kč	01-03-2022	Crashed	rim	okraj	Skoda
8AA1327	3 083 Kč	01-03-2022	Crashed	rim	okraj	Skoda
8AA1327	5 490 Kč	01-03-2022	unknown	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda
8AA1327	4 755 Kč	25-05-2022	unknown	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
8AA1327	6 852 Kč	26-05-2022	unknown	right threshold	pravý práh	Skoda
8AA1327	0 Kč	30-05-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA1327	0 Kč	30-05-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA1327	0 Kč	09-02-2024	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AA1332	5 457 Kč	17-08-2022	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AA1332	1 296 Kč	03-10-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AA1372	38 372 Kč	08-12-2021	Vandalism	rear side	zadní strana	Skoda
8AA1372	12 960 Kč	06-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1372	15 189 Kč	16-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1372	6 500 Kč	10-12-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AA1372	0 Kč	03-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA1372	1 500 Kč	20-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

8AA1372	0 Kč	17-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1391	1 500 Kč	31-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1391	0 Kč	01-10-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AA1391	4 071 Kč	23-01-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AA1391	42 096 Kč	23-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AA1411	5 514 Kč	26-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1411	20 281 Kč	21-10-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA1411	31 056 Kč	16-11-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AA1430	7 389 Kč	04-06-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1431	7 203 Kč	11-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1431	13 338 Kč	01-12-2021	unknown	right threshold	pravý práh	Skoda
8AA1431	5 484 Kč	10-12-2021	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AA1431	7 604 Kč	05-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1431	8 077 Kč	03-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1431	0 Kč	13-12-2023	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AA1431	0 Kč	08-01-2024	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AA1431	0 Kč	19-02-2024	unknown	damage to interior	poškození interiéru	Skoda
8AA1431	0 Kč	23-02-2024	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA1431	0 Kč	24-02-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AA1432	6 150 Kč	11-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1432	0 Kč	15-01-2024	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AA1432	0 Kč	22-02-2024	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AA1432	0 Kč	22-02-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AA1646	16 181 Kč	30-04-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AA1646	20 204 Kč	17-06-2022	unknown	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AA1646	7 863 Kč	19-04-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AA1751	0 Kč	12-10-2020	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AA1751	0 Kč	10-03-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA1751	54 595 Kč	10-03-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA1751	7 604 Kč	27-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1751	39 227 Kč	22-07-2022	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
8AA1751	8 077 Kč	15-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1751	11 525 Kč	22-02-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda

8AA1754	1 500 Kč	30-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1754	29 680 Kč	25-05-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AA1754	0 Kč	14-08-2023	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
8AA1754	7 737 Kč	30-11-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AA1754	5 830 Kč	08-12-2023	Crashed	threshold left	práh vlevo	Skoda
8AA1754	11 726 Kč	21-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AA1862	20 062 Kč	24-05-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AA1879	1 849 Kč	26-02-2024	Crashed	side window	boční okno	Skoda
8AA1886	5 989 Kč	09-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1886	5 989 Kč	10-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA1886	15 332 Kč	01-07-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA1886	0 Kč	20-09-2023	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
8AA2205	1 395 Kč	05-07-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AA2205	1 500 Kč	08-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA2205	51 865 Kč	05-05-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AA2205	6 681 Kč	09-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA2205	1 500 Kč	26-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA2283	11 477 Kč	11-05-2022	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AA2283	0 Kč	11-05-2022	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AA2283	0 Kč	31-07-2023	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
8AA3293	38 675 Kč	18-08-2020	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Toyota
8AA3293	25 775 Kč	15-11-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Toyota
8AA3293	16 285 Kč	01-01-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Toyota
8AA3293	0 Kč	01-07-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Toyota
8AA3293	1 500 Kč	06-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AA5493	60 334 Kč	09-09-2020	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AA5493	22 229 Kč	03-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA5493	9 267 Kč	27-02-2024	unknown	engine cover	kryt motoru	Skoda
8AA5493	22 948 Kč	27-02-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA5493	11 303 Kč	27-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA5494	15 995 Kč	12-02-2021	unknown	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AA5494	19 303 Kč	14-10-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda

8AA5494	5 940 Kč	16-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA5494	166 308 Kč	25-10-2022	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AA5494	7 948 Kč	04-03-2024	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
8AA5494	27 639 Kč	04-03-2024	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AA5495	7 024 Kč	10-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA5495	1 100 Kč	07-02-2024	unknown	roof	střecha	Skoda
8AA5496	1 500 Kč	06-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA5496	11 282 Kč	13-03-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AA5496	20 666 Kč	26-04-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA5496	8 078 Kč	19-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA5496	9 832 Kč	28-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA5513	6 389 Kč	26-01-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA5513	0 Kč	22-02-2024	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
8AA5513	0 Kč	26-02-2024	unknown	all around	všude okolo	Skoda
8AA5515	17 921 Kč	09-03-2021	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AA5515	0 Kč	01-04-2021	Crashed	right threshold	pravý práh	Skoda
8AA5515	7 974 Kč	23-04-2021	Crashed	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
8AA5515	1 740 Kč	21-05-2021	Crashed	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda
8AA5515	6 882 Kč	06-06-2021	unknown	right threshold	pravý práh	Skoda
8AA5515	3 163 Kč	19-07-2021	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AA5515	13 219 Kč	25-05-2023	Vandalism	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AA5515	0 Kč	06-11-2023	unknown	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AA5515	0 Kč	16-12-2023	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AA5515	0 Kč	04-01-2024	unknown	right threshold	pravý práh	Skoda
8AA5515	0 Kč	09-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AA5515	0 Kč	01-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA5515	0 Kč	07-02-2024	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AA5735	27 214 Kč	20-12-2022	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
8AA5744	8 433 Kč	18-03-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA5744	7 809 Kč	27-09-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA6029	31 637 Kč	26-07-2023	Animal crossing	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AA6029	0 Kč	30-12-2023	Vandalism	all around	všude okolo	Skoda
8AA6212	0 Kč	05-02-2024	unknown	bonnet	kapota	Skoda
8AA6212	0 Kč	07-02-2024	unknown	rear door left	zadní dveře vlevo	Skoda
8AA6212	0 Kč	15-02-2024	unknown	damage to interior	poškození interiéru	Skoda
8AA6253	18 827 Kč	05-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AA6253	1 500 Kč	28-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

8AA6302	0 Kč	03-02-2022	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Ford
8AA6302	7 415 Kč	04-12-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Ford
8AA6302	15 318 Kč	19-12-2023	unknown	all around	všude okolo	Ford
8AA6302	11 857 Kč	04-01-2024	Crashed	left side	levá strana	Ford
8AA6302	22 808 Kč	04-01-2024	unknown	all around	všude okolo	Ford
8AA6302	24 298 Kč	10-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Ford
8AA6302	24 341 Kč	15-01-2024	Crashed	right side	pravá strana	Ford
8AA6302	1 500 Kč	12-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
8AA6458	11 853 Kč	30-03-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AA6458	4 682 Kč	31-05-2022	Crashed	wheel housing	skříň kola	Skoda
8AA6458	6 208 Kč	11-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA6499	7 000 Kč	22-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA6499	4 479 Kč	17-08-2022	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AA6499	26 816 Kč	08-01-2024	unknown	rear right door	pravé zadní dveře	Skoda
8AA7689	1 159 Kč	12-11-2021	unknown	cabling	kabeláž	Skoda
8AA7689	1 500 Kč	20-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA9207	45 874 Kč	19-03-2023	Crashed	front/rear damage	poškození zepředu / zezadu	Skoda
8AA9207	20 498 Kč	01-08-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AA9207	26 398 Kč	29-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
8AA9207	1 500 Kč	01-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AA9468	67 619 Kč	27-02-2023	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AB0348	29 032 Kč	11-11-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AB0348	4 254 Kč	21-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AB0348	4 643 Kč	03-01-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AB0348	1 618 Kč	08-01-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AB0407	1 500 Kč	10-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB0407	10 580 Kč	21-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB0407	40 465 Kč	22-08-2023	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
8AB0609	30 985 Kč	03-02-2020	Crashed	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
8AB0609	7 725 Kč	26-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB0644	72 785 Kč	16-06-2022	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AB0644	9 834 Kč	08-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB1817	0 Kč	23-09-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda

8AB1878	17 911 Kč	18-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB1878	15 395 Kč	16-03-2023	Break in	break-in	vloupání	Skoda
8AB1878	32 853 Kč	01-12-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AB1942	20 328 Kč	15-06-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AB1942	28 787 Kč	31-03-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AB1942	13 141 Kč	30-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2126	10 157 Kč	08-10-2021	unknown	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Peugeot
8AB2126	11 477 Kč	31-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AB2126	1 500 Kč	18-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AB2126	12 447 Kč	16-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AB2317	1 500 Kč	07-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AB2317	0 Kč	17-10-2021	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Volkswagen
8AB2317	1 386 Kč	06-03-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Volkswagen
8AB2317	6 942 Kč	27-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AB2485	0 Kč	30-06-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AB2485	15 600 Kč	16-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AB2485	0 Kč	27-11-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AB2485	0 Kč	05-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AB2485	0 Kč	08-01-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AB2485	0 Kč	18-01-2024	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AB2485	13 437 Kč	18-01-2024	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AB2485	0 Kč	12-02-2024	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AB2485	0 Kč	12-02-2024	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AB2485	0 Kč	12-02-2024	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AB2679	11 978 Kč	17-08-2020	Vandalism	bonnet	kapota	Skoda
8AB2679	234 197 Kč	22-06-2021	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
8AB2679	10 516 Kč	31-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2679	11 450 Kč	06-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2679	11 450 Kč	22-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2679	11 450 Kč	20-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2727	7 059 Kč	04-09-2021	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AB2727	22 916 Kč	01-09-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AB2727	16 668 Kč	22-09-2023	unknown	rear side	zadní strana	Skoda

8AB2727	10 000 Kč	13-02-2024	unknown	bonnet	kapota	Skoda
8AB2727	8 000 Kč	15-02-2024	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AB2728	5 496 Kč	07-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2728	16 474 Kč	01-03-2023	unknown	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AB2728	10 581 Kč	03-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2728	76 378 Kč	23-08-2023	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AB2728	12 000 Kč	10-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AB2728	10 294 Kč	25-01-2024	Crashed	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2728	0 Kč	25-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB2834	5 998 Kč	17-06-2020	Vandalism	front right door	pravé přední dveře	Peugeot
8AB4326	27 224 Kč	09-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Volkswagen
8AB4461	5 752 Kč	10-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB4461	2 Kč	15-08-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AB4461	22 481 Kč	26-08-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AB4461	0 Kč	10-11-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AB4559	1 500 Kč	22-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB4559	1 967 Kč	10-03-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AB4559	1 500 Kč	29-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB4559	12 780 Kč	24-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB4604	0 Kč	02-05-2022	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AB4604	195 899 Kč	02-05-2022	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AB4604	132 337 Kč	10-12-2022	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AB4604	27 954 Kč	30-01-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AB4808	6 538 Kč	21-06-2021	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Skoda
8AB4808	5 497 Kč	19-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB4808	45 141 Kč	29-05-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AB4808	9 847 Kč	09-10-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AB4808	15 483 Kč	11-10-2023	unknown	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
8AB4808	9 552 Kč	14-12-2023	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Skoda
8AB4895	47 022 Kč	05-11-2022	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AB4895	6 411 Kč	02-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB5864	5 030 Kč	11-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

8AB5864	7 876 Kč	09-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB5864	27 842 Kč	05-01-2023	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AB6012	6 682 Kč	12-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AB6012	10 149 Kč	01-10-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AB6012	7 336 Kč	31-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AB6684	19 155 Kč	17-03-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AB7432	16 584 Kč	27-10-2020	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Land Rover
8AB7432	0 Kč	30-03-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Land Rover
8AB7432	9 392 Kč	30-03-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Land Rover
8AB7432	139 188 Kč	24-03-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Land Rover
8AB7452	9 500 Kč	16-11-2020	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AB7452	2 797 Kč	20-05-2023	Vandalism	side window	boční okno	Skoda
8AB7452	16 405 Kč	13-08-2023	Vandalism	break-in	vloupaní	Skoda
8AB7452	11 675 Kč	30-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AB7452	7 114 Kč	10-11-2023	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AB7452	7 167 Kč	10-11-2023	Crashed	right threshold	pravý práh	Skoda
8AB7452	34 809 Kč	04-12-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AB7452	12 276 Kč	08-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AB8009	0 Kč	25-11-2020	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AB8009	64 091 Kč	25-11-2020	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AB8009	34 300 Kč	04-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Volkswagen
8AC1160	38 517 Kč	07-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	BMW
8AC1160	0 Kč	09-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	CARTEC PRAHA S.R.O.	2019282008
8AC1797	75 224 Kč	17-12-2020	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AC1797	28 168 Kč	05-03-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
8AC1797	38 527 Kč	14-12-2021	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AC1797	10 893 Kč	15-09-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AC1797	19 579 Kč	04-10-2023	unknown	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AC1797	15 864 Kč	20-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Volkswagen
8AC1950	0 Kč	13-03-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Hyundai
8AC1950	18 369 Kč	12-12-2023	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Hyundai
8AC2061	15 355 Kč	02-10-2021	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Peugeot
8AC2061	3 100 Kč	24-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AC2338	5 551 Kč	02-07-2020	Damage caused by stones	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AC2338	18 551 Kč	09-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AC2340	24 314 Kč	18-10-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda

8AC2340	10 879 Kč	22-10-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AC4252	63 507 Kč	28-01-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AC4252	0 Kč	22-01-2024	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AC4252	0 Kč	22-01-2024	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AC4252	8 500 Kč	01-03-2024	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AC4252	0 Kč	26-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	AG Experts s.r.o.	2020050015
8AC4253	63 068 Kč	22-05-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AC4260	10 050 Kč	08-01-2021	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Toyota
8AC4260	6 720 Kč	15-04-2022	unknown	right threshold	pravý práh	Toyota
8AC4260	8 631 Kč	21-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AC4260	23 112 Kč	25-12-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
8AC4260	30 000 Kč	05-03-2023	Animal crossing	front left	vpředu vlevo	Toyota
8AC4260	1 500 Kč	12-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AC4260	1 500 Kč	17-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AC4260	10 270 Kč	08-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AC5006	8 850 Kč	21-08-2020	Break in	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AC5006	17 922 Kč	03-12-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AC5006	4 831 Kč	23-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AC5006	26 168 Kč	28-04-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AC5812	0 Kč	08-01-2024	Crashed	right side	pravá strana	Ford
8AC5812	0 Kč	01-03-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Ford
8AC5812	0 Kč	01-03-2024	Crashed	front side	přední strana	Ford
8AC5812	0 Kč	04-03-2024	unknown	rear left	v levo v zadu	Ford
8AC5812	0 Kč	04-03-2024	Crashed	front right	vpředu vpravo	Ford
8AC5962	6 681 Kč	31-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AC5962	0 Kč	02-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AC5962	0 Kč	18-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AC7077	6 911 Kč	01-02-2024	unknown	rear side	zadní strana	Ford
8AC7793	42 372 Kč	16-02-2021	Crashed	left side	levá strana	Mazda
8AC7793	12 341 Kč	26-10-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Mazda
8AC7793	1 500 Kč	27-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Mazda
8AC9336	10 729 Kč	04-09-2020	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Toyota
8AC9336	109 928 Kč	08-02-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Toyota
8AC9336	0 Kč	08-02-2021	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Toyota
8AC9336	2 Kč	03-11-2021	Crashed	right side	pravá strana	Toyota

8AC9336	10 270 Kč	11-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AC9336	42 000 Kč	06-02-2024	Crashed	all around	všude okolo	Toyota
8AC9491	1 500 Kč	24-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AD1706	25 634 Kč	08-10-2021	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AD1706	1 500 Kč	04-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AD1706	0 Kč	18-03-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AD1706	6 499 Kč	10-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AD1825	24 540 Kč	05-10-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AD3112	4 952 Kč	29-11-2020	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AD3112	50 805 Kč	25-11-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AD3112	0 Kč	25-11-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AD3112	0 Kč	25-11-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AD3112	11 189 Kč	22-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AD3112	14 938 Kč	02-01-2024	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AD6959	57 470 Kč	14-05-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Renault
8AD6959	8 945 Kč	14-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault
8AD7235	21 716 Kč	29-06-2022	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
8AD7337	2 Kč	22-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AD9636	5 280 Kč	19-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AD9636	30 645 Kč	05-10-2021	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AD9890	0 Kč	05-05-2021	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Toyota
8AD9890	0 Kč	26-11-2022	Crashed	front side	přední strana	Toyota
8AD9890	23 544 Kč	07-12-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
8AE0066	17 825 Kč	12-09-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AE1203	8 785 Kč	10-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AE1203	34 035 Kč	14-12-2022	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AE1203	0 Kč	18-09-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Volkswagen
8AE1203	1 500 Kč	02-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AE1471	76 671 Kč	30-01-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Toyota
8AE1508	23 129 Kč	10-11-2022	Crashed	front side	přední strana	Mercedes-Benz
8AE1508	8 862 Kč	15-01-2023	Crashed	front side	přední strana	Mercedes-Benz
8AE1740	19 490 Kč	23-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AE1821	5 497 Kč	01-09-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AE1821	9 901 Kč	17-09-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda

8AE1821	16 702 Kč	11-12-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AE2915	8 189 Kč	03-01-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AE2915	10 886 Kč	30-04-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AE3075	33 209 Kč	18-09-2020	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AE3075	7 371 Kč	08-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AE3075	62 919 Kč	01-07-2021	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AE3075	19 955 Kč	12-10-2022	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AE3075	8 454 Kč	17-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AE3075	8 431 Kč	19-09-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AE3075	0 Kč	10-10-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AE3075	23 978 Kč	16-01-2024	unknown	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AE3095	17 611 Kč	14-07-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AE3095	20 646 Kč	07-11-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AE7607	42 646 Kč	19-02-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AE7607	51 381 Kč	24-02-2021	Crashed	bonnet	kapota	Volkswagen
8AE7607	31 460 Kč	01-02-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Volkswagen
8AE7607	15 304 Kč	07-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AE7607	41 212 Kč	26-10-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AE7607	1 500 Kč	29-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AE7607	16 519 Kč	01-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AE7691	14 085 Kč	03-07-2020	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AE7691	1 500 Kč	02-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AE7691	9 233 Kč	15-10-2022	Crashed	rear door left	zadní dveře vlevo	Volkswagen
8AE7691	9 465 Kč	18-10-2022	unknown	rear left	v levo v zadu	Volkswagen
8AE7691	20 000 Kč	10-11-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Volkswagen
8AE7691	31 523 Kč	15-11-2022	unknown	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AE7691	2 006 Kč	03-01-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Volkswagen
8AE7732	8 378 Kč	01-07-2020	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AE7732	45 366 Kč	07-09-2020	Theft	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AE7732	7 421 Kč	29-03-2021	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AE7732	19 426 Kč	22-07-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AE7732	13 818 Kč	21-09-2023	unknown	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AE7732	8 659 Kč	25-10-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AE7732	14 278 Kč	12-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AE8928	11 994 Kč	03-02-2021	unknown	right side	pravá strana	Skoda
8AE8928	25 593 Kč	08-02-2021	Inspection	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AE8928	8 728 Kč	11-05-2021	unknown	front side	přední strana	Skoda

8AF0265	9 051 Kč	01-07-2021	Crashed	threshold left	práh vlevo	Volkswagen
8AF0265	9 080 Kč	04-10-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AF0265	7 752 Kč	12-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AF0265	15 000 Kč	12-10-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AF2735	2 713 Kč	14-05-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Volkswagen
8AF2735	7 752 Kč	22-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AF2928	19 007 Kč	28-02-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AF2928	0 Kč	28-02-2024	unknown	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AF3077	31 860 Kč	13-12-2020	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AF3077	9 391 Kč	07-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AF3077	0 Kč	20-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AF3211	6 363 Kč	21-09-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AF3211	21 004 Kč	04-11-2023	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
8AF3211	11 828 Kč	01-03-2024	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen
8AF3262	821 Kč	26-08-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AF3262	32 123 Kč	29-04-2021	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AF3262	13 914 Kč	30-08-2021	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AF3262	0 Kč	21-10-2022	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Skoda
8AF3262	8 538 Kč	14-03-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AF8012	1 500 Kč	24-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	BMW
8AF8012	18 138 Kč	12-11-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	BMW
8AF8223	42 983 Kč	01-02-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AF8223	11 869 Kč	11-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AF8634	90 169 Kč	07-08-2022	Crashed	right side	pravá strana	Audi
8AF8634	24 324 Kč	05-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Audi
8AF8634	21 999 Kč	05-05-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Audi
8AF8634	8 749 Kč	19-08-2023	Crashed	front side	přední strana	Audi
8AF8689	10 272 Kč	20-08-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AF8689	5 675 Kč	31-01-2024	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AF8689	0 Kč	31-01-2024	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AF8689	0 Kč	12-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AF9886	32 088 Kč	04-02-2021	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
8AF9886	6 987 Kč	05-08-2021	unknown	rear door left	zadní dveře vlevo	Volkswagen
8AF9886	0 Kč	03-08-2022	unknown	front side	přední strana	Volkswagen
8AF9886	0 Kč	08-10-2022	Vandalism	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen

8AF9886	0 Kč	17-01-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AF9886	5 329 Kč	06-03-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AF9886	0 Kč	08-06-2023	Crashed	all around	všude okolo	Volkswagen
8AF9886	27 255 Kč	03-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AF9886	20 355 Kč	09-08-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
8AF9886	7 840 Kč	24-08-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AF9886	13 750 Kč	12-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Volkswagen
8AF9886	0 Kč	29-12-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AH0160	9 927 Kč	30-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH1897	2 074 Kč	29-06-2021	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Toyota
8AH1897	46 631 Kč	19-01-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Toyota
8AH1897	75 000 Kč	21-12-2023	unknown	all around	všude okolo	Toyota
8AH2145	1 500 Kč	28-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH2145	16 696 Kč	20-05-2021	unknown	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AH2145	8 518 Kč	20-10-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH2145	0 Kč	01-11-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AH2145	21 802 Kč	01-11-2022	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
8AH2145	0 Kč	25-01-2023	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AH2145	87 035 Kč	25-01-2023	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AH5312	5 961 Kč	16-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5312	6 942 Kč	02-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5313	11 635 Kč	22-10-2020	Crashed	front bumper	přední nárazník	Volkswagen
8AH5313	9 652 Kč	06-11-2020	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5313	9 709 Kč	31-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5313	9 841 Kč	17-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5313	9 978 Kč	03-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5313	10 378 Kč	06-12-2023	Crashed	side window	boční okno	Volkswagen
8AH5313	1 500 Kč	21-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5314	5 961 Kč	07-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5314	7 809 Kč	29-04-2022	unknown	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen
8AH5314	7 299 Kč	20-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen

8AH5314	1 500 Kč	09-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5314	22 696 Kč	12-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AH5681	10 437 Kč	22-06-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AH5964	6 190 Kč	11-02-2021	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Volkswagen
8AH5964	7 299 Kč	02-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5964	43 278 Kč	01-08-2023	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AH5965	6 802 Kč	01-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH5965	6 809 Kč	28-09-2022	unknown	left and right side	levá a pravá strana	Volkswagen
8AH5965	2 551 Kč	26-04-2023	Rodent	cabling	kabeláž	Volkswagen
8AH5965	16 864 Kč	08-01-2024	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AH5965	16 353 Kč	05-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AH6079	9 777 Kč	13-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH6079	404 803 Kč	29-04-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AH6079	1 500 Kč	13-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AH8837	6 149 Kč	19-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault
8AH8837	0 Kč	02-10-2023	unknown	damage to interior	poškození interiéru	Renault
8AH8837	7 499 Kč	14-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Renault
8AH8840	14 576 Kč	12-01-2022	Vandalism	left side	levá strana	Skoda
8AH8978	9 894 Kč	10-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AH8978	9 534 Kč	24-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AH8978	20 559 Kč	14-10-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AH8978	10 175 Kč	08-11-2021	unknown	right side	pravá strana	Skoda
8AI3771	13 765 Kč	08-12-2023	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AI3771	66 167 Kč	12-12-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AI3771	0 Kč	04-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AI4173	104 762 Kč	26-03-2021	Crashed	right side	pravá strana	Toyota
8AI5093	45 530 Kč	29-11-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AI5093	2 217 Kč	17-09-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AI5093	1 500 Kč	08-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI5093	1 630 Kč	11-08-2023	unknown	cabling	kabeláž	Skoda
8AI5093	9 118 Kč	01-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI5093	33 076 Kč	11-12-2023	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
8AI5187	0 Kč	18-01-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot

8AI5187	0 Kč	02-02-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Peugeot
8AI5187	0 Kč	10-02-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Peugeot
8AI5187	0 Kč	10-02-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
8AI5187	0 Kč	06-03-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
8AI5187	0 Kč	16-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AI6366	64 098 Kč	05-08-2021	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
8AI6366	7 227 Kč	11-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AI6366	0 Kč	29-06-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
8AI6366	0 Kč	01-03-2024	unknown	left side	levá strana	Volkswagen
8AI6366	0 Kč	21-03-2024	Crashed	rear right	PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL.	2020077027
8AI6569	78 280 Kč	09-11-2020	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AI6569	9 534 Kč	25-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI6569	16 826 Kč	31-10-2021	Crashed	engine cover	kryt motoru	Skoda
8AI6569	1 500 Kč	19-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI6569	15 631 Kč	17-08-2023	unknown	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AI6569	35 451 Kč	14-09-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AI6569	28 817 Kč	11-12-2023	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AI6569	16 884 Kč	08-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI6720	50 893 Kč	16-11-2020	Crashed	front side	přední strana	Peugeot
8AI6720	25 232 Kč	27-08-2023	Crashed	right side	pravá strana	Peugeot
8AI7152	5 521 Kč	02-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI7152	32 854 Kč	09-01-2024	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AI7152	11 358 Kč	09-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI7152	512 Kč	09-01-2024	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AI7152	1 927 Kč	09-01-2024	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AI7152	5 627 Kč	09-01-2024	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AI7152	0 Kč	09-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AI7152	13 688 Kč	09-01-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AI7152	8 636 Kč	09-01-2024	Crashed	rim	okraj	Skoda
8AI7152	0 Kč	09-01-2024	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AI7152	7 533 Kč	09-01-2024	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AI7152	6 828 Kč	09-01-2024	Crashed	right threshold	pravý práh	Skoda
8AI7152	2 305 Kč	09-01-2024	Crashed	damage to interior	poškození interiéru	Skoda
8AI7152	218 Kč	09-01-2024	Crashed	damage to interior	poškození interiéru	Skoda
8AI7342	11 867 Kč	22-04-2021	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AI7342	8 334 Kč	01-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

8AI7342	11 163 Kč	07-02-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AI7342	8 616 Kč	03-10-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AI7342	20 190 Kč	14-11-2023	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AI7342	14 337 Kč	12-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI8189	1 366 Kč	04-09-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AI8189	7 460 Kč	29-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI8189	7 460 Kč	10-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI8189	13 624 Kč	12-02-2024	unknown	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AI8189	0 Kč	18-03-2024	Crashed	rear left	Luboš Maruškevič	2020164031
8AI8189	0 Kč	19-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	AG Experts s.r.o.	2020164031
8AI8958	1 500 Kč	13-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI8958	12 445 Kč	14-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI8958	12 811 Kč	15-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AI8958	10 546 Kč	24-01-2024	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AJ2483	62 998 Kč	26-01-2021	Crashed	front side	přední strana	Peugeot
8AJ2483	16 825 Kč	24-06-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot
8AJ2483	43 745 Kč	20-08-2021	unknown	rear side	zadní strana	Peugeot
8AJ2483	0 Kč	18-07-2022	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Peugeot
8AJ2590	0 Kč	19-12-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AJ2590	0 Kč	19-12-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AJ2590	6 600 Kč	03-11-2023	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AJ2590	0 Kč	14-12-2023	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AJ2590	0 Kč	13-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AJ5106	2 300 Kč	25-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AJ5524	8 247 Kč	10-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AJ5524	5 781 Kč	20-11-2023	Vandalism	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AJ5524	18 003 Kč	02-01-2024	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AJ6174	18 777 Kč	14-07-2023	Animal crossing	rear left	v levo v zadu	Toyota
8AJ6174	9 922 Kč	05-02-2024	Crashed	front bumper	přední nárazník	Toyota
8AJ6189	34 432 Kč	05-11-2021	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AJ6189	25 159 Kč	22-07-2022	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AJ6310	0 Kč	15-02-2024	Crashed	right side	pravá strana	Toyota
8AJ6473	81 684 Kč	28-01-2021	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AJ6473	48 162 Kč	30-04-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda

8AJ6473	13 604 Kč	04-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AJ6473	8 638 Kč	07-12-2023	unknown	left side	levá strana	Skoda
8AJ6473	9 902 Kč	08-12-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AJ6520	0 Kč	29-07-2021	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AJ6520	11 754 Kč	29-07-2021	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AJ6520	13 199 Kč	01-09-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AJ6520	18 339 Kč	11-12-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AJ6520	0 Kč	19-03-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AJ6521	1 311 Kč	27-08-2021	Broken	cabling	kabeláž	Skoda
8AJ6521	11 109 Kč	18-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AJ6521	38 724 Kč	09-08-2022	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AJ6521	48 664 Kč	27-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AJ8994	7 437 Kč	15-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AJ8994	35 470 Kč	30-03-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Peugeot
8AJ8994	99 694 Kč	01-09-2022	Crashed	front side	přední strana	Peugeot
8AJ9285	32 296 Kč	02-08-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AJ9285	10 745 Kč	09-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AK1574	0 Kč	16-10-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AK1574	123 677 Kč	16-10-2020	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AK1574	78 373 Kč	01-11-2022	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AK1574	8 883 Kč	04-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK1698	35 225 Kč	26-04-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AK1698	7 874 Kč	13-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AK1703	0 Kč	14-11-2023	Crashed	all around	všude okolo	Ford
8AK2159	8 040 Kč	22-03-2022	unknown	bonnet	kapota	Toyota
8AK2159	14 474 Kč	22-03-2022	unknown	front bumper	přední nárazník	Toyota
8AK2159	40 414 Kč	22-04-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Toyota
8AK2159	8 892 Kč	26-06-2022	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
8AK2159	31 851 Kč	27-06-2022	unknown	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Toyota
8AK2159	137 874 Kč	14-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
8AK2159	20 000 Kč	01-01-2024	Nature forces	all around	všude okolo	Toyota
8AK2159	9 430 Kč	17-01-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
8AK2159	1 710 Kč	17-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Toyota
8AK2238	507 Kč	21-03-2022	Rodent	front side	přední strana	Skoda
8AK2238	0 Kč	31-08-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AK2238	8 093 Kč	31-08-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AK2238	10 195 Kč	02-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK2256	0 Kč	04-08-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AK2256	28 637 Kč	04-08-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AK2256	8 404 Kč	24-08-2021	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda

8AK2256	0 Kč	19-10-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AK2256	0 Kč	08-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AK2256	0 Kč	16-01-2024	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AK5310	0 Kč	08-01-2021	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AK5310	347 318 Kč	08-01-2021	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AK5310	10 480 Kč	01-10-2022	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Volkswagen
8AK5310	8 735 Kč	15-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AK5310	21 818 Kč	18-12-2022	Crashed	left side	levá strana	Volkswagen
8AK5310	101 689 Kč	28-03-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
8AK5310	19 626 Kč	01-12-2023	Vandalism	break-in	vloupání	Volkswagen
8AK5721	7 639 Kč	07-01-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Peugeot
8AK5721	15 856 Kč	20-10-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Peugeot
8AK5721	13 286 Kč	16-08-2023	unknown	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Peugeot
8AK5721	0 Kč	16-08-2023	unknown	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Peugeot
8AK5721	34 549 Kč	15-11-2023	unknown	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
8AK5721	0 Kč	15-11-2023	unknown	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
8AK5721	13 699 Kč	09-01-2024	unknown	rear side	zadní strana	Peugeot
8AK6358	10 534 Kč	08-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK6358	11 110 Kč	10-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK6358	21 150 Kč	20-04-2022	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AK6358	12 674 Kč	08-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK6358	12 674 Kč	19-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK7583	75 683 Kč	28-03-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AK7583	0 Kč	28-03-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AK7583	5 927 Kč	30-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK7583	1 500 Kč	06-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK8570	7 127 Kč	10-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AK8570	11 016 Kč	08-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AK8603	2 300 Kč	03-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AK8603	0 Kč	19-07-2022	Crashed	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Volkswagen
8AK8603	7 669 Kč	01-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AK8603	8 221 Kč	14-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AK8603	13 061 Kč	13-10-2023	unknown	rear left	v levo v zadu	Volkswagen

8AK8603	5 669 Kč	12-12-2023	unknown	right threshold	pravý práh	Volkswagen
8AK8603	1 500 Kč	13-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AK8603	21 162 Kč	08-01-2024	unknown	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
8AK8603	16 234 Kč	08-01-2024	unknown	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AK8603	15 218 Kč	10-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volkswagen
8AK9318	16 880 Kč	08-12-2023	Crashed	right threshold	pravý práh	Peugeot
8AK9318	8 765 Kč	11-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AL0876	36 062 Kč	09-08-2022	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AL0876	27 479 Kč	11-11-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AL0876	0 Kč	01-03-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AL0876	0 Kč	01-03-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AL0876	1 500 Kč	19-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AL0876	11 870 Kč	05-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AL1513	21 430 Kč	15-11-2023	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AL1927	21 729 Kč	23-12-2022	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Skoda
8AL1927	0 Kč	24-08-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AL1927	0 Kč	13-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AL1927	0 Kč	14-11-2023	unknown	roof	střecha	Skoda
8AL4412	25 781 Kč	13-09-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AL4412	8 112 Kč	15-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AL4412	6 662 Kč	27-12-2023	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Skoda
8AL4414	8 488 Kč	12-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AL4414	17 976 Kč	06-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AL4449	0 Kč	30-12-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Toyota
8AL4449	24 247 Kč	30-12-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Toyota
8AL4449	29 196 Kč	14-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AL9114	11 027 Kč	09-06-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AL9114	0 Kč	19-12-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AL9114	1 500 Kč	05-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AL9114	8 455 Kč	07-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AL9201	29 518 Kč	02-02-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AL9201	12 997 Kč	18-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AL9326	9 955 Kč	19-01-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda

8AL9326	603 Kč	11-04-2023	Rodent	engine cover	kryt motoru	Skoda
8AL9326	9 931 Kč	11-07-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AL9326	10 009 Kč	17-07-2023	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AL9326	7 201 Kč	06-12-2023	Crashed	threshold left	práh vlevo	Skoda
8AM1053	7 486 Kč	18-11-2021	Vandalism	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AM1053	16 818 Kč	25-02-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AM1183	12 922 Kč	25-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
8AM1183	30 198 Kč	24-03-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
8AM1203	5 361 Kč	30-05-2022	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM1203	2 Kč	01-07-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AM1203	26 278 Kč	05-08-2022	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AM1203	38 219 Kč	15-03-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AM1203	6 712 Kč	14-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AM1203	28 348 Kč	22-09-2023	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AM1203	13 334 Kč	01-12-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM3103	10 904 Kč	07-08-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AM3103	12 811 Kč	04-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AM3103	17 854 Kč	11-12-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AM3177	6 534 Kč	11-02-2023	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Hyundai
8AM3177	16 876 Kč	27-05-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Hyundai
8AM3177	0 Kč	04-10-2023	unknown	rear left	v levo v zadu	Hyundai
8AM3177	0 Kč	20-02-2024	unknown	front right	vpředu vpravo	Hyundai
8AM3249	12 919 Kč	31-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AM3249	14 242 Kč	14-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AM4969	9 203 Kč	01-03-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AM4969	9 535 Kč	16-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AM4969	170 983 Kč	01-05-2022	Animal crossing	front side	přední strana	Skoda
8AM4969	24 416 Kč	30-11-2023	Nature forces	hail damage	krupobití	Skoda
8AM4969	6 604 Kč	10-01-2024	unknown	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AM4969	597 Kč	05-02-2024	Rodent	engine cover	kryt motoru	Skoda
8AM4969	0 Kč	05-02-2024	Rodent	engine cover	kryt motoru	Skoda
8AM4971	0 Kč	04-01-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM4971	106 798 Kč	04-01-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM4971	0 Kč	09-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM4971	0 Kč	13-02-2024	Crashed	rear bumper	EKAS Automotive s.r.o.	2020287019
8AM4971	0 Kč	21-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	EKAS Automotive s.r.o.	2020287019

8AM5245	0 Kč	29-06-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AM5245	22 934 Kč	19-09-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AM5245	0 Kč	21-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM5245	14 047 Kč	21-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM5473	0 Kč	05-05-2021	Crashed	left side	levá strana	Hyundai
8AM5473	0 Kč	08-02-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Hyundai
8AM5474	1 500 Kč	08-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
8AM5474	101 092 Kč	13-01-2023	Animal crossing	front right	vpředu vpravo	Hyundai
8AM5662	135 521 Kč	16-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AM5662	16 888 Kč	15-11-2023	unknown	right side	pravá strana	Skoda
8AM5662	25 552 Kč	12-02-2024	unknown	front side	přední strana	Skoda
8AM6480	22 396 Kč	11-05-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AM6480	10 982 Kč	14-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AM6516	8 803 Kč	28-08-2021	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AM6516	57 571 Kč	26-08-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AM6516	10 287 Kč	27-10-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AM6516	18 758 Kč	22-11-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AM8705	20 000 Kč	22-08-2023	unknown	front side	přední strana	Hyundai
8AM8705	20 000 Kč	17-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
8AM8705	0 Kč	30-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
8AM8708	30 745 Kč	09-09-2021	unknown	left side	levá strana	Renault
8AM9087	10 210 Kč	15-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
8AN1014	11 046 Kč	26-10-2022	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AN1014	1 500 Kč	03-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AN1014	14 755 Kč	22-01-2024	unknown	rear side	zadní strana	Skoda
8AN1014	4 358 Kč	22-01-2024	Crashed	threshold left	práh vlevo	Skoda
8AN1014	11 168 Kč	22-02-2024	unknown	bonnet	kapota	Skoda
8AN3190	0 Kč	05-10-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Toyota
8AN3190	9 630 Kč	27-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AN3191	8 599 Kč	10-12-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
8AN3191	10 193 Kč	16-01-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
8AN3191	8 493 Kč	26-01-2024	Crashed	front right	vpředu vpravo	Toyota
8AN3598	17 179 Kč	03-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	BMW
8AN3598	0 Kč	26-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	BMW
8AN3598	0 Kč	01-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	BMW
8AN4030	35 770 Kč	07-12-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AN4268	5 280 Kč	31-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

8AN4268	5 989 Kč	16-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AN4268	1 500 Kč	29-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AN5016	7 648 Kč	19-04-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AN5728	60 000 Kč	04-03-2024	unknown	rear right	v pravo v zadu	Lexus
8AN6190	0 Kč	01-04-2021	Crashed	front side	přední strana	Toyota
8AN6190	166 277 Kč	01-04-2021	Crashed	front side	přední strana	Toyota
8AN6190	24 141 Kč	20-06-2022	Crashed	front side	přední strana	Toyota
8AN6190	16 259 Kč	27-06-2022	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Toyota
8AN6190	10 270 Kč	07-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AN6190	15 426 Kč	16-02-2023	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Toyota
8AN6190	12 568 Kč	10-10-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Toyota
8AN6196	8 049 Kč	05-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Peugeot
8AN6196	7 369 Kč	08-02-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
8AN6196	10 453 Kč	08-02-2024	unknown	rear left	v levo v zadu	Peugeot
8AN7287	9 894 Kč	29-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AN7287	0 Kč	18-05-2021	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AN7287	12 810 Kč	19-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AN7287	0 Kč	27-02-2024	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AN7287	0 Kč	27-02-2024	unknown	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AN7884	17 212 Kč	28-11-2022	Crashed	right side	pravá strana	Toyota
8AN7884	8 645 Kč	14-03-2023	Animal crossing	wing mirror left	levé zrcátko	Toyota
8AN7884	12 638 Kč	08-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Toyota
8AN7884	9 136 Kč	26-02-2024	Crashed	threshold left	práh vlevo	Toyota
8AN9022	5 514 Kč	23-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AN9022	32 904 Kč	24-08-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AN9022	0 Kč	20-09-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AN9022	6 583 Kč	25-10-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Skoda
8AN9022	17 936 Kč	14-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AN9051	1 500 Kč	11-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AN9051	0 Kč	01-08-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AN9051	34 234 Kč	01-08-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AN9828	14 458 Kč	09-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
8AP0339	7 000 Kč	03-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AP0339	27 606 Kč	14-03-2023	unknown	front bumper	přední nárazník	Skoda

8AP0339	0 Kč	21-03-2024	Rodent	cabling	kabeláž	Skoda
8AP0339	3 338 Kč	21-03-2024	Rodent	cabling	CB AUTO A.S.	2020315014
8AP0542	9 883 Kč	13-06-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AP0542	94 112 Kč	18-09-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AP0542	6 987 Kč	20-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AP1006	11 445 Kč	08-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Ford
8AP1006	0 Kč	03-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Ford
8AP1006	0 Kč	04-03-2024	unknown	all around	všude okolo	Ford
8AP1256	0 Kč	21-01-2021	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AP1256	217 587 Kč	21-01-2021	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AP1256	6 240 Kč	01-08-2022	Crashed	engine cover	kryt motoru	Skoda
8AP1256	8 930 Kč	16-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AP1258	11 736 Kč	28-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AP2705	9 383 Kč	17-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Nissan
8AP2705	69 236 Kč	07-06-2023	Crashed	right side	pravá strana	Nissan
8AP3032	23 149 Kč	10-09-2021	Crashed	right side	pravá strana	Kia
8AP3588	60 064 Kč	18-02-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AP3681	88 540 Kč	14-06-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AP6837	0 Kč	30-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AP7276	0 Kč	24-07-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot
8AP7276	42 448 Kč	24-07-2021	Crashed	rear left	v levo v zadu	Peugeot
8AP7276	18 059 Kč	18-01-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Peugeot
8AR1102	25 000 Kč	22-11-2021	unknown	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AR1102	111 929 Kč	14-01-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AR1106	1 500 Kč	18-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volvo
8AR1106	12 207 Kč	26-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volvo
8AR2053	12 145 Kč	21-03-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Skoda
8AR2547	6 874 Kč	02-11-2021	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AR4342	9 237 Kč	26-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Audi
8AR4342	12 970 Kč	23-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Audi
8AR5746	0 Kč	21-04-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Opel
8AR5746	0 Kč	21-04-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Opel
8AS3620	28 182 Kč	24-11-2022	Animal crossing	front left	vpředu vlevo	Skoda
8AS3620	36 150 Kč	31-01-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda

8AS3620	1 500 Kč	02-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AS3621	0 Kč	29-01-2024	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
8AT0346	9 565 Kč	24-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
8AT0346	14 385 Kč	02-10-2023	Animal crossing	front left	vpředu vlevo	Hyundai
8AT0346	1 500 Kč	28-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
8AT2070	0 Kč	08-02-2022	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AT2070	53 700 Kč	08-02-2022	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
8AT2070	21 000 Kč	01-10-2022	Crashed	tyre	pneumatika	Volkswagen
8AT2070	8 874 Kč	14-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AT4939	7 260 Kč	14-09-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AT4939	0 Kč	02-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AU1317	16 848 Kč	11-07-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AU1317	7 694 Kč	19-09-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
8AU1317	9 459 Kč	26-10-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AU1317	24 569 Kč	04-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda
8AU1317	10 209 Kč	27-11-2023	Crashed	left side	levá strana	Skoda
8AU1317	7 977 Kč	06-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AU4929	26 024 Kč	13-08-2021	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AU4929	0 Kč	17-01-2023	Nature forces	rear side	zadní strana	Skoda
8AU4929	27 664 Kč	30-03-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AU7850	2 Kč	24-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AU7850	29 680 Kč	06-09-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
8AU7850	1 500 Kč	08-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
8AU7850	0 Kč	20-03-2024	Crashed	front right door	Lak Racing s.r.o.	2021169012
8AX1125	98 361 Kč	20-12-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AX1349	7 728 Kč	20-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AX1349	0 Kč	20-03-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AX1354	16 993 Kč	28-03-2023	unknown	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AX5315	0 Kč	17-02-2022	Crashed	front door left	přední dveře vlevo	Skoda
8AX5315	0 Kč	01-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AX5315	0 Kč	15-06-2022	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Skoda
8AX5838	75 561 Kč	23-07-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AY1203	13 013 Kč	12-08-2022	Vandalism	front side	přední strana	Skoda
8AY1203	0 Kč	01-11-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda

8AY1203	0 Kč	12-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AY1424	25 474 Kč	14-03-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Kia
8AY1424	30 426 Kč	13-06-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Kia
8AY1424	0 Kč	19-02-2024	unknown	front right	vpředu vpravo	Kia
8AZ5313	60 673 Kč	20-01-2022	Crashed	right side	pravá strana	Skoda
8AZ5313	5 089 Kč	02-05-2023	Vandalism	front right	vpředu vpravo	Skoda
8AZ8928	11 001 Kč	08-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
8AZ9591	18 118 Kč	29-04-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Skoda
8AZ9591	28 028 Kč	18-12-2023	Crashed	bonnet	kapota	Skoda
8AZ9591	0 Kč	02-01-2024	unknown	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
8AZ9591	0 Kč	11-01-2024	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
9AA6797	59 492 Kč	29-06-2022	Nature forces	hail damage	krupobití	Hyundai
9AA6797	12 000 Kč	22-02-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
9AA7712	8 454 Kč	02-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
9AA7712	13 686 Kč	25-07-2023	Crashed	all around	všude okolo	Skoda
9AA9827	1 500 Kč	01-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AB1789	9 244 Kč	04-03-2022	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Skoda
9AB1789	10 111 Kč	06-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
9AB1789	12 444 Kč	22-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
9AB1789	1 500 Kč	01-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
9AB3360	25 903 Kč	21-03-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Hyundai
9AB3360	45 514 Kč	08-12-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
9AB3360	10 210 Kč	08-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AB3360	35 088 Kč	09-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
9AB3360	15 647 Kč	09-01-2024	unknown	front side	přední strana	Hyundai
9AB3361	8 172 Kč	09-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Hyundai
9AB3361	10 210 Kč	17-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AB3362	8 602 Kč	13-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AB3362	10 210 Kč	06-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AB3362	7 997 Kč	22-01-2024	Crashed	rear left	v levo v zadu	Hyundai
9AB3363	15 066 Kč	16-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AB3363	6 018 Kč	17-01-2024	Crashed	front right	vpředu vpravo	Hyundai
9AB3363	8 958 Kč	18-01-2024	Crashed	left side	levá strana	Hyundai

9AB3363	1 653 Kč	19-01-2024	Crashed	front right	vpředu vpravo	Hyundai
9AB3363	12 506 Kč	22-01-2024	Crashed	right side	pravá strana	Hyundai
9AB3363	7 304 Kč	23-01-2024	Crashed	right side	pravá strana	Hyundai
9AB3365	10 135 Kč	19-07-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Hyundai
9AB3365	48 622 Kč	02-12-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Hyundai
9AB3365	0 Kč	12-01-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
9AB3365	40 484 Kč	12-01-2023	Crashed	rear bumper	zadní nárazník	Hyundai
9AB3365	27 255 Kč	25-01-2024	Crashed	front side	přední strana	Hyundai
9AB3365	14 681 Kč	25-01-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
9AB4226	115 553 Kč	17-04-2022	Animal crossing	all around	všude okolo	Skoda
9AB4226	0 Kč	17-03-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
9AB4226	20 470 Kč	17-03-2023	Crashed	front left	vpředu vlevo	Skoda
9AC2014	100 011 Kč	25-05-2020	Animal crossing	front side	přední strana	Volkswagen
9AC2014	0 Kč	25-05-2020	Animal crossing	front side	přední strana	Volkswagen
9AC2014	66 631 Kč	15-09-2020	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Volkswagen
9AC2014	22 898 Kč	19-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
9AC2014	187 479 Kč	02-02-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
9AC2014	0 Kč	02-02-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
9AC2014	22 764 Kč	01-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
9AC2014	0 Kč	21-01-2024	Crashed	right side	pravá strana	Volkswagen
9AC2127	9 584 Kč	07-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AC2127	1 500 Kč	25-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AC4121	44 022 Kč	21-10-2022	Crashed	right side	pravá strana	Citroen
9AC4121	0 Kč	08-03-2024	unknown	rear side	zadní strana	Citroen
9AD0307	0 Kč	16-03-2022	Crashed	front side	přední strana	Hyundai
9AD0307	144 190 Kč	16-03-2022	Crashed	front side	přední strana	Hyundai
9AD0307	13 000 Kč	23-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AD0307	35 185 Kč	26-08-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Hyundai
9AD8757	10 967 Kč	13-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AD8757	61 000 Kč	19-07-2023	Nature forces	hail damage	krupobití	Hyundai
9AF3561	1 500 Kč	29-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
9AF3562	41 624 Kč	21-06-2023	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volkswagen
9AF3562	10 691 Kč	16-08-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
9AF3562	8 501 Kč	16-08-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
9AH4264	0 Kč	08-12-2023	unknown	front door left	přední dveře vlevo	Kia
9AI6425	9 665 Kč	19-07-2023	unknown	front side	přední strana	Opel
9AI7854	1 500 Kč	14-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Opel

9AI7854	16 206 Kč	28-03-2023	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Opel
9AJ0052	15 565 Kč	24-04-2023	Crashed	front side	přední strana	Hyundai
9AJ0052	16 590 Kč	08-08-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Hyundai
9AJ0052	35 402 Kč	06-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Hyundai
9AJ0052	0 Kč	13-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
9AK3110	124 882 Kč	26-11-2021	Crashed	all around	všude okolo	Hyundai
9AK3110	0 Kč	06-11-2023	unknown	front right door	pravé přední dveře	Hyundai
9AL5436	0 Kč	24-02-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
9AL5436	140 326 Kč	24-02-2023	Crashed	front side	přední strana	Volkswagen
9AM9313	30 000 Kč	28-05-2023	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Kia
9AN7046	0 Kč	19-07-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
9AP0416	0 Kč	12-05-2023	unknown	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Toyota
9AP1028	28 540 Kč	28-11-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
9AP1207	35 000 Kč	17-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Kia
9AP1207	0 Kč	23-12-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Kia
9AP1207	35 000 Kč	23-12-2023	Crashed	front bumper	přední nárazník	Kia
9AP1207	25 000 Kč	03-01-2024	Rodent	roof	střecha	Kia
9AP1207	20 000 Kč	03-01-2024	Crashed	rear right door	pravé zadní dveře	Kia
9AP1207	20 000 Kč	22-02-2024	Crashed	front right door	pravé přední dveře	Kia
9AP1208	20 000 Kč	15-02-2024	Crashed	tyre and/or rim	pneumatika a / nebo ráfek	Kia
9AP1209	5 571 Kč	03-01-2024	unknown	roof	střecha	Kia
9AP1209	60 000 Kč	03-01-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Kia
9AP1383	0 Kč	03-02-2023	Crashed	engine cover	kryt motoru	Toyota
9AP5612	66 141 Kč	17-02-2023	Crashed	all around	všude okolo	Toyota
9AP5613	5 342 Kč	08-03-2023	unknown	bonnet	kapota	Toyota
9AP5613	7 374 Kč	28-03-2023	Crashed	wing mirror left	levé zrcátko	Toyota
9AP5613	1 500 Kč	06-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
9AP5613	32 885 Kč	08-11-2023	unknown	rear right	v pravo v zadu	Toyota
9AP5613	50 751 Kč	15-11-2023	unknown	front right	vpředu vpravo	Toyota
9AP8368	0 Kč	03-07-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
9AP8368	25 962 Kč	03-07-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Toyota
9AP8368	0 Kč	02-03-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
9AP8368	0 Kč	02-03-2024	Crashed	rear side	zadní strana	Toyota
9AS0888	19 448 Kč	01-12-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Cupra
9AT4750	15 458 Kč	16-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Toyota
EL012AI	8 604 Kč	08-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda

EL012AI	1 500 Kč	15-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
EL111AR	29 635 Kč	15-11-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Skoda
EL111AR	8 961 Kč	12-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
EL128AT	35 348 Kč	12-12-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Kia
EL128AT	37 334 Kč	26-04-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Kia
EL152AI	16 402 Kč	22-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
EL152AI	15 963 Kč	24-06-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Skoda
EL152AI	0 Kč	05-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Skoda
EL174AF	24 807 Kč	21-12-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Skoda
EL255AT	24 582 Kč	08-12-2022	Crashed	rear side	zadní strana	Kia
EL255AT	19 427 Kč	15-02-2023	Crashed	right wing mirror	pravé křídlo zrcadlo	Kia
EL255AT	0 Kč	07-03-2023	Crashed	front side	přední strana	Kia
EL255AT	10 898 Kč	07-03-2023	Crashed	front side	přední strana	Kia
EL419AJ	17 778 Kč	09-01-2024	Crashed	front left	vpředu vlevo	Volkswagen
EL514AT	12 117 Kč	14-09-2022	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Kia
EL514AT	103 278 Kč	20-07-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Kia
EL531AF	20 331 Kč	11-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Nissan
EL537AB	64 572 Kč	13-01-2023	Crashed	rear side	zadní strana	Volkswagen
EL537AB	183 382 Kč	03-11-2023	Th.party failed to give way	right side	pravá strana	Volkswagen
EL675AI	24 131 Kč	22-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Tesla
EL675AI	22 832 Kč	16-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Tesla
EL675AI	17 540 Kč	02-01-2024	Crashed	threshold left	práh vlevo	Tesla
EL675AI	13 522 Kč	05-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Tesla
EL849BH	58 912 Kč	16-12-2020	Crashed	left and right side	levá a pravá strana	Volvo
EL849BH	0 Kč	19-02-2021	Crashed	right side	pravá strana	Volvo
EL849BH	193 464 Kč	19-02-2021	Crashed	right side	pravá strana	Volvo
EL849BH	27 588 Kč	17-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volvo
EL849BH	16 349 Kč	30-04-2021	Crashed	front right	vpředu vpravo	Volvo
EL849BH	28 000 Kč	06-11-2023	Crashed	rear right	v pravo v zadu	Volvo
EL849BH	46 000 Kč	20-11-2023	Crashed	all around	všude okolo	Volvo
EL849BH	18 000 Kč	20-11-2023	unknown	rear side	zadní strana	Volvo
EL849BH	50 000 Kč	20-11-2023	Crashed	rear left	v levo v zadu	Volvo
EL849BH	98 000 Kč	20-11-2023	Crashed	front side	přední strana	Volvo
EL849BH	1 500 Kč	27-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volvo

EL862AZ	17 422 Kč	22-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Volkswagen
EL884AT	0 Kč	16-05-2022	Crashed	front bumper	přední nárazník	Hyundai
EL884AT	38 402 Kč	27-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Hyundai
EL904BA	28 900 Kč	26-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Tesla
EL904BA	0 Kč	20-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen	čelní sklo	Tesla
EL994AE	0 Kč	14-08-2021	unknown	no damage/unknown	žádné poškození / neznámé	Skoda
EL994AE	58 389 Kč	24-05-2023	Crashed	front side	přední strana	Skoda

Citigo 1.0 44 Active 3d
Citigo 1.0 44 Active 3d
Citigo 1.0 44 Active 3d
Citigo 1.0 44 Active 3d
Citigo 1.0 44 Active 3d
Citigo 1.0 44 Active 3d
Tr.KV TDCi125 310L2 TREND F
Tr.KV TDCi125 310L2 TREND F
Tr.KV TDCi125 310L2 TREND F
Tr.KV TDCi125 310L2 TREND F
Tr.KV TDCi125 310L2 TREND F
Tr.KV TDCi125 310L2 TREND F
Focus Kombi 1.5TDCI 95 Trend
Focus Kombi 1.5TDCI 95 Trend
Focus Kombi 1.5TDCI 95 Trend
Focus Kombi 1.5TDCI 95 Trend
Focus Kombi 1.5TDCI 95 Trend
Focus Kombi 1.5TDCI 95 Trend
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
308 SW 1.6bHDI 100k Allure S&S
Touran 2.0TDI SCR Maraton Edi
Touran 2.0TDI SCR Maraton Edi
Touran 2.0TDI SCR Maraton Edi
Touran 2.0TDI SCR Maraton Edi
Kodiaq 2.0TSI132 Ambi 4x4 DSG
Kodiaq 2.0TSI132 Ambi 4x4 DSG
Kodiaq 2.0TSI132 Ambi 4x4 DSG
Kodiaq 2.0TSI132 Ambi 4x4 DSG

Skoda
2.0bHdi130 3500 L2 4d
2.0bHdi130 3500 L2 4d
2.0bHdi130 3500 L2 4d
2.0bHdi130 3500 L2 4d
2.0bHdi130 3500 L2 4d
Kodiaq 2.0TDI110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI110 Style 4x4
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
Mondeo Kom.2.0TDCI132 Titanium
Mondeo Kom.2.0TDCI132 Titanium
Mondeo Kom.2.0TDCI132 Titanium
Mondeo Kom.2.0TDCI132 Titanium
Mondeo Kom.2.0TDCI132 Titanium
Mondeo Kom.2.0TDCI132 Titanium
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition

Superb 2.0TDI 110 L&K
Superb 2.0TDI 110 L&K
Superb 2.0TDI 110 L&K
Superb 2.0TDI 110 L&K
Superb 2.0TDI 110 L&K
Superb 2.0TDI 110 L&K
Superb 2.0TDI 110 L&K
Superb 2.0TDI 110 L&K
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
Optima SW 1.7CRDi BL DCT
Optima SW 1.7CRDi BL DCT
Optima SW 1.7CRDi BL DCT
Optima SW 1.7CRDi BL DCT
Optima SW 1.7CRDi BL DCT
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo 1.4TSI110 Style
OctaviaCo 1.4TSI110 Style
OctaviaCo 1.4TSI110 Style
OctaviaCo 1.4TSI110 Style
OctaviaCo 1.4TSI110 Style
OctaviaCo 1.4TSI110 Style
Kodiaq 2.0 TDI110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0 TDI110 Ambition 4x4
OctaviaCo1.6TDI85 Style
Octavia 2.0TDI 85 Ambition AT
Octavia 2.0TDI 85 Ambition AT
Octavia 2.0TDI 85 Ambition AT
Octavia 2.0TDI 85 Ambition AT
Octavia 2.0TDI 85 Ambition AT
Octavia 2.0TDI 85 Ambition 5d
Octavia 2.0TDI 85 Ambition 5d

Octavia 2.0TDI 85 Ambition 5d
Rapid SB 1.0TSI 81 Monte Carlo
Rapid SB 1.0TSI 81 Monte Carlo
Rapid SB 1.0TSI 81 Monte Carlo
OctaviaCo2.0TDI110 Style DSG
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Ambition
Skoda
OctaviaCo2.0TDI135Style DSG4x4
OctaviaCo2.0TDI135Style DSG4x4
OctaviaCo2.0TDI135Style DSG4x4
OctaviaCo2.0TDI135Style DSG4x4
OctaviaCo2.0TDI135Style DSG4x4
OctaviaCo2.0TDI135Style DSG4x4
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
FabiaCo 1.0TSI81 Ambition
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR

BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
BerliMS 1.6bHDi 120 SS XTR
Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition AT
Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition AT
Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition AT
Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition AT
Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Superb 2.0TDI 110 Style AP
Superb 2.0TDI 110 Style AP
Superb 2.0TDI 110 Style AP
Superb 2.0TDI 110 Style AP
Superb 2.0TDI 110 Style AP

440i Gran Coupe M Sport xD
440i Gran Coupe M Sport xD
440i Gran Coupe M Sport xD
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
RAV4 2.5Hyb.145 Exec.4WD
RAV4 2.5Hyb.145 Exec.4WD
RAV4 2.5Hyb.145 Exec.4WD
RAV4 2.5Hyb.145 Exec.4WD
RAV4 2.5Hyb.145 Exec.4WD
RAV4 2.5Hyb.145 Exec.4WD
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
Octavia 1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
OctaviaCo1.6TDI85 Style
Superb 2.0TDI 110 Ambition
Superb 2.0TDI 110 Ambition
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT

Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Kuga 2.0TDCi132 Titaniu AWD AT
Caddy 2.0TDI 75 TL
Caddy 2.0TDI 75 TL
Caddy 2.0TDI 75 TL
Caddy 2.0TDI 75 TL
Rapid SB 1.0TSI 81 Style
Rapid SB 1.0TSI 81 Style
Rapid SB 1.0TSI 81 Style
Rapid SB 1.0TSI 81 Style
Rapid SB 1.0TSI 81 Style
Rapid SB 1.0TSI 81 Style
Rapid SB 1.0TSI 81 Style
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT
Rapid 1.0TSI 81 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition
Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition

Octavia 1.5TSI 110 Style
Octavia 1.5TSI 110 Style
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Rapid 1.0TSI 81 Ambition
Golf Var 1.6TDI85 HL
Golf Var 1.6TDI85 HL
Golf Var 1.6TDI85 HL
OctCom 2.0TSI 140 Style AT
OctCom 2.0TSI 140 Style AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style

Octavia Com.TSI 85 Style
Pas.Var.2.0TDI 140 Highline AT
Pas.Var.2.0TDI 140 Highline AT
Pas.Var.2.0TDI 140 Highline AT
Pas.Var.2.0TDI 140 Highline AT
Pas.Var.2.0TDI 140 Highline AT
Pas.Var.2.0TDI 140 Highline AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Golf Var 1.6TDI85 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Rifter1.2PT 110 Active
Rifter1.2PT 110 Active
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambit.AT
Octavia 1.0TSI 85 Ambition
Octavia 1.0TSI 85 Ambition
Octavia 1.0TSI 85 Ambition
2008 1.5BHDi 100 Allure
2008 1.5BHDi 100 Allure
2008 1.5BHDi 100 Allure
2008 1.5BHDi 100 Allure
Megane GT 1.5dCi 115 Intens
Megane GT 1.5dCi 115 Intens

Megane GT 1.5dCi 115 Intens
Megane GT 1.5dCi 115 Intens
Megane GT 1.5dCi 115 Intens
Megane GT 1.5dCi 115 Intens
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Pas.Var.2.0TDI 110 Com.
Pas.Var.2.0TDI 110 Com.
Pas.Var.2.0TDI 110 Com.
Pas.Var.2.0TDI 110 Com.
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Optima SW 1.7CRDi Execut L DCT
Optima SW 1.7CRDi Execut L DCT
Optima SW 1.7CRDi Execut L DCT
Optima SW 1.7CRDi Execut L DCT
Optima SW 1.7CRDi Execut L DCT
Optima SW 1.7CRDi Execut L DCT
Optima SW 1.7CRDi Execut L DCT
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Kodiaq 2.0TDI 140 Amb. 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 Amb. 4x4 AT

OctaviaCo1.5TSI 110 Style
Sharan 2.0 TDI110 HL
Sharan 2.0 TDI110 HL
Sharan 2.0 TDI110 HL
Golf Var 1.5TSI EVO110 HL DSG
Golf Var 1.5TSI EVO110 HL DSG
Pas.Var.2.0TDI 140 Comf.4X4 AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
MastFu dCi130 L3H2P3 COOL
MastFu dCi130 L3H2P3 COOL
MastFu dCi130 L3H2P3 COOL
MastFu dCi130 L3H2P3 COOL
MastFu dCi130 L3H2P3 COOL
MastFu dCi130 L3H2P3 COOL
MastFu dCi130 L3H2P3 COOL
Kodiaq 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Octavia 1.6TDI 85 Style
Octavia 1.6TDI 85 Style
Octavia 1.6TDI 85 Style
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Karoq 1.6TDI 85 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 L&K AT
Duster 1.5dCi 85 Comfort 4x4
2008 1.5BHDI 100 Active
2008 1.5BHDI 100 Active
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT

Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Hilux 2.4D4D Live DC 4x4
Hilux 2.4D4D Live DC 4x4
Octavia 1.6TDI 85 Style
Octavia 1.6TDI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Fabia 1.0MPI 44 Active
Fabia 1.0MPI 44 Active
Fabia 1.0MPI 44 Active
Skoda
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Ins.ST 1.6CDTI 100 eco.Dyn AT
Ins.ST 1.6CDTI 100 eco.Dyn AT
Superb 2.0TDI 140 Amb. 4x4 AT
Superb 2.0TDI 140 Amb. 4x4 AT
Superb 2.0TDI 140 Amb. 4x4 AT
2008 1.5BHDI 100 Active
2008 1.5BHDI 100 Active
2008 1.5BHDI 100 Active

Kangoo Expr.dCi75 Cool
Kangoo Expr.dCi75 Cool
Kangoo Expr.dCi75 Cool
Kangoo Expr.dCi75 Cool
Kangoo Expr.dCi75 Cool
Octavia Com 1.6TDI 85 Tour
Octavia Com 1.6TDI 85 Tour
Octavia Com 1.6TDI 85 Tour
Caddy 2.0TDI 75 TL
Caddy 2.0TDI 75 TL
Part.1.6BHDI 75 L1 Active 4d
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition
Octavia Com TDI 110 L&K AT
Octavia Com TDI 110 L&K AT
Octavia Com TDI 110 L&K AT
Octavia Com TDI 110 L&K AT
Scala 1.6TDI 85 Ambition
308 SW 1.5BHDI 100 Active
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Sup.C.FL2.0TDI 140 Sco.4x4 AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Sco.4x4 AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Sco.4x4 AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Sco.4x4 AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Sco.4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Sportline AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT

Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia 1.5TSI 110 Style AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT
Pas. Var.2.0TDI 176 Eleg.4M AT
Pas. Var.2.0TDI 176 Eleg.4M AT
Pas. Var.2.0TDI 176 Eleg.4M AT
Pas. Var.2.0TDI 176 Eleg.4M AT
Pas. Var.2.0TDI 176 Eleg.4M AT

Pas. Var.2.0TDI 176 Eleg.4M AT
Supe.FL1.5TSI 110 Ambition
Supe.FL1.5TSI 110 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
OctaviaCo1.5TSI 110 Style
Golf Var. 1.6TDI 85 Highline
Golf Var. 1.6TDI 85 Highline
Golf Var. 1.6TDI 85 Highline
XC60 D4 Momentum AT
XC60 D4 Momentum AT
XC60 D4 Momentum AT
XC60 D4 Momentum AT
XC60 D4 Momentum AT
Kodiaq 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Supe.FL2.0TDI 110 Style

Supe.FL2.0TDI 110 Style
Supe.FL2.0TDI 110 Style
Supe.FL2.0TDI 110 Style
Supe.FL2.0TDI 110 Style
Supe.FL2.0TDI 110 Style
Supe.FL2.0TDI 110 Style
Supe.FL2.0TDI 110 Style
Karoq 2.0TDI 110 Active 4x4
Octavia Com.TSI 85 Ambition
Octavia Com.TSI 85 Ambition
Octavia Com.TSI 85 Ambition
Foc.Kom.1.5EBI.120 Tre.Ed.P.
Foc.Kom.1.5EBI.120 Tre.Ed.P.
Foc.Kom.1.5EBI.120 Tre.Ed.P.
Skoda
Skoda
Skoda
Skoda
Octavia 2.0TDI 135 RS 4x4 AT
Exp. 1.5BHDi 120 S&S L2 Act.6
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition
Supe.FL2.0TDI 110 Ambition AT
Supe.FL2.0TDI 110 Ambition AT
Supe.FL2.0TDI 110 Ambition AT
Supe.FL2.0TDI 110 Ambition AT

Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Kodiaq 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Octavia Com.TSI 85 Ambition
Octavia Com.TSI 85 Ambition
Octavia Com.TSI 85 Ambition
Octavia Com.TSI 85 Ambition
Octavia Com TDI 110 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Karoq 1.5TSI 110 ACT Ambit.AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Ambit.AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Ambit.AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Sport.4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Sport.4x4 AT
Scala 1.0TSI 85 Style
Scala 1.0TSI 85 Style
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT

Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition
Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition
Octavia 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Octavia 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
Octavia 2.0TSI 140 L&K 4x4 AT
5008 1.6PT 180 GT Line AT
5008 1.6PT 180 GT Line AT
5008 1.6PT 180 GT Line AT
5008 1.6PT 180 GT Line AT
5008 1.6PT 180 GT Line AT
Caddy 2.0TDI 75 TL
Caddy 2.0TDI 75 TL
Caddy 2.0TDI 75 TL
Caddy 2.0TDI 75 TL
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 L&K 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4
Fabia Com.1.0TSI 70 Style
Fabia Com.1.0TSI 70 Style
Fabia Com.1.0TSI 70 Style

Fabia Com.1.0TSI 70 Style
Fabia Com.1.0TSI 70 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
308 SW 1.5BHDi 100 Active
Pas.Var.2.0TDI 140 Elegance AT
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Scout 4x4 AT
Oct.Co1.5TSI CNG 130 Ambiti.AT
Oct.Co1.5TSI CNG 130 Ambiti.AT
Oct.Co1.5TSI CNG 130 Ambiti.AT
Oct.Co1.5TSI CNG 130 Ambiti.AT
Oct.Co1.5TSI CNG 130 Ambiti.AT
Oct.Co1.5TSI CNG 130 Ambiti.AT
Oct.Co1.5TSI CNG 130 Ambiti.AT
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style

Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Style
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octa.Com TDI 135 Style 4x4 AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
RR Velar D275 R-Dyn.HSE AWD AT
RR Velar D275 R-Dyn.HSE AWD AT
RR Velar D275 R-Dyn.HSE AWD AT
RR Velar D275 R-Dyn.HSE AWD AT
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Kamq 1.5TSI 110 Style
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
X5 3.0xDrive 30d AT
BMW
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Tucson 1.6CRDi 85 Traveller
Tucson 1.6CRDi 85 Traveller
5008 2.0BHDi 180 GT Line AT
5008 2.0BHDi 180 GT Line AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT

Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT
Scala 1.0TSI 85 Style
Scala 1.0TSI 85 Style
Scala 1.0TSI 85 Style
Scala 1.0TSI 85 Style
Skoda
Scala 1.0TSI 85 Style
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Mondeo Kom.2.0EB 110 Titanium
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Ranger DC 2.0EB 170 XLT 4x4
CX5 2.5SA-G194 Revolution AT
CX5 2.5SA-G194 Revolution AT
CX5 2.5SA-G194 Revolution AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT

Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Octavia Com TDI 110 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Scala 1.0TSI 85 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
MastFu dCi135 L3H2P3 Cool
MastFu dCi135 L3H2P3 Cool
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Coroll TS 1.8Hyb.122 Comfor AT
Octavia Com.TSI 85 Style
Touran 2.0TDI 110 Highline
Touran 2.0TDI 110 Highline
Touran 2.0TDI 110 Highline
Touran 2.0TDI 110 Highline
RAV4 2.5Hyb.218 Active AT
A 180 sedan AT 4d
A 180 sedan AT 4d
RAV4 2.5Hyb.218 Executi.4WD AT
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style

Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Octavia Com TDI 110 Style AT
Octavia Com TDI 110 Style AT
Kodiaq 1.5TSI 110 Style AT
Kodiaq 1.5TSI 110 Style AT
Kodiaq 1.5TSI 110 Style AT
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
330d Touring xDrive AT
330d Touring xDrive AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
A6 35 TDI 120 Design AT
A6 35 TDI 120 Design AT
A6 35 TDI 120 Design AT
A6 35 TDI 120 Design AT
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Touareg 3.0TDI 170 4M AT
Touareg 3.0TDI 170 4M AT
Touareg 3.0TDI 170 4M AT
Touareg 3.0TDI 170 4M AT

Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Golf Var.2.0TDI 110 Highline
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Caddy 2.0TDI 110 TL DSG6
Sharan 2.0 TDI130 HL 4M AT
Sharan 2.0 TDI130 HL 4M AT
Sharan 2.0 TDI130 HL 4M AT
Megane GT 1.5dCi 115 Zen
Megane GT 1.5dCi 115 Zen
Megane GT 1.5dCi 115 Zen
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Camry 2.5Hyb. Executive AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Sup.C.FL2.0TDI 140 Style AT
Boxer Fur.2.2HDI 4350 L4H2 Act

Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Kodiaq 2.0TDI 110 Ambition 4x4
Skoda
Skoda
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Boxer F.2.2BHDI 3300L2H2 Acces
Boxer F.2.2BHDI 3300L2H2 Acces
Boxer F.2.2BHDI 3300L2H2 Acces
Boxer F.2.2BHDI 3300L2H2 Acces
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Scala 1.6TDI 85 Style
Scala 1.6TDI 85 Style
Scala 1.6TDI 85 Style
Corolla TS 1.2T Comfort
Corolla TS 1.2T Comfort
Octavia Com TDI 110 Ambit. AT
Octavia Com TDI 110 Ambit. AT
Camry 2.5Hyb. Executive AT
Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition
Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition

Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition
Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition
Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Fabia 1.0TSI 70 Ambition
Scala 1.6TDI 85 Style AT
Scala 1.6TDI 85 Style AT
Scala 1.6TDI 85 Style AT
Scala 1.6TDI 85 Style AT
5008 2.0BHDi 180 GT AT
5008 2.0BHDi 180 GT AT
5008 2.0BHDi 180 GT AT
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Octavia Com.TSI 85 Style
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Focus 1.0EB 125 Trend Edit.AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Corolla TS 2.0 HEV Execut. AT
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d

Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Boxer F.2.2BHDI 3500 L3H2 Act.
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition
Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition
Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor

Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor
Crafter 35 130 sredni rozvor
Boxer F.2.2BHDI 3300L2H2 Acces
Boxer F.2.2BHDI 3300L2H2 Acces
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Octavia 2.0TDI 85 Style 5d
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Scala 1.5TSI 110 Style
Scala 1.5TSI 110 Style
Scala 1.5TSI 110 Style
Scala 1.5TSI 110 Style
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
Fabia Com 1.0TSI 81 Ambition
5008 1.5BHDI 130 Active AT
5008 1.5BHDI 130 Active AT
RAV4 2.5Hyb.218 Executive AT
RAV4 2.5Hyb.218 Executive AT
RAV4 2.5Hyb.218 Executive AT
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Kodiaq 2.0TDI 140 Styl. 4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 140 Styl. 4x4 AT
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d

Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
Kodiaq 2.0TDI 110 Sport.4x4 AT
Kodiaq 2.0TDI 110 Sport.4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Skoda
Skoda

Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
Oct.1.5e-TEC 110 Ambition AT
Oct.1.5e-TEC 110 Ambition AT
Oct.1.5e-TEC 110 Ambition AT
Octavia 1.5TSI 110 Style 5d
Octavia 1.5TSI 110 Style 5d
Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
i30 k.1.6CRDi Hyb.136 Style
i30 k.1.6CRDi Hyb.136 Style
i30 k.1.6CRDi Hyb.136 Style
Meg.GT Blue dCi 115 Zen 5d
i30 kom. TGDI 120 Start Plus
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
520d Touring AT
520d Touring AT
520d Touring AT
Pas.Var.2.0TDI 147 Alltr.4M AT
Fabia Com.1.0TSI 70 Style

Fabia Com.1.0TSI 70 Style
Fabia Com.1.0TSI 70 Style
Octavia 1.5TSI 110 Ambition 5d
Es 300h Limited Edition 4d
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Boxer F.2.2HDI 4350 L4H2 Act.
Boxer F.2.2HDI 4350 L4H2 Act.
Boxer F.2.2HDI 4350 L4H2 Act.
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Corolla TS 2.0Hyb.Executive AT
Karoq 2.0TDI 110 4x4 Style AT
Karoq 2.0TDI 110 4x4 Style AT

Karoq 2.0TDI 110 4x4 Style AT
Skoda
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Foc.Kom.2.0EBI.150 Titanium AT
Foc.Kom.2.0EBI.150 Titanium AT
Foc.Kom.2.0EBI.150 Titanium AT
Karoq 2.0TDI 110 Style
Karoq 2.0TDI 110 Style
Karoq 2.0TDI 110 Style
Karoq 2.0TDI 110 Style
Karoq 2.0TDI 110 Style
Karoq 2.0TDI 110 Style
Juke 1.0DIG-T 117 N-Connecta
Juke 1.0DIG-T 117 N-Connecta
ProCeed 1.6 T-GDI GT AT 5d
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Sup.C.FL2.0TDI 110 Style AT
Scala 1.0TSI 70 Ambition
Boxer F.2.2HDI 4350 L4H2 Act.
Boxer F.2.2HDI 4350 L4H2 Act.
Boxer F.2.2HDI 4350 L4H2 Act.
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
Oct.C. 2.0TDI 147 Scout 4x4 AT
XC40 B4 Momemntum Pro AT
XC40 B4 Momemntum Pro AT
Sup.C.FL2.0TDI 110 Ambition AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
A6 Av.3.0TDI 45 quatt.Sport AT
A6 Av.3.0TDI 45 quatt.Sport AT
GR.X 1.5CDTI 96 Elegance 5d
GR.X 1.5CDTI 96 Elegance 5d
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT

Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
i30 kom.1.6CRDi 115 Smart
i30 kom.1.6CRDi 115 Smart
i30 kom.1.6CRDi 115 Smart
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Pas.Var.2.0TDI 110 Elegance AT
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Octavia Com 1.6TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Oct.Combi 2.0TDI 85 Style
Caddy 2.0TDI 75 5d
Caddy 2.0TDI 75 5d
Caddy 2.0TDI 75 5d
Volkswagen
Kamiq 1.0 TSI 81 Ambition AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Karoq 1.5TSI 110 ACT Style AT
Kamiq 1.0 TSI 81 Ambition AT
Kamiq 1.0 TSI 81 Ambition AT
Kamiq 1.0 TSI 81 Ambition AT
Kamiq 1.0 TSI 81 Ambition AT
Kamiq 1.0 TSI 81 Ambition AT
FabiaCom.1.0TSI 70 Ambition 5d
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT

i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Arteon 2.0TSI 200 R-line 4M AT
Tucs.1.6 T-GDI 110 Style AT
Tucs.1.6 T-GDI 110 Style AT
Berlingo BHDl 102 L1 Plus 4d
Berlingo BHDl 102 L1 Plus 4d
Tuc.1.6TGDI 130 Adven.4x4 AT
Tuc.1.6TGDI 130 Adven.4x4 AT
Tuc.1.6TGDI 130 Adven.4x4 AT
Tuc.1.6TGDI 130 Adven.4x4 AT
Tuc.1.6T-GDI 110 Smart 5d
Tuc.1.6T-GDI 110 Smart 5d
Pas.Var.1.5TSI Business AT
Pas.Var.1.5TSI Business AT
Pas.Var.1.5TSI Business AT
Pas.Var.1.5TSI Business AT
Ceed SW 1.5 T-GDI 118 Fresh
Cross.1.2T 81 Edition 5d
Cross.1.2T 81 Edition 5d

Cross.1.2T 81 Edition 5d
i30 kom.1.5TGDI FamilySmart AT
i30 kom.1.5TGDI FamilySmart AT
i30 kom.1.5TGDI FamilySmart AT
i30 kom.1.5TGDI FamilySmart AT
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
i30 kom.1.0TGDI Family Comf
Pas.Var.1.5TSI Business AT
Pas.Var.1.5TSI Business AT
Ceed SW 1.5 T-GDI 118 Top
Pas.Var.1.5TSI EVO Business
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Pas.Var.1.5TSI EVO Business
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Sportage 1.6TGDI 110 Exclusive
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Corolla 1.5DF Comfort 4d
Leon ST 2.0 TSI 180 AT 5d
Corolla TS 1.8Hyb GR Sport AT
Superb 1.4PHEV 160 Style AT

Passat 1.4 TSI PHEV GTE AT 4d
IONIQ 5 73kWh 160 Style AT
IONIQ 5 73kWh 160 Style AT
Model Y Long Range AWD AT
Model Y Long Range AWD AT
Sup.C.1.4 PHEV 160 L&K AT
Sup.C.1.4 PHEV 160 L&K AT