

Registration No.	Damage costs estimated	Damage Date	Descr. Cause	Descr. Damage
1AAV920	100 000 Kč	14-11-2024	Crashed	rear left
1ACF270	0 Kč	01-05-2024	Crashed	front left
1ACF270	52 189 Kč	01-05-2024	Crashed	front left
1ACF270	60 000 Kč	15-05-2024	Crashed	left side
1ACF270	60 000 Kč	03-07-2024	Crashed	right side
1ACK866	30 000 Kč	25-03-2025	Crashed	front right
1AEH890	14 373 Kč	02-01-2025	Crashed	front right
1AEH890	13 974 Kč	25-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
1TY0059	762 Kč	26-12-2021	Rodent	front side
4AY7100	8 105 Kč	06-03-2020	Crashed	rear side
4AY7100	94 128 Kč	03-07-2023	Crashed	front left
5AY8605	23 917 Kč	12-10-2021	Crashed	front right
5AY8605	8 288 Kč	01-05-2024	Damage caused by stones	front windscreen
6AA4668	10 422 Kč	03-10-2017	Damage caused by stones	front windscreen
6AA4668	7 574 Kč	13-03-2018	unknown	front windscreen
6AA4668	7 222 Kč	12-10-2018	Crashed	right wing mirror
6AA4668	5 705 Kč	17-09-2019	Crashed	right wing mirror
6AA4668	6 226 Kč	15-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen
6AA4668	0 Kč	13-01-2022	Crashed	right side
6AA4668	167 555 Kč	13-01-2022	Crashed	right side
6AA4668	119 912 Kč	12-05-2022	Crashed	left side
6AA4668	9 955 Kč	01-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen
6AA4668	8 116 Kč	16-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
6AI9560	39 429 Kč	27-03-2020	Crashed	right side
6AI9560	0 Kč	23-05-2022	unknown	right wing mirror
6AI9560	140 000 Kč	30-11-2023	Crashed	right side
6AJ3683	68 233 Kč	09-10-2018	Crashed	front left
6AK8514	21 910 Kč	19-03-2019	Crashed	front right
6AK8514	63 881 Kč	27-01-2021	Crashed	right side
6AK8514	11 090 Kč	21-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen
6AK8514	16 466 Kč	27-06-2024	Crashed	rear left
6AM1529	25 012 Kč	20-12-2017	Damage caused by stones	front windscreen
6AM1529	11 000 Kč	09-01-2018	Inspection	wing mirror left
6AM1529	16 714 Kč	21-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen
6AM1529	57 821 Kč	01-11-2022	Crashed	front right
6AM1529	83 936 Kč	26-06-2023	Crashed	left side
6AM1529	36 699 Kč	03-01-2025	Crashed	right side
6AM1529	25 876 Kč	06-01-2025	Crashed	front side
6AM1529	16 450 Kč	22-01-2025	Crashed	front left
6AR4333	6 509 Kč	21-12-2017	Inspection	front door left
6AR4333	5 703 Kč	24-08-2018	Crashed	right threshold
6AR4333	17 718 Kč	19-12-2018	Crashed	front left

6AR4333	5 798 Kč	25-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
6AR4333	21 379 Kč	25-11-2024	Crashed	all around
6AS9544	0 Kč	20-04-2018	Crashed	front side
6AS9544	35 077 Kč	20-04-2018	Crashed	front side
6AS9544	0 Kč	25-02-2022	Crashed	right side
6AS9544	6 363 Kč	29-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen
6AS9544	18 622 Kč	02-07-2024	Crashed	all around
6AS9544	33 305 Kč	01-08-2024	Crashed	right side
6AS9544	7 350 Kč	14-09-2024	Crashed	rear left
6AS9544	16 029 Kč	30-09-2024	Crashed	front side
6AZ5596	5 575 Kč	22-07-2019	Damage caused by stones	front windscreen
6AZ5596	3 287 Kč	06-01-2021	Crashed	rear left
6AZ5596	26 713 Kč	15-01-2021	Crashed	front bumper
6AZ5596	26 460 Kč	01-04-2022	Crashed	all around
6AZ5596	44 646 Kč	24-07-2024	Nature forces	hail damage
6AZ5596	20 347 Kč	29-08-2024	Crashed	rear left
6AZ5596	27 182 Kč	05-09-2024	Crashed	rear side
6AZ5596	14 083 Kč	11-09-2024	Crashed	front bumper
6L28608	100 841 Kč	10-08-2023	Crashed	rear side
6L28608	18 824 Kč	12-11-2024	Crashed	wing mirror left
6L28608	7 833 Kč	14-12-2024	Crashed	rear left
7AC2003	5 280 Kč	18-04-2019	Damage caused by stones	front windscreen
7AC2003	20 723 Kč	05-10-2022	Crashed	rear bumper
7AE7467	0 Kč	20-12-2019	Crashed	left side
7AE7467	52 212 Kč	20-12-2019	Crashed	left side
7AE7467	8 564 Kč	09-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AE7467	11 478 Kč	12-09-2023	unknown	front side
7AE7467	9 431 Kč	06-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AJ2529	13 933 Kč	09-05-2023	Crashed	rear side
7AJ2529	9 273 Kč	10-05-2023	Crashed	rear side
7AJ2529	13 433 Kč	12-05-2023	Crashed	left side
7AJ2529	19 757 Kč	15-05-2023	unknown	front door left
7AJ2529	10 966 Kč	18-06-2023	unknown	bonnet
7AJ7642	10 066 Kč	29-05-2019	Damage caused by stones	front windscreen
7AJ7642	0 Kč	12-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
7AJ7642	0 Kč	22-01-2025	Crashed	front bumper
7AJ7642	0 Kč	04-02-2025	Crashed	rear bumper
7AJ9850	0 Kč	21-01-2021	Crashed	front left
7AJ9850	122 127 Kč	21-01-2021	Crashed	front left
7AJ9850	17 872 Kč	20-11-2024	Crashed	right side
7AJ9850	6 682 Kč	02-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AJ9850	19 406 Kč	02-01-2025	unknown	front side
7AJ9850	17 915 Kč	20-01-2025	Crashed	rear side
7AK8890	13 748 Kč	11-06-2019	Damage caused by stones	front windscreen

7AK8890	17 297 Kč	05-08-2023	Crashed	front right
7AM0233	6 159 Kč	08-08-2019	Damage caused by stones	front windscreen
7AM0233	1 500 Kč	11-03-2020	Damage caused by stones	front windscreen
7AM0233	23 576 Kč	11-07-2022	unknown	front side
7AM0233	11 360 Kč	01-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AM6387	5 715 Kč	25-02-2021	Crashed	front bumper
7AM6387	8 024 Kč	18-03-2021	unknown	rear bumper
7AM6387	10 964 Kč	31-03-2021	Crashed	rear right
7AM6387	14 261 Kč	12-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AM6387	72 117 Kč	18-12-2021	Animal crossing	front side
7AM6387	0 Kč	04-09-2022	Crashed	front side
7AM6387	69 045 Kč	04-09-2022	Crashed	front side
7AM6387	55 084 Kč	06-04-2023	Crashed	front left
7AM6387	32 899 Kč	01-12-2023	Crashed	front left
7AM6387	26 928 Kč	06-08-2024	unknown	front side
7AM6387	60 000 Kč	11-08-2024	Crashed	front side
7AM6387	6 942 Kč	01-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
7AP8558	9 420 Kč	21-11-2024	unknown	rear bumper
7AP8558	0 Kč	05-12-2024	unknown	rear door left
7AP8558	8 684 Kč	20-12-2024	unknown	rear right
7AP8558	2 200 Kč	09-01-2025	unknown	roof
7AR1852	11 507 Kč	05-10-2021	Crashed	rear bumper
7AR1852	163 175 Kč	07-10-2021	Crashed	right side
7AR1852	16 310 Kč	07-01-2022	Crashed	wing mirror left
7AR1852	74 942 Kč	25-07-2024	Crashed	left side
7AR1852	7 501 Kč	10-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AS1273	17 467 Kč	18-12-2019	Crashed	rear bumper
7AS1273	41 727 Kč	09-07-2020	Crashed	all around
7AS1273	0 Kč	07-12-2020	Crashed	rear right
7AS1273	24 049 Kč	07-12-2020	Crashed	rear right
7AS1273	6 835 Kč	05-08-2021	unknown	rear right
7AS1273	16 731 Kč	05-10-2022	Crashed	left side
7AS1273	2 000 Kč	28-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AS6839	71 066 Kč	22-03-2022	Crashed	front left
7AS6839	0 Kč	19-02-2024	Rodent	cabling
7AS6839	3 171 Kč	19-02-2024	Rodent	cabling
7AS6839	11 415 Kč	28-03-2024	unknown	rear right
7AS6839	14 402 Kč	24-01-2025	unknown	head lights
7AT4637	39 115 Kč	15-09-2022	Crashed	front left
7AT4637	56 183 Kč	02-12-2023	Crashed	rear left
7AT4637	54 550 Kč	14-12-2024	Crashed	right side
7AT4709	16 595 Kč	21-10-2019	Crashed	engine damage
7AT4709	5 270 Kč	24-03-2020	Animal crossing	front side
7AT4709	13 080 Kč	28-02-2022	Animal crossing	left side

7AT4709	0 Kč	04-07-2023	unknown	rear window
7AT4709	6 770 Kč	04-07-2023	unknown	rear window
7AT4709	6 370 Kč	27-07-2023	Damage caused by stones	rear window
7AT5659	1 650 Kč	23-01-2020	Crashed	front side
7AV4114	49 703 Kč	07-06-2021	Crashed	rear left
7AV4114	5 408 Kč	01-04-2022	unknown	rear left
7AV4114	11 331 Kč	29-08-2024	Crashed	rear right
7AV4114	15 200 Kč	02-01-2025	Crashed	head lights
7AV4114	24 000 Kč	06-01-2025	unknown	rear right
7AV4114	19 454 Kč	10-01-2025	Crashed	rear left
7AV4114	21 153 Kč	22-01-2025	unknown	front left
7AV4115	0 Kč	10-08-2020	Crashed	left side
7AV4115	0 Kč	14-09-2022	unknown	rear right
7AV4115	18 186 Kč	14-09-2022	unknown	rear right
7AV4115	1 218 Kč	10-11-2022	Rodent	cabling
7AV4115	26 112 Kč	06-05-2024	Nature forces	hail damage
7AV4115	39 573 Kč	07-01-2025	Crashed	front left
7AV4453	17 793 Kč	20-11-2019	Damage caused by stones	front windscreen
7AV4453	0 Kč	15-08-2020	unknown	all around
7AV4453	0 Kč	15-08-2020	unknown	damage to interior
7AV4453	41 969 Kč	15-08-2020	Crashed	all around
7AV4453	1 500 Kč	31-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AV4453	8 548 Kč	16-01-2023	Crashed	wing mirror left
7AV4453	0 Kč	27-10-2024	Crashed	rear bumper
7AV4453	0 Kč	06-01-2025	Crashed	front left
7AV4453	129 911 Kč	06-01-2025	Crashed	front left
7AV4546	12 825 Kč	13-02-2025	Crashed	rear right
7AV4794	6 124 Kč	13-10-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AV4794	7 460 Kč	02-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AV4794	62 103 Kč	05-12-2023	Crashed	front right
7AV4794	7 210 Kč	02-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
7AV4794	22 050 Kč	06-12-2024	Crashed	rear right door
7AV4794	0 Kč	18-03-2025	Crashed	rear right
7AV6140	73 027 Kč	12-08-2021	unknown	damage to interior
7AV6140	31 003 Kč	11-03-2022	Crashed	left side
7AV6140	35 103 Kč	06-04-2022	Crashed	right side
7AV6140	13 509 Kč	06-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
7AV8644	146 150 Kč	02-03-2022	Animal crossing	front side
7AV8644	6 499 Kč	17-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AV8644	22 078 Kč	13-03-2024	Crashed	rear side
7AX0683	18 870 Kč	08-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AX0845	1 500 Kč	11-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AX0845	9 333 Kč	25-09-2024	Rodent	cabling
7AX0845	10 668 Kč	27-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen

7AX1193	21 999 Kč	07-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AX4228	5 220 Kč	29-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AX4228	1 462 Kč	27-09-2022	Rodent	cabling
7AX4228	1 692 Kč	10-08-2023	Rodent	cabling
7AX4228	1 500 Kč	16-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AX4228	10 545 Kč	28-12-2024	Crashed	all around
7AX4228	6 682 Kč	13-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AX4228	26 220 Kč	17-01-2025	Crashed	all around
7AY2117	25 017 Kč	23-03-2024	Crashed	rear side
7AY2117	2 000 Kč	02-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AY2117	54 697 Kč	26-01-2025	unknown	all around
7AY4858	54 930 Kč	27-11-2024	Crashed	front left
7AY5474	232 494 Kč	05-09-2021	Crashed	left side
7AY5474	53 719 Kč	26-04-2022	Animal crossing	front bumper
7AY5474	7 356 Kč	18-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen
7AY5474	0 Kč	24-10-2022	Crashed	front side
7AY5474	64 000 Kč	24-10-2022	Crashed	front side
7AY5474	59 389 Kč	13-03-2023	unknown	front door left
7AY5474	46 478 Kč	06-07-2024	Crashed	rear side
7AY5474	18 191 Kč	20-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AY5474	19 619 Kč	20-01-2025	unknown	left and right side
7AY5474	0 Kč	23-01-2025	Crashed	front bumper
7AY5474	59 946 Kč	23-01-2025	Crashed	front bumper
7AY9374	14 025 Kč	01-12-2021	Crashed	rear bumper
7AY9374	25 236 Kč	03-12-2021	Crashed	wing mirror left
7AY9374	16 304 Kč	11-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen
7AY9374	22 844 Kč	03-06-2024	Crashed	tyre and/or rim
7AY9374	0 Kč	05-12-2024	Crashed	front bumper
7AZ1212	7 261 Kč	19-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ1212	0 Kč	26-06-2024	Crashed	right side
7AZ1212	0 Kč	26-06-2024	Crashed	right side
7AZ1212	0 Kč	27-06-2024	Crashed	right side
7AZ1212	0 Kč	27-06-2024	Crashed	right side
7AZ1212	16 039 Kč	17-09-2024	Crashed	rear side
7AZ1212	11 959 Kč	20-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ1212	33 294 Kč	03-10-2024	Crashed	front side
7AZ2227	6 743 Kč	02-12-2020	Crashed	rear right door
7AZ2227	12 312 Kč	04-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ2227	19 000 Kč	21-03-2024	Crashed	tyre and/or rim
7AZ2227	11 673 Kč	13-05-2024	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ2227	11 673 Kč	16-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ5438	53 846 Kč	10-04-2020	Crashed	rear side
7AZ5438	23 716 Kč	07-06-2020	Crashed	rear bumper
7AZ5438	8 293 Kč	03-12-2020	Crashed	front side

7AZ5438	1 500 Kč	17-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ7987	19 000 Kč	17-02-2025	unknown	front left
7AZ9018	10 255 Kč	03-01-2022	Crashed	wing mirror left
7AZ9018	16 976 Kč	24-10-2024	Crashed	rear right
7AZ9018	33 257 Kč	04-11-2024	Crashed	front side
7AZ9184	24 323 Kč	01-07-2021	Crashed	right side
7AZ9184	15 522 Kč	30-07-2021	Crashed	roof
7AZ9184	7 261 Kč	20-08-2021	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ9184	0 Kč	03-02-2025	unknown	left and right side
7AZ9184	7 000 Kč	03-02-2025	unknown	rear door left
7AZ9184	7 000 Kč	03-02-2025	unknown	front left
7AZ9184	7 000 Kč	03-02-2025	unknown	rear side
7AZ9184	7 500 Kč	03-02-2025	unknown	front right
7AZ9184	8 000 Kč	03-02-2025	unknown	front side
7AZ9184	13 000 Kč	06-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
7AZ9184	12 500 Kč	11-02-2025	Crashed	bonnet
7J12338	9 039 Kč	13-02-2024	Crashed	rear bumper
8AA1284	10 612 Kč	30-10-2020	Damage caused by stones	front windscreen
8AA1284	28 443 Kč	19-06-2023	Crashed	rear left
8AA1342	25 320 Kč	19-08-2021	Crashed	rear right
8AA1342	20 546 Kč	17-05-2023	Crashed	rear left
8AA1342	10 596 Kč	01-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AA1342	13 945 Kč	24-07-2024	Crashed	rear bumper
8AA1342	21 025 Kč	14-01-2025	unknown	rear right door
8AA1399	0 Kč	25-02-2025	unknown	rear bumper
8AA1399	0 Kč	25-02-2025	unknown	front bumper
8AA1788	5 521 Kč	14-06-2020	Damage caused by stones	front windscreen
8AA1788	34 087 Kč	23-05-2023	Crashed	front side
8AA1788	59 886 Kč	18-09-2024	unknown	all around
8AA5410	49 732 Kč	15-06-2023	Crashed	front right
8AA5745	0 Kč	21-02-2025	unknown	all around
8AA5745	7 969 Kč	21-02-2025	unknown	right side
8AA6472	5 496 Kč	03-08-2020	Damage caused by stones	front windscreen
8AA6473	0 Kč	25-05-2020	Hit other at back	rear door left
8AA6473	5 496 Kč	28-01-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AA6473	6 681 Kč	07-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AA6492	0 Kč	24-10-2020	Crashed	front left
8AA6492	35 521 Kč	24-10-2020	Crashed	front left
8AA6492	11 222 Kč	28-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AA6492	7 460 Kč	21-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AA6492	55 877 Kč	22-08-2024	unknown	rear side
8AA7591	0 Kč	05-03-2025	unknown	rear bumper
8AA8005	25 713 Kč	13-11-2020	Crashed	front right door
8AA8005	41 201 Kč	19-12-2022	Crashed	right side

8AA8005	6 681 Kč	20-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AA8005	18 364 Kč	08-08-2024	Nature forces	hail damage
8AA8005	15 687 Kč	05-11-2024	Crashed	rear right
8AA8005	1 500 Kč	07-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AA8005	0 Kč	04-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AA8006	9 358 Kč	25-03-2022	unknown	front left
8AA8006	840 Kč	20-05-2022	unknown	right wing mirror
8AA8006	6 682 Kč	15-05-2024	Damage caused by stones	side window
8AA8046	6 681 Kč	12-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AA8046	6 681 Kč	03-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AA8263	13 272 Kč	18-10-2024	Crashed	right side
8AA8273	29 254 Kč	11-01-2021	Crashed	front side
8AA8273	120 545 Kč	10-09-2022	Crashed	rear side
8AA8273	0 Kč	27-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AA8273	1 500 Kč	27-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AA9202	5 496 Kč	04-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AA9202	36 688 Kč	24-06-2021	Nature forces	hail damage
8AA9202	18 600 Kč	04-04-2022	Crashed	front side
8AA9202	24 256 Kč	05-06-2022	Nature forces	all around
8AA9202	6 681 Kč	07-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AA9202	24 256 Kč	07-01-2025	Crashed	front side
8AA9222	0 Kč	03-10-2022	Crashed	rear bumper
8AA9222	0 Kč	10-01-2024	Crashed	front side
8AA9222	0 Kč	10-01-2024	Crashed	front side
8AA9222	5 586 Kč	06-02-2025	Nature forces	hail damage
8AA9225	61 745 Kč	21-06-2021	Crashed	rear side
8AA9225	1 863 Kč	17-01-2022	Rodent	cabling
8AA9288	52 879 Kč	07-06-2020	Animal crossing	front side
8AA9288	5 496 Kč	04-01-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AA9288	0 Kč	27-06-2021	Crashed	rear bumper
8AA9288	17 420 Kč	27-06-2021	Crashed	rear bumper
8AA9288	50 219 Kč	20-12-2021	Crashed	rear left
8AA9469	15 056 Kč	18-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AA9469	0 Kč	06-03-2025	unknown	all around
8AB0347	46 433 Kč	28-01-2022	Crashed	rear left
8AB0381	16 793 Kč	27-07-2020	Crashed	rear left
8AB0381	0 Kč	10-10-2021	unknown	right side
8AB0381	0 Kč	09-09-2024	unknown	all around
8AB0689	2 388 Kč	12-07-2022	Theft	wheeltrim caused by damage
8AB0689	2 689 Kč	27-06-2023	Animal crossing	front side
8AB0689	25 683 Kč	14-08-2023	Crashed	front left
8AB0689	20 748 Kč	22-08-2023	Nature forces	hail damage
8AB0689	6 681 Kč	04-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AB0692	26 180 Kč	17-09-2024	Crashed	rear right door

8AB0692	0 Kč	15-10-2024	Parking damage	front/rear damage
8AB2099	40 982 Kč	14-07-2022	Crashed	bonnet
8AB2099	0 Kč	05-03-2025	unknown	all around
8AB2440	60 647 Kč	14-02-2021	Crashed	rear side
8AB2440	8 340 Kč	12-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AB2440	87 739 Kč	28-11-2023	Crashed	left side
8AB2440	8 874 Kč	25-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AB2440	0 Kč	31-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AB2465	10 247 Kč	19-08-2021	Crashed	right wing mirror
8AB2465	15 879 Kč	10-05-2022	Crashed	rear left
8AB2465	15 286 Kč	31-08-2024	Crashed	all around
8AB2465	21 421 Kč	12-10-2024	Crashed	front left
8AB2465	37 713 Kč	13-11-2024	Crashed	rear side
8AB2465	23 805 Kč	21-11-2024	Crashed	front bumper
8AB2465	37 494 Kč	12-12-2024	Crashed	right side
8AB2465	17 106 Kč	17-12-2024	unknown	rear left
8AB2465	13 597 Kč	13-01-2025	Crashed	wheel housing
8AB2512	597 Kč	23-02-2022	Vandalism	wing mirror left
8AB2512	41 014 Kč	08-09-2022	Crashed	left side
8AB2512	0 Kč	19-12-2022	Crashed	front bumper
8AB2512	66 303 Kč	19-12-2022	Crashed	front bumper
8AB2512	9 331 Kč	12-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AB2512	0 Kč	24-01-2025	unknown	damage to interior
8AB2512	14 793 Kč	24-01-2025	Crashed	rear right
8AB2512	14 927 Kč	24-01-2025	unknown	rear right door
8AB2512	15 841 Kč	24-01-2025	Crashed	rear left
8AB4794	261 822 Kč	03-10-2020	Animal crossing	front side
8AB4794	140 428 Kč	09-06-2023	Crashed	rear right
8AB4794	60 988 Kč	28-03-2024	Crashed	engine damage
8AB4794	76 193 Kč	10-12-2024	Crashed	rear side
8AB4794	54 866 Kč	07-02-2025	unknown	all around
8AB4893	4 296 Kč	30-10-2021	unknown	right wing mirror
8AB4893	5 067 Kč	18-07-2023	unknown	wing mirror left
8AB4893	121 435 Kč	26-01-2024	Crashed	front right
8AB4893	9 363 Kč	21-12-2024	unknown	rear bumper
8AB4893	15 606 Kč	11-01-2025	unknown	rear left
8AB4893	16 772 Kč	15-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AB4893	12 666 Kč	18-01-2025	unknown	right wing mirror
8AB4993	1 500 Kč	08-07-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AB4993	0 Kč	17-04-2023	Crashed	rear right
8AB4993	27 498 Kč	17-04-2023	Crashed	rear right
8AB4993	0 Kč	29-05-2024	Crashed	rear left
8AB4993	6 441 Kč	29-05-2024	Crashed	rear left
8AB5909	5 496 Kč	29-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen

8AB5909	0 Kč	04-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AB5909	2 300 Kč	01-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AB5909	0 Kč	10-12-2024	Crashed	front right
8AB5909	0 Kč	10-12-2024	Crashed	rear right door
8AB5909	0 Kč	10-12-2024	Crashed	rear side
8AB5909	0 Kč	17-12-2024	Crashed	front left
8AB5909	0 Kč	17-12-2024	Crashed	left side
8AB5909	7 487 Kč	17-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AB6589	170 000 Kč	08-03-2023	Crashed	front left
8AB6589	0 Kč	06-02-2025	unknown	rear bumper
8AB6589	0 Kč	04-03-2025	Crashed	front right
8AB6750	8 437 Kč	08-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AB6750	2 000 Kč	28-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AB6750	0 Kč	31-01-2025	Rodent	engine cover
8AB6750	0 Kč	27-03-2025	unknown	rear left
8AB7682	6 412 Kč	22-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AB7976	2 428 Kč	05-06-2023	Rodent	engine cover
8AB7976	3 735 Kč	07-06-2023	unknown	rear side
8AB8104	5 496 Kč	27-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AB8104	6 240 Kč	16-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AB8104	2 827 Kč	01-12-2023	Rodent	cabling
8AB8104	2 300 Kč	27-05-2024	Stones damage several	front windscreen
8AB8104	7 487 Kč	27-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AB8105	0 Kč	09-09-2024	Crashed	right side
8AB8105	0 Kč	28-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AC1777	11 861 Kč	04-06-2020	Crashed	right threshold
8AC1777	17 734 Kč	21-06-2022	Crashed	rear bumper
8AC1777	17 475 Kč	31-01-2023	Crashed	front right
8AC1777	139 166 Kč	18-12-2023	Crashed	left side
8AC1777	0 Kč	08-06-2024	Nature forces	parking damage
8AC1777	8 564 Kč	04-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AC1777	118 235 Kč	16-01-2025	Crashed	front right
8AC5834	8 079 Kč	15-02-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AC5834	8 470 Kč	20-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AC5834	13 511 Kč	21-10-2022	unknown	tyre and/or rim
8AC5834	17 080 Kč	13-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AC5834	47 010 Kč	01-03-2024	Crashed	right side
8AC5834	8 069 Kč	20-03-2024	Crashed	front side
8AC5834	52 000 Kč	27-01-2025	Crashed	all around
8AC5834	30 000 Kč	23-02-2025	unknown	left and right side
8AC9870	60 986 Kč	09-11-2021	Crashed	rear side
8AC9870	11 680 Kč	08-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AC9870	0 Kč	03-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AC9870	0 Kč	05-03-2025	unknown	left and right side

8AC9870	0 Kč	21-03-2025	Crashed	rear bumper
8AE8132	122 565 Kč	13-10-2022	Crashed	tyre and/or rim
8AE8132	34 269 Kč	06-03-2023	Crashed	rear left
8AE8132	15 345 Kč	15-05-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AE8132	0 Kč	16-05-2024	Crashed	front side
8AE8132	26 371 Kč	17-05-2024	Crashed	right side
8AE8132	33 791 Kč	17-05-2024	Crashed	front side
8AE8675	20 721 Kč	28-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AE8675	8 454 Kč	01-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AE8675	96 624 Kč	16-07-2024	Crashed	left side
8AE9536	12 491 Kč	20-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AE9536	29 558 Kč	02-02-2024	unknown	roof
8AE9536	0 Kč	26-03-2024	Crashed	right threshold
8AE9536	52 321 Kč	26-03-2024	Crashed	rear side
8AE9537	0 Kč	09-09-2020	Crashed	front side
8AE9537	32 705 Kč	09-09-2020	Crashed	front side
8AE9537	16 217 Kč	06-03-2023	Crashed	rear right
8AE9537	1 500 Kč	15-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AE9537	20 744 Kč	23-04-2023	Crashed	front side
8AE9537	11 869 Kč	09-05-2024	Stones damage several	front windscreen
8AE9537	21 423 Kč	30-06-2024	Crashed	rear side
8AE9537	5 362 Kč	20-09-2024	Vandalism	front left
8AE9537	16 345 Kč	20-09-2024	Vandalism	roof
8AE9537	10 851 Kč	23-09-2024	Crashed	front right
8AF3024	11 449 Kč	22-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AF5871	1 587 Kč	08-06-2021	Crashed	right wing mirror
8AF5871	55 642 Kč	21-06-2024	Nature forces	hail damage
8AF5871	29 708 Kč	25-08-2024	Crashed	front right
8AF5871	38 150 Kč	25-08-2024	Crashed	right side
8AF5871	41 506 Kč	29-01-2025	unknown	right threshold
8AF5871	11 221 Kč	25-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8016	0 Kč	15-09-2020	Crashed	rear right door
8AF8016	80 000 Kč	20-10-2020	Crashed	right side
8AF8016	16 374 Kč	25-06-2021	Crashed	rear side
8AF8016	1 500 Kč	30-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8016	6 954 Kč	07-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8016	1 500 Kč	30-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8616	66 918 Kč	06-01-2025	Crashed	front right
8AF8616	0 Kč	15-01-2025	Crashed	front side
8AF8616	0 Kč	31-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8717	18 379 Kč	24-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8717	17 531 Kč	21-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8723	0 Kč	20-10-2023	Crashed	front side
8AF8723	182 597 Kč	20-10-2023	Crashed	front side

8AF8723	8 331 Kč	15-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AF8723	39 944 Kč	10-12-2024	Crashed	rear bumper
8AF8723	8 530 Kč	03-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AH0366	13 609 Kč	23-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AH0366	45 898 Kč	14-11-2023	Crashed	rear right
8AH0366	0 Kč	02-05-2024	Crashed	no damage/unknown
8AH0366	91 966 Kč	21-01-2025	Crashed	front bumper
8AH1107	6 621 Kč	20-06-2024	Crashed	front right
8AH1107	3 533 Kč	28-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AH1929	33 311 Kč	29-03-2021	Crashed	front bumper
8AH1929	13 274 Kč	08-04-2021	unknown	rear right door
8AH1929	7 604 Kč	07-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AH1929	50 500 Kč	11-10-2024	Crashed	front bumper
8AH1929	0 Kč	04-03-2025	Crashed	rear bumper
8AH2162	39 818 Kč	09-11-2021	unknown	rear right
8AH2162	11 110 Kč	06-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AH2162	18 719 Kč	26-03-2024	unknown	rear side
8AH2162	27 048 Kč	04-05-2024	Crashed	front side
8AH2162	0 Kč	13-06-2024	Crashed	left side
8AH2162	11 919 Kč	08-07-2024	Crashed	rear side
8AH2162	2 000 Kč	05-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AH2162	21 947 Kč	30-01-2025	unknown	front bumper
8AH2430	2 350 Kč	08-09-2022	Rodent	cabling
8AH2430	58 907 Kč	16-09-2022	Crashed	right side
8AH6130	12 943 Kč	25-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AH6130	55 330 Kč	27-03-2023	Animal crossing	front left
8AH6130	0 Kč	30-08-2023	Crashed	front door left
8AH6130	0 Kč	30-08-2023	unknown	left side
8AH6130	0 Kč	30-08-2023	unknown	right side
8AH6130	9 572 Kč	30-08-2023	unknown	rear side
8AH6130	10 431 Kč	30-08-2023	unknown	rear side
8AH6130	11 217 Kč	30-08-2023	unknown	rear right
8AH6130	15 144 Kč	30-08-2023	unknown	rear right door
8AH6130	16 545 Kč	30-08-2023	unknown	front side
8AH6130	19 625 Kč	30-08-2023	unknown	roof
8AH6130	22 485 Kč	30-08-2023	Crashed	left side
8AH6130	19 000 Kč	05-01-2024	Crashed	rear right
8AH6130	13 953 Kč	02-08-2024	Crashed	front left
8AH6130	36 656 Kč	26-08-2024	Crashed	rear bumper
8AH6130	11 439 Kč	11-09-2024	Crashed	left side
8AH6130	14 941 Kč	13-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AH6130	0 Kč	17-09-2024	Crashed	front left
8AH6130	17 840 Kč	17-09-2024	Crashed	rear left
8AH6258	6 239 Kč	23-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen

8AH6258	6 571 Kč	11-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AH6258	18 535 Kč	18-12-2023	Crashed	rear side
8AH6258	6 681 Kč	05-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AH8083	23 724 Kč	01-11-2024	Crashed	rear left
8AH9150	48 925 Kč	04-10-2022	Crashed	right side
8AH9150	11 869 Kč	09-04-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AH9150	1 500 Kč	30-04-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AH9150	22 907 Kč	13-07-2024	Crashed	rear side
8AI0213	29 070 Kč	20-01-2021	Crashed	rear side
8AI0213	0 Kč	20-07-2022	Crashed	front side
8AI0213	54 259 Kč	01-12-2022	Animal crossing	right side
8AI6165	45 069 Kč	25-09-2020	Crashed	all around
8AI6165	0 Kč	05-01-2021	Crashed	front left
8AI6165	0 Kč	29-03-2024	Crashed	rear side
8AI6411	11 980 Kč	03-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AI6462	11 223 Kč	10-12-2020	Damage caused by stones	front windscreen
8AI6462	26 251 Kč	23-08-2022	Crashed	wing mirror left
8AI6462	8 874 Kč	30-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AI6462	2 800 Kč	27-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AI8850	1 500 Kč	08-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AI8850	6 812 Kč	23-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AI8850	18 993 Kč	19-09-2024	unknown	right wing mirror
8AI8850	17 675 Kč	21-10-2024	Crashed	front bumper
8AI8851	0 Kč	31-05-2021	Crashed	left side
8AI8851	53 956 Kč	31-05-2021	Crashed	left side
8AI8851	4 831 Kč	11-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AI8851	2 825 Kč	09-03-2022	unknown	right side
8AI8851	0 Kč	07-06-2022	Crashed	front side
8AI8851	0 Kč	07-06-2022	Crashed	front side
8AI8851	22 834 Kč	08-10-2022	Crashed	front bumper
8AI8851	1 500 Kč	14-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AI8851	5 927 Kč	14-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AI8851	18 428 Kč	02-12-2024	Crashed	front left
8AI8957	11 634 Kč	07-02-2021	Crashed	front left
8AI8957	10 982 Kč	03-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AI8957	33 646 Kč	27-02-2025	unknown	rear side
8AI8957	0 Kč	24-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AI9088	0 Kč	27-02-2023	unknown	front left
8AI9088	0 Kč	05-10-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AI9088	0 Kč	14-12-2023	Crashed	left side
8AI9088	20 150 Kč	14-10-2024	unknown	front/rear damage
8AI9088	12 751 Kč	05-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AI9159	27 329 Kč	12-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AI9159	303 272 Kč	30-04-2023	Animal crossing	front side

8AJ2344	2 300 Kč	23-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ2344	28 272 Kč	13-02-2025	unknown	front side
8AJ2487	2 000 Kč	14-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ4661	19 109 Kč	01-03-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ4661	12 387 Kč	10-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ4661	19 177 Kč	10-06-2023	unknown	side window
8AJ4661	12 387 Kč	04-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ5184	40 771 Kč	13-09-2021	Animal crossing	left side
8AJ5184	2 612 Kč	25-01-2023	Crashed	wing mirror left
8AJ5184	73 479 Kč	07-12-2023	Animal crossing	front side
8AJ5184	0 Kč	31-01-2025	Crashed	left and right side
8AJ5184	10 059 Kč	07-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ5184	0 Kč	10-02-2025	Crashed	front/rear damage
8AJ5185	12 189 Kč	02-09-2024	unknown	front right door
8AJ5185	0 Kč	01-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ5185	10 771 Kč	02-10-2024	unknown	rear bumper
8AJ5185	12 195 Kč	07-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ5185	12 282 Kč	31-10-2024	unknown	front bumper
8AJ5853	165 976 Kč	25-08-2021	Crashed	front/rear damage
8AJ5853	28 349 Kč	06-04-2023	Crashed	rear left
8AJ5853	60 000 Kč	20-11-2023	Crashed	front door left
8AJ5853	283 679 Kč	26-11-2023	Animal crossing	front right
8AJ5853	5 414 Kč	08-01-2024	unknown	tyre and/or rim
8AJ5853	4 000 Kč	23-01-2024	unknown	tyre and/or rim
8AJ5853	22 519 Kč	11-07-2024	Crashed	front bumper
8AJ5853	150 000 Kč	13-01-2025	Crashed	right side
8AJ5853	24 172 Kč	11-02-2025	Nature forces	hail damage
8AJ6444	0 Kč	03-05-2022	Crashed	left side
8AJ6444	9 279 Kč	17-10-2022	Crashed	rear left
8AJ6444	11 828 Kč	18-10-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AJ6444	26 417 Kč	02-11-2022	Crashed	front bumper
8AJ6444	26 417 Kč	15-07-2024	Crashed	rear right
8AJ6444	13 522 Kč	30-08-2024	Crashed	rear right
8AJ7930	21 930 Kč	07-01-2025	Crashed	rear right
8AJ7930	0 Kč	26-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AK2085	15 046 Kč	31-01-2025	Crashed	front left
8AK2085	14 172 Kč	03-02-2025	Crashed	rear right
8AK2085	9 947 Kč	06-02-2025	Crashed	front bumper
8AK2093	83 584 Kč	19-11-2020	Crashed	front left
8AK2093	17 775 Kč	16-03-2022	Crashed	rear right
8AK2093	6 953 Kč	03-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AK2093	29 219 Kč	15-05-2024	Crashed	rear right
8AK2107	0 Kč	25-10-2021	Crashed	rear right
8AK2206	23 330 Kč	15-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen

8AK2206	16 019 Kč	30-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AK2206	49 369 Kč	07-06-2023	Crashed	rear side
8AK2206	62 760 Kč	05-12-2023	Crashed	rear right
8AK2206	59 131 Kč	19-02-2024	Crashed	rear right
8AK2206	55 747 Kč	30-11-2024	Crashed	front bumper
8AK6026	1 262 Kč	22-11-2024	Rodent	cabling
8AK6973	0 Kč	16-01-2023	unknown	damage to interior
8AK6973	60 563 Kč	23-04-2024	Crashed	front left
8AK7642	8 577 Kč	08-03-2021	Crashed	rear bumper
8AK7642	8 654 Kč	03-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AK7642	0 Kč	24-11-2022	Nature forces	hail damage
8AK7642	0 Kč	10-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AK7693	11 202 Kč	31-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AK7693	10 632 Kč	04-09-2023	Crashed	boot cover
8AK7693	3 084 Kč	15-09-2023	Rodent	engine cover
8AK7693	132 605 Kč	28-04-2024	Crashed	front side
8AK7693	0 Kč	26-06-2024	Nature forces	hail damage
8AK7693	10 284 Kč	26-09-2024	Crashed	front door left
8AK7693	15 234 Kč	24-10-2024	Crashed	rear right
8AK8578	19 284 Kč	09-09-2024	Crashed	front right
8AK8578	14 276 Kč	08-10-2024	unknown	front right
8AK8578	28 260 Kč	17-10-2024	Crashed	rear right
8AK8578	43 482 Kč	22-11-2024	Crashed	rear right
8AK9389	0 Kč	14-08-2023	Crashed	front side
8AK9389	38 407 Kč	14-08-2023	Crashed	front side
8AK9389	47 905 Kč	31-01-2025	Crashed	rear bumper
8AK9389	16 337 Kč	03-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AK9389	26 127 Kč	04-03-2025	unknown	left side
8AK9389	20 628 Kč	06-03-2025	unknown	right side
8AK9389	12 027 Kč	07-03-2025	unknown	rear side
8AK9389	23 881 Kč	07-03-2025	unknown	front bumper
8AL0108	9 098 Kč	24-05-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AL0108	3 100 Kč	16-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL0110	10 426 Kč	09-05-2022	Crashed	rear side
8AL0110	11 672 Kč	07-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AL0110	0 Kč	06-03-2024	Crashed	left side
8AL0110	0 Kč	06-03-2024	Crashed	left side
8AL0110	169 962 Kč	06-03-2024	Crashed	left side
8AL0628	21 050 Kč	06-10-2021	Crashed	rear side
8AL0628	11 870 Kč	15-04-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL0628	4 767 Kč	08-02-2025	Crashed	front side
8AL0628	12 070 Kč	25-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AL0628	14 437 Kč	09-03-2025	unknown	front right door
8AL1189	58 129 Kč	15-12-2021	Animal crossing	front side

8AL1189	12 810 Kč	12-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL1239	50 364 Kč	05-10-2021	Crashed	right side
8AL1239	31 451 Kč	23-11-2023	Crashed	front left
8AL1239	11 012 Kč	11-01-2025	unknown	rear right door
8AL1239	9 793 Kč	01-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AL1239	8 114 Kč	03-02-2025	unknown	front left
8AL1241	7 708 Kč	07-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL1241	18 492 Kč	18-02-2025	unknown	front left
8AL1432	4 074 Kč	21-05-2021	unknown	cabling
8AL1432	28 007 Kč	19-11-2022	Crashed	rear right
8AL1432	30 133 Kč	16-01-2023	Crashed	front left
8AL1432	9 593 Kč	11-11-2024	unknown	front right
8AL1432	26 188 Kč	12-11-2024	Crashed	rim
8AL1432	14 223 Kč	16-11-2024	unknown	rear bumper
8AL1432	16 463 Kč	16-11-2024	unknown	bonnet
8AL1498	53 549 Kč	17-12-2023	Crashed	front left
8AL1498	9 844 Kč	03-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL1514	8 307 Kč	23-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AL1514	2 000 Kč	10-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AL2290	20 659 Kč	04-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL2290	20 859 Kč	11-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL2290	19 966 Kč	28-02-2025	Crashed	front bumper
8AL2818	0 Kč	17-04-2023	Crashed	no damage/unknown
8AL2818	12 179 Kč	18-02-2025	unknown	front/rear damage
8AL2818	41 897 Kč	25-02-2025	Crashed	front side
8AL2820	11 065 Kč	14-08-2022	Crashed	right side
8AL2820	10 822 Kč	18-01-2024	unknown	front right
8AL2820	2 300 Kč	24-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL2820	2 000 Kč	18-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AL3198	11 967 Kč	26-09-2023	Crashed	rear side
8AL3198	22 006 Kč	28-11-2023	Crashed	rear side
8AL3198	14 362 Kč	04-04-2024	Crashed	rear right
8AL3198	0 Kč	03-05-2024	Crashed	damage to interior
8AL3198	10 096 Kč	03-06-2024	Crashed	front bumper
8AL3198	8 922 Kč	19-02-2025	Broken	damage to interior
8AL3717	58 793 Kč	05-01-2022	Crashed	rear side
8AL9112	1 500 Kč	22-01-2022	Crashed	front windscreen
8AL9112	7 460 Kč	27-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL9181	12 810 Kč	07-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL9219	7 247 Kč	04-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AL9219	57 201 Kč	03-05-2024	Animal crossing	front side
8AL9219	9 844 Kč	09-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL9220	54 808 Kč	04-02-2021	Crashed	front right
8AL9220	11 812 Kč	06-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen

8AL9220	1 500 Kč	02-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AL9220	21 447 Kč	11-01-2024	unknown	front side
8AL9220	8 622 Kč	09-02-2024	Crashed	rear left
8AM0781	11 465 Kč	30-01-2025	Crashed	rear bumper
8AM0781	16 885 Kč	18-02-2025	Crashed	front right
8AM0849	1 500 Kč	06-04-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AM0849	9 150 Kč	26-02-2025	unknown	rear right
8AM1017	7 435 Kč	01-02-2024	Crashed	right wing mirror
8AM2932	11 001 Kč	01-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AM2932	11 869 Kč	10-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AM3133	0 Kč	09-02-2022	Crashed	front side
8AM3133	0 Kč	13-10-2022	Crashed	front right
8AM3133	44 369 Kč	13-10-2022	Crashed	front right
8AM3133	7 228 Kč	27-10-2024	Crashed	front right
8AM3134	10 111 Kč	26-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AM3134	39 723 Kč	18-10-2023	Crashed	rear left
8AM3266	17 822 Kč	09-02-2021	Crashed	front side
8AM3266	112 405 Kč	21-06-2024	Crashed	all around
8AM3266	0 Kč	20-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AM3298	13 030 Kč	24-11-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AM3298	21 000 Kč	02-08-2022	unknown	radiator
8AM3298	7 983 Kč	11-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AM3298	48 702 Kč	01-11-2023	Crashed	rear side
8AM3298	9 232 Kč	09-05-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AM3298	0 Kč	30-09-2024	Crashed	radiator
8AM3298	9 432 Kč	04-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AM4905	0 Kč	01-06-2021	Crashed	front side
8AM4905	95 196 Kč	01-06-2021	Crashed	front side
8AM4905	63 439 Kč	29-04-2022	Crashed	rear right
8AM4905	0 Kč	23-03-2023	Crashed	rear left
8AM4905	63 400 Kč	23-03-2023	Crashed	rear left
8AM4905	1 500 Kč	18-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AM4905	22 729 Kč	08-02-2024	Crashed	front side
8AM4905	0 Kč	17-01-2025	unknown	all around
8AM4905	1 121 Kč	17-01-2025	unknown	front right
8AM4905	14 703 Kč	17-01-2025	unknown	front windscreen
8AM4905	19 969 Kč	17-01-2025	unknown	rear right
8AM4941	0 Kč	08-04-2024	Crashed	rear side
8AM4941	30 000 Kč	08-04-2024	Crashed	rear left
8AM4941	3 800 Kč	30-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AM4942	123 583 Kč	25-05-2021	Crashed	right side
8AM4942	0 Kč	09-02-2024	unknown	tyre
8AM4942	58 145 Kč	13-04-2024	Animal crossing	front left
8AM4942	21 482 Kč	27-06-2024	Crashed	rear side

8AM4942	14 683 Kč	18-07-2024	Crashed	wing mirror left
8AM4942	7 963 Kč	06-02-2025	Crashed	tyre and/or rim
8AM4942	11 909 Kč	06-02-2025	unknown	front right door
8AM4942	12 596 Kč	06-02-2025	unknown	bonnet
8AM4942	12 751 Kč	06-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AM4942	16 572 Kč	06-02-2025	unknown	right side
8AM4970	27 876 Kč	19-04-2021	Animal crossing	front side
8AM4970	24 927 Kč	19-12-2022	Crashed	all around
8AM5271	7 470 Kč	08-04-2022	Rodent	cabling
8AM5491	0 Kč	28-08-2024	Crashed	rear left
8AM5491	0 Kč	28-08-2024	Crashed	rear left
8AM5491	24 487 Kč	02-09-2024	unknown	front bumper
8AM5491	16 501 Kč	19-09-2024	Crashed	rear left
8AM5491	0 Kč	24-09-2024	Crashed	rear side
8AM5491	31 886 Kč	24-09-2024	Crashed	rear side
8AM5491	0 Kč	30-09-2024	Crashed	rear right door
8AM5491	14 946 Kč	30-09-2024	Crashed	rear right door
8AM5491	0 Kč	08-03-2025	Crashed	front/rear damage
8AM5491	18 845 Kč	17-03-2025	Crashed	all around
8AM5492	13 213 Kč	10-05-2021	unknown	rear left
8AM5492	52 721 Kč	17-07-2021	Crashed	left side
8AM5492	2 309 Kč	03-10-2022	Rodent	cabling
8AM5492	624 Kč	26-09-2024	Rodent	engine cover
8AM5734	13 885 Kč	05-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AM5734	13 593 Kč	03-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AM5734	0 Kč	29-12-2024	Crashed	all around
8AM5734	0 Kč	12-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AM5783	0 Kč	14-04-2022	unknown	front door left
8AM5783	28 490 Kč	26-04-2023	Crashed	rear right
8AM5783	7 969 Kč	14-05-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AM5783	0 Kč	12-06-2024	Crashed	front side
8AM5783	135 871 Kč	12-06-2024	Crashed	front side
8AM5783	9 477 Kč	18-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AM6132	2 000 Kč	18-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AM6235	25 435 Kč	08-01-2025	Drove backwards	rear bumper
8AM6449	70 168 Kč	03-11-2021	unknown	left side
8AM6449	7 194 Kč	31-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AM6449	18 993 Kč	25-06-2024	Crashed	right threshold
8AM6449	7 152 Kč	16-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AM6449	0 Kč	18-12-2024	Crashed	rear right
8AM6670	7 152 Kč	04-01-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AM6670	14 376 Kč	13-08-2024	Crashed	rear side
8AM6670	1 500 Kč	15-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AM9085	0 Kč	10-05-2023	Crashed	front right

8AM9085	63 231 Kč	10-05-2023	Crashed	front right
8AM9085	11 869 Kč	16-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AM9085	18 500 Kč	10-03-2025	Nature forces	hail damage
8AM9452	12 069 Kč	06-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AN2514	0 Kč	04-12-2024	Crashed	all around
8AN2551	5 306 Kč	22-06-2022	unknown	side window
8AN2551	1 500 Kč	23-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AN2551	0 Kč	09-09-2023	Crashed	right side
8AN2551	169 076 Kč	09-09-2023	Crashed	right side
8AN2551	0 Kč	06-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AN2551	20 801 Kč	15-12-2024	Crashed	front left
8AN2551	50 000 Kč	24-02-2025	Crashed	rear right
8AN2562	13 898 Kč	24-12-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AN2562	17 356 Kč	06-02-2023	unknown	rear door left
8AN2562	11 408 Kč	08-03-2023	unknown	front side
8AN2562	9 954 Kč	09-04-2023	unknown	front right door
8AN2562	9 736 Kč	02-05-2023	unknown	front bumper
8AN2562	0 Kč	29-06-2023	unknown	rear door left
8AN2562	26 329 Kč	07-07-2023	Crashed	rear side
8AN2562	0 Kč	03-12-2023	unknown	rear side
8AN2562	9 454 Kč	06-12-2023	Crashed	tyre and/or rim
8AN2562	16 936 Kč	06-12-2023	unknown	threshold left
8AN2562	4 199 Kč	18-08-2024	Crashed	front left
8AN3040	23 558 Kč	03-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AN3040	51 855 Kč	24-03-2023	Crashed	front right
8AN3040	0 Kč	12-11-2024	Crashed	left side
8AN3434	198 030 Kč	30-07-2022	Crashed	front side
8AN3434	0 Kč	13-11-2024	Crashed	rear right
8AN3434	0 Kč	13-11-2024	Crashed	rear right
8AN3434	20 046 Kč	13-11-2024	Parking damage	rear right
8AN3836	11 810 Kč	25-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AN3836	14 671 Kč	14-06-2024	unknown	front side
8AN4711	10 270 Kč	10-05-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AN4711	19 032 Kč	17-09-2024	Crashed	rear side
8AN4711	14 866 Kč	13-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AN5008	9 084 Kč	28-02-2022	Crashed	rear bumper
8AN5008	10 193 Kč	29-08-2022	Crashed	rear bumper
8AN5008	0 Kč	28-02-2025	unknown	all around
8AN5008	0 Kč	28-02-2025	unknown	all around
8AN5008	0 Kč	28-02-2025	unknown	rear right
8AN5008	0 Kč	28-02-2025	unknown	front bumper
8AN5018	0 Kč	01-03-2022	Crashed	front side
8AN5018	24 475 Kč	01-03-2022	Crashed	front right
8AN5018	8 454 Kč	02-04-2024	Damage caused by stones	front windscreen

8AN5018	0 Kč	03-02-2025	Crashed	all around
8AN6048	8 233 Kč	18-08-2022	Crashed	rear side
8AN6048	25 990 Kč	10-09-2024	unknown	threshold left
8AN7010	72 862 Kč	21-06-2021	Animal crossing	front side
8AN7010	11 272 Kč	30-04-2024	Crashed	rear left
8AN7010	0 Kč	11-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AN7010	35 910 Kč	06-07-2024	Vandalism	break-in
8AN7010	51 353 Kč	30-10-2024	Crashed	front side
8AN7010	18 473 Kč	21-01-2025	Crashed	front right
8AN7289	0 Kč	06-01-2025	Crashed	front side
8AN7289	2 000 Kč	03-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AN7723	23 710 Kč	09-12-2021	Crashed	front left
8AN7892	84 997 Kč	11-10-2023	Animal crossing	front left
8AN7892	16 017 Kč	06-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AN7892	0 Kč	04-02-2025	Crashed	rear left
8AN8848	0 Kč	10-05-2021	Crashed	front right
8AN8848	54 298 Kč	19-10-2023	Crashed	front right
8AN8848	29 605 Kč	29-11-2024	Crashed	front left
8AN8848	47 981 Kč	03-02-2025	Crashed	rear right door
8AN8958	60 489 Kč	28-03-2023	unknown	roof
8AN8958	19 789 Kč	20-01-2025	Crashed	right side
8AN8958	2 000 Kč	06-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AN8958	51 327 Kč	03-03-2025	Crashed	left side
8AN8958	16 882 Kč	05-03-2025	unknown	right side
8AN8959	151 946 Kč	13-10-2021	Crashed	front right
8AN8959	20 962 Kč	06-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AN8959	39 131 Kč	17-02-2025	Crashed	front left
8AN9910	11 879 Kč	22-07-2024	Inspection	front bumper
8AP0115	17 654 Kč	04-11-2022	Crashed	rear bumper
8AP0115	134 965 Kč	04-10-2023	Crashed	rear left
8AP0115	12 341 Kč	20-04-2024	Crashed	left side
8AP0115	11 590 Kč	03-06-2024	Crashed	front right
8AP0115	9 674 Kč	15-10-2024	Crashed	rear side
8AP0115	9 468 Kč	05-11-2024	Crashed	front right
8AP0115	38 499 Kč	23-11-2024	Crashed	front right door
8AP0846	20 213 Kč	20-07-2022	Crashed	rear bumper
8AP0846	12 069 Kč	06-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AP1041	7 155 Kč	25-03-2022	unknown	wing mirror left
8AP1041	9 498 Kč	31-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AP1041	19 558 Kč	18-09-2024	Crashed	right side
8AP1041	10 479 Kč	20-11-2024	Crashed	rear bumper
8AP1041	15 032 Kč	04-12-2024	Crashed	rim
8AP1041	10 011 Kč	28-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AP1042	10 Kč	02-06-2022	unknown	rear right

8AP1042	32 108 Kč	21-11-2022	Crashed	rear bumper
8AP1042	24 736 Kč	10-08-2023	Crashed	rear left
8AP1042	12 070 Kč	22-09-2023	Crashed	front side
8AP1042	905 Kč	19-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AP1042	11 775 Kč	11-02-2025	Crashed	rear left
8AP3521	9 688 Kč	28-06-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AP3521	39 746 Kč	05-09-2022	Crashed	right side
8AP3521	29 646 Kč	22-11-2024	Crashed	all around
8AP3521	20 665 Kč	24-01-2025	Crashed	front right
8AP3521	0 Kč	31-01-2025	Crashed	rear right
8AP3522	7 460 Kč	07-09-2021	Damage caused by stones	front windscreen
8AP3522	0 Kč	06-03-2023	Rodent	engine cover
8AP3522	52 580 Kč	10-08-2023	unknown	right side
8AP3522	11 246 Kč	18-08-2023	Crashed	rear bumper
8AP3522	2 000 Kč	08-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AP3522	271 Kč	13-01-2025	unknown	car key(s)
8AP3522	16 829 Kč	22-01-2025	Crashed	rim
8AP3522	30 462 Kč	27-01-2025	Broken	rear left
8AP3522	32 168 Kč	03-02-2025	Nature forces	hail damage
8AP3522	3 175 Kč	10-02-2025	unknown	rear right
8AP3619	8 454 Kč	22-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AP5071	40 000 Kč	27-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AP5071	90 000 Kč	27-01-2025	unknown	all around
8AP6328	0 Kč	01-01-2025	Crashed	all around
8AP6328	0 Kč	01-01-2025	Crashed	rear side
8AP6328	0 Kč	01-01-2025	Crashed	left side
8AP6328	0 Kč	06-02-2025	Crashed	all around
8AP6460	140 602 Kč	04-05-2021	Crashed	right side
8AP6460	17 050 Kč	14-09-2022	Crashed	rear right
8AP6460	0 Kč	03-03-2025	unknown	front right door
8AP6801	0 Kč	12-09-2021	Crashed	no damage/unknown
8AP6801	19 189 Kč	01-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AP6801	21 835 Kč	15-01-2024	unknown	right wing mirror
8AP6801	9 967 Kč	02-10-2024	unknown	rear side
8AP6801	10 922 Kč	02-10-2024	unknown	rim
8AP6801	34 573 Kč	02-10-2024	unknown	front bumper
8AP6801	58 922 Kč	02-10-2024	unknown	right side
8AP6801	0 Kč	07-03-2025	Nature forces	hail damage
8AP7066	29 435 Kč	17-02-2025	unknown	front bumper
8AP7168	7 980 Kč	07-11-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AP9184	32 748 Kč	17-12-2021	Crashed	front left
8AP9184	15 724 Kč	29-01-2024	Crashed	front left
8AP9184	37 377 Kč	23-08-2024	Crashed	rear door left
8AP9184	37 950 Kč	04-09-2024	Crashed	front door left

8AP9184	25 000 Kč	23-09-2024	Crashed	rear bumper
8AP9303	0 Kč	07-03-2025	Nature forces	hail damage
8AR0314	51 081 Kč	01-05-2022	Crashed	rear side
8AR0314	12 793 Kč	10-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AR0314	0 Kč	13-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AR0314	0 Kč	28-02-2025	Crashed	rear side
8AR0332	0 Kč	10-02-2025	unknown	rear side
8AR0332	16 000 Kč	13-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AR0332	20 000 Kč	21-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AR0877	23 877 Kč	13-12-2021	Animal crossing	front side
8AR0877	11 790 Kč	10-05-2023	Crashed	rear right
8AR0877	0 Kč	31-01-2024	Crashed	front side
8AR0877	32 500 Kč	31-01-2024	Crashed	front side
8AR0877	20 000 Kč	23-10-2024	unknown	petrol flap
8AR0877	12 547 Kč	24-01-2025	Crashed	front door left
8AR0877	14 038 Kč	31-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AR0878	10 041 Kč	15-02-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AR0878	10 041 Kč	08-07-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AR0878	4 193 Kč	25-01-2024	unknown	right wing mirror
8AR0878	10 722 Kč	27-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AR5732	19 750 Kč	23-05-2022	Crashed	rear side
8AR5732	13 841 Kč	30-08-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AR6467	0 Kč	13-06-2022	Crashed	right side
8AR6467	18 750 Kč	10-04-2024	unknown	front side
8AR6467	10 834 Kč	10-03-2025	Crashed	front right
8AS1413	60 277 Kč	10-01-2023	Crashed	rear side
8AS1413	0 Kč	09-11-2023	Crashed	front side
8AS1413	15 269 Kč	09-11-2023	Crashed	front side
8AS3530	26 478 Kč	20-12-2024	unknown	front left
8AS3530	0 Kč	03-01-2025	Crashed	right threshold
8AS3531	29 256 Kč	21-02-2025	unknown	rear bumper
8AS3613	34 586 Kč	23-02-2024	Crashed	front side
8AS5382	2 871 Kč	20-07-2021	Vandalism	side window
8AS5382	45 094 Kč	02-07-2024	Vandalism	left side
8AS5382	5 242 Kč	17-01-2025	unknown	threshold left
8AS5382	14 563 Kč	17-01-2025	unknown	rear right door
8AS5382	15 017 Kč	17-01-2025	unknown	front bumper
8AS5382	16 453 Kč	17-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AS5382	42 642 Kč	17-01-2025	unknown	rear side
8AT1080	2 000 Kč	24-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AT1080	23 776 Kč	25-02-2025	Crashed	rear side
8AT1080	10 979 Kč	04-03-2025	Crashed	front bumper
8AT1080	0 Kč	17-03-2025	unknown	front door left
8AT2201	10 826 Kč	04-08-2021	Crashed	front bumper

8AT2201	15 737 Kč	09-01-2025	Crashed	front bumper
8AT2201	2 000 Kč	10-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AT2201	19 105 Kč	28-02-2025	Crashed	wing mirror left
8AT2203	0 Kč	03-03-2022	Crashed	rear left
8AT2203	40 979 Kč	03-03-2022	Crashed	rear left
8AT2203	0 Kč	01-06-2024	Crashed	rear right
8AT2203	158 796 Kč	01-06-2024	Crashed	rear right
8AT2247	0 Kč	20-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AT2554	10 960 Kč	17-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AT2554	14 527 Kč	29-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AT2554	33 781 Kč	29-08-2024	unknown	front bumper
8AT2554	35 541 Kč	29-08-2024	unknown	rim
8AT2554	46 136 Kč	29-08-2024	unknown	rear side
8AT3284	0 Kč	06-10-2023	Crashed	front side
8AT3284	84 925 Kč	06-10-2023	Crashed	front side
8AT3452	25 459 Kč	15-02-2024	Crashed	front/rear damage
8AT7283	72 273 Kč	19-05-2022	Crashed	rear side
8AT7283	7 152 Kč	28-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AT7283	7 152 Kč	07-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AT7283	7 503 Kč	07-03-2025	Crashed	right threshold
8AT7361	4 551 Kč	22-11-2022	Crashed	front side
8AT7361	0 Kč	19-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AT7361	0 Kč	21-06-2024	Crashed	front side
8AT7361	141 969 Kč	21-06-2024	Crashed	front side
8AT7448	23 980 Kč	07-12-2024	Crashed	wing mirror left
8AT7448	11 402 Kč	26-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AU7111	39 915 Kč	24-01-2024	Crashed	front door left
8AU7918	58 630 Kč	16-04-2024	Crashed	rear side
8AU7918	0 Kč	07-12-2024	Crashed	front right door
8AU7918	10 558 Kč	07-12-2024	Crashed	front right door
8AU8192	32 933 Kč	03-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AU8192	159 165 Kč	22-12-2023	Crashed	front left
8AU8192	12 166 Kč	14-03-2024	unknown	front bumper
8AU8192	0 Kč	26-02-2025	Crashed	rear side
8AU8192	74 617 Kč	26-02-2025	unknown	rear bumper
8AU8372	56 408 Kč	15-12-2023	Crashed	front left
8AU8372	0 Kč	09-06-2024	unknown	rear side
8AU8372	24 317 Kč	06-02-2025	unknown	right side
8AU8372	12 069 Kč	19-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AV4880	45 703 Kč	30-06-2022	Crashed	rear left
8AV4880	12 750 Kč	12-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AV4880	17 637 Kč	28-02-2024	Crashed	left side
8AV4880	127 974 Kč	09-03-2024	Crashed	front left
8AV4880	1 500 Kč	31-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen

8AV7994	11 263 Kč	29-06-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AV8943	0 Kč	14-06-2023	Crashed	rear left
8AV8943	13 069 Kč	14-06-2023	Crashed	rear left
8AX0187	8 352 Kč	29-08-2023	Crashed	right threshold
8AX0187	45 558 Kč	28-09-2023	Crashed	front left
8AX1295	11 574 Kč	27-01-2023	Stones damage several	front windscreen
8AX1295	11 849 Kč	07-02-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AX1295	119 494 Kč	24-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AX2853	10 465 Kč	02-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AX2853	11 403 Kč	26-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AX5318	10 960 Kč	10-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AX5318	10 812 Kč	28-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AX5318	22 257 Kč	23-02-2023	Crashed	rear left
8AX5318	16 156 Kč	28-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AX5318	0 Kč	07-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AX5525	1 062 Kč	19-10-2021	Rodent	cabling
8AX5525	0 Kč	08-03-2023	unknown	rear right door
8AX5525	0 Kč	12-04-2023	Crashed	front right door
8AX5525	19 805 Kč	15-01-2024	Crashed	all around
8AX5525	8 426 Kč	24-11-2024	Crashed	front bumper
8AX5840	7 262 Kč	15-06-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AX5840	23 307 Kč	20-07-2023	Crashed	front side
8AX5840	61 481 Kč	16-01-2025	Animal crossing	front side
8AX8435	7 067 Kč	11-03-2022	unknown	right side
8AX8435	12 529 Kč	06-12-2024	Crashed	front right
8AX8435	30 763 Kč	02-01-2025	unknown	bonnet
8AX8435	0 Kč	03-01-2025	Crashed	rear left
8AX8435	14 209 Kč	28-01-2025	Nature forces	hail damage
8AX8699	6 579 Kč	20-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AX8699	10 000 Kč	05-09-2024	Crashed	left side
8AX8699	10 131 Kč	13-11-2024	unknown	rear side
8AY0066	20 720 Kč	24-02-2023	Crashed	front right
8AY0714	17 917 Kč	27-05-2022	Crashed	rear left
8AY0714	13 831 Kč	18-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AY0714	0 Kč	21-03-2025	Crashed	roof
8AY0840	61 094 Kč	31-10-2023	Crashed	front side
8AY0968	10 498 Kč	16-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AY0968	16 797 Kč	06-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AY0968	2 000 Kč	27-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AY2847	22 213 Kč	20-04-2024	Crashed	right wing mirror
8AY2847	22 000 Kč	18-12-2024	unknown	rear right
8AY2847	11 000 Kč	23-12-2024	Crashed	front right
8AY2847	23 000 Kč	25-12-2024	Crashed	front side
8AY2847	25 000 Kč	03-01-2025	unknown	left side

8AY2847	11 000 Kč	15-01-2025	unknown	rear side
8AY8434	91 977 Kč	22-11-2023	Animal crossing	left side
8AY8434	1 500 Kč	26-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AY8434	15 060 Kč	29-10-2024	Crashed	rear right
8AY8434	2 000 Kč	10-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AY8434	10 922 Kč	03-02-2025	Crashed	front right door
8AY9085	0 Kč	17-04-2024	Vandalism	rear right
8AY9085	2 800 Kč	12-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AY9085	0 Kč	26-11-2024	Broken	damage to interior
8AY9085	7 240 Kč	26-11-2024	Transport personal goods	damage to interior
8AY9085	13 316 Kč	12-12-2024	Crashed	boot cover
8AZ2032	25 613 Kč	20-05-2022	Damage caused by stones	front windscreen
8AZ2032	14 662 Kč	20-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AZ2257	0 Kč	28-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AZ2355	28 142 Kč	19-01-2022	Crashed	wheel housing
8AZ5102	0 Kč	13-12-2023	Crashed	rear side
8AZ5102	23 828 Kč	13-09-2024	Crashed	rear right
8AZ5104	21 598 Kč	03-12-2024	unknown	rear right
8AZ5104	19 414 Kč	19-12-2024	Nature forces	hail damage
8AZ6058	66 109 Kč	18-05-2023	Crashed	rear right
8AZ6058	34 590 Kč	19-04-2024	Crashed	rear right
8AZ6948	0 Kč	03-11-2017	Crashed	no damage/unknown
8AZ6948	60 830 Kč	08-09-2018	Crashed	front right
8AZ6948	7 757 Kč	17-09-2019	Crashed	wing mirror left
8AZ6948	8 845 Kč	23-02-2021	unknown	front windscreen
8AZ6948	10 593 Kč	04-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen
8AZ6948	2 000 Kč	03-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AZ7547	12 092 Kč	24-03-2022	Crashed	rear door left
8AZ7547	10 262 Kč	14-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
8AZ8410	18 690 Kč	03-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen
8AZ8410	0 Kč	24-01-2025	Crashed	rear right
8AZ8842	44 005 Kč	14-07-2022	Crashed	right side
8AZ8842	38 541 Kč	29-11-2024	Animal crossing	left side
9AA2714	21 245 Kč	03-02-2023	Crashed	rear side
9AA2714	49 834 Kč	28-01-2024	Crashed	all around
9AA2741	11 110 Kč	29-01-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AA2741	26 457 Kč	24-07-2023	Crashed	rear side
9AA2741	50 670 Kč	23-08-2024	Crashed	right side
9AA2741	0 Kč	27-08-2024	Crashed	front side
9AA2741	16 103 Kč	27-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AA2754	25 270 Kč	06-11-2023	Crashed	rear side
9AA2821	73 046 Kč	10-08-2022	Crashed	rear bumper
9AA2821	7 176 Kč	15-11-2022	Crashed	tyre and/or rim
9AA2821	11 810 Kč	17-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen

9AA3160	0 Kč	08-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AA5451	12 810 Kč	12-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AA5451	0 Kč	24-02-2025	unknown	rear bumper
9AA5505	32 488 Kč	01-04-2022	Animal crossing	wing mirror left
9AA5505	54 180 Kč	18-07-2022	Crashed	front side
9AA5505	5 145 Kč	10-02-2023	Crashed	rear left
9AA5505	8 454 Kč	22-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AA5505	12 649 Kč	07-04-2023	Crashed	bonnet
9AA5505	85 000 Kč	25-02-2025	Crashed	front left
9AA5505	10 210 Kč	11-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AA7454	6 712 Kč	29-04-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AA7454	14 475 Kč	21-11-2024	Vandalism	rear left
9AA7454	9 257 Kč	29-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AA9210	19 228 Kč	22-10-2022	Crashed	front left
9AA9210	11 869 Kč	26-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AA9210	12 327 Kč	18-10-2024	Crashed	right side
9AA9210	12 751 Kč	21-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AB1792	6 948 Kč	31-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AB1799	10 960 Kč	16-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AB1799	87 551 Kč	01-10-2022	Crashed	rear right
9AB1799	10 215 Kč	19-09-2024	Crashed	front door left
9AB1799	24 220 Kč	31-10-2024	Crashed	right side
9AB1799	0 Kč	06-02-2025	unknown	front bumper
9AB1973	46 967 Kč	01-08-2024	Crashed	wing mirror left
9AB1973	34 112 Kč	18-11-2024	Crashed	front bumper
9AB1973	12 751 Kč	03-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AB2027	116 137 Kč	08-09-2022	Crashed	front bumper
9AB2027	10 210 Kč	19-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AB2432	0 Kč	06-12-2024	Crashed	front bumper
9AB2851	34 094 Kč	16-01-2025	Crashed	all around
9AB2851	2 000 Kč	06-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AB3324	22 346 Kč	06-04-2023	Crashed	front right
9AB3324	12 042 Kč	21-10-2023	Nature forces	bonnet
9AB3324	9 785 Kč	22-02-2024	unknown	front right door
9AB3324	10 632 Kč	13-03-2024	Crashed	front right
9AB3324	11 805 Kč	16-05-2024	Crashed	rear left
9AB3324	0 Kč	18-07-2024	Crashed	rear left
9AB3324	12 573 Kč	18-07-2024	Crashed	rear bumper
9AB3830	16 252 Kč	05-09-2022	Crashed	front left
9AB3830	16 891 Kč	19-09-2022	Crashed	rear side
9AB3830	14 701 Kč	27-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AB3830	11 150 Kč	09-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AB3940	1 500 Kč	22-03-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AB4110	15 000 Kč	01-01-2025	unknown	all around

9AB4110	39 727 Kč	10-02-2025	Crashed	rear bumper
9AB4997	24 622 Kč	13-08-2023	Crashed	front right
9AB4997	124 744 Kč	06-09-2023	Crashed	front left
9AB4997	0 Kč	20-10-2023	Crashed	front left
9AB4997	0 Kč	20-10-2023	Crashed	front left
9AB4997	0 Kč	20-10-2023	Crashed	front left
9AB4997	57 780 Kč	20-10-2023	Crashed	front left
9AB4997	25 496 Kč	01-01-2025	Crashed	rear bumper
9AB4997	34 840 Kč	06-01-2025	unknown	rear door left
9AB4997	2 800 Kč	14-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AB4999	121 591 Kč	23-11-2022	Crashed	all around
9AB4999	17 333 Kč	27-02-2023	Crashed	rear left
9AB4999	9 485 Kč	01-02-2025	unknown	rear bumper
9AB7072	13 432 Kč	24-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AB7072	14 346 Kč	06-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AB7072	8 730 Kč	05-04-2024	Crashed	rear right
9AB7072	13 841 Kč	24-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AB8891	1 099 Kč	01-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AC0159	10 382 Kč	27-07-2023	Crashed	rear side
9AC0159	0 Kč	27-09-2024	Crashed	front bumper
9AC0159	54 008 Kč	27-09-2024	Crashed	front bumper
9AC0428	51 148 Kč	04-09-2023	unknown	rear side
9AC0672	18 856 Kč	25-09-2023	Nature forces	roof
9AC0672	11 403 Kč	25-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AC1210	12 638 Kč	17-02-2022	Crashed	front side
9AC1210	23 019 Kč	19-12-2022	Crashed	rear side
9AC1210	13 346 Kč	06-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AC1210	26 274 Kč	04-06-2024	Damage caused by stones	left side
9AC1210	30 701 Kč	17-09-2024	Crashed	rear bumper
9AC1236	93 638 Kč	02-05-2023	Crashed	right side
9AC1236	7 668 Kč	05-07-2023	Vandalism	rear window
9AC1888	1 059 Kč	11-02-2023	Rodent	cabling
9AC1888	68 489 Kč	30-01-2025	Broken	rear side
9AC1888	7 099 Kč	01-02-2025	Crashed	rear left
9AC2011	112 370 Kč	19-02-2024	Crashed	rear side
9AC2128	33 188 Kč	04-08-2022	Crashed	front side
9AC2128	13 790 Kč	16-10-2024	unknown	right side
9AC2128	12 751 Kč	15-11-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AC2142	9 250 Kč	03-01-2025	unknown	front bumper
9AC2622	11 188 Kč	08-01-2025	unknown	rear side
9AC2622	37 452 Kč	10-01-2025	Crashed	front bumper
9AC3396	8 674 Kč	08-09-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AC3396	38 164 Kč	19-11-2024	Crashed	rear bumper
9AC3396	0 Kč	24-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen

9AC3791	14 442 Kč	14-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AC3791	158 446 Kč	08-02-2024	Crashed	rear left
9AC3791	0 Kč	15-03-2024	unknown	engine damage
9AC3791	0 Kč	12-09-2024	Crashed	front side
9AC3791	0 Kč	12-09-2024	Crashed	front side
9AC3791	0 Kč	12-09-2024	Nature forces	hail damage
9AC3791	14 642 Kč	08-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AC4223	0 Kč	01-04-2022	Crashed	rear side
9AC4223	0 Kč	09-02-2023	Crashed	rear side
9AC4223	12 389 Kč	09-02-2023	Crashed	rear side
9AC4223	0 Kč	17-04-2024	Rodent	cabling
9AC4223	7 971 Kč	17-04-2024	Rodent	cabling
9AC4223	33 702 Kč	06-03-2025	unknown	right side
9AC6636	47 798 Kč	28-08-2023	Nature forces	front right
9AC6636	11 484 Kč	23-08-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AC6636	9 000 Kč	17-02-2025	Crashed	front right
9AC6661	29 153 Kč	24-01-2023	Crashed	front side
9AC6661	24 613 Kč	21-03-2025	Crashed	rear side
9AC6663	10 914 Kč	18-04-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AC6663	99 540 Kč	17-06-2024	Animal crossing	front side
9AC9527	64 652 Kč	16-04-2024	Crashed	right side
9AC9527	0 Kč	13-03-2025	Crashed	front side
9AD0161	1 500 Kč	17-07-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AD0161	24 825 Kč	12-03-2024	Crashed	tyre and/or rim
9AD0161	42 493 Kč	20-03-2024	Crashed	rear side
9AD0161	0 Kč	14-01-2025	Crashed	front left
9AD0161	0 Kč	18-02-2025	Crashed	front side
9AD0161	180 000 Kč	18-02-2025	Crashed	front side
9AD0241	10 071 Kč	16-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AD0439	0 Kč	01-11-2024	Crashed	rear right
9AD0439	0 Kč	01-12-2024	unknown	all around
9AD0439	0 Kč	01-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AD0704	0 Kč	29-11-2024	Rodent	cabling
9AD0704	1 264 Kč	29-11-2024	Rodent	cabling
9AD0704	15 000 Kč	03-03-2025	Crashed	rear door left
9AD0993	0 Kč	17-02-2023	Crashed	front left
9AD0993	52 857 Kč	17-02-2023	Crashed	front left
9AD2177	15 494 Kč	22-09-2024	Crashed	rear right door
9AD2177	2 000 Kč	04-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AD2419	0 Kč	27-02-2025	unknown	all around
9AD2419	0 Kč	28-02-2025	Crashed	all around
9AD2488	3 930 Kč	04-02-2025	unknown	front side
9AD2488	7 921 Kč	16-02-2025	Crashed	rear right door
9AD2488	8 350 Kč	22-02-2025	unknown	front right

9AD4142	11 473 Kč	26-12-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AD4142	93 815 Kč	19-09-2024	Crashed	rear left
9AD4142	0 Kč	25-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AD4143	30 252 Kč	22-02-2023	Crashed	rear right
9AD4143	1 500 Kč	12-04-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AD4144	13 222 Kč	14-10-2022	Damage caused by stones	front windscreen
9AD4144	0 Kč	11-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AD4144	0 Kč	20-02-2025	unknown	front door left
9AD4145	13 957 Kč	28-04-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AD4145	15 578 Kč	31-01-2025	unknown	front bumper
9AD4348	21 620 Kč	11-10-2024	Crashed	rear bumper
9AD4348	17 960 Kč	12-11-2024	Animal crossing	front left
9AD4348	10 164 Kč	05-02-2025	unknown	rear door left
9AD4348	0 Kč	22-03-2025	Crashed	rear right door
9AD4348	0 Kč	22-03-2025	Crashed	rear right door
9AD4352	49 893 Kč	10-05-2023	Crashed	right side
9AD4371	15 000 Kč	21-10-2023	Crashed	rear left
9AD4371	15 000 Kč	04-02-2025	Crashed	front bumper
9AD4371	11 684 Kč	11-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AD5092	94 069 Kč	30-01-2024	Crashed	right side
9AD5092	44 648 Kč	19-09-2024	Crashed	rear side
9AD5620	0 Kč	07-09-2022	Crashed	front side
9AD5620	134 937 Kč	07-09-2022	Crashed	front side
9AD7123	17 164 Kč	16-05-2023	unknown	front left
9AD8634	50 732 Kč	30-05-2022	unknown	rear right door
9AD8634	20 530 Kč	10-02-2025	unknown	rear bumper
9AE0155	10 090 Kč	01-03-2023	Crashed	rear right
9AE0155	17 168 Kč	13-05-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AE0155	25 720 Kč	14-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AE1134	12 674 Kč	30-11-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AE1134	11 869 Kč	11-10-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AF6441	4 115 Kč	16-09-2024	Rodent	engine cover
9AF6441	2 000 Kč	06-03-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AH5126	0 Kč	03-01-2024	Crashed	rear left
9AH5126	25 375 Kč	03-01-2024	Crashed	rear left
9AH7861	0 Kč	10-01-2024	Rodent	engine cover
9AH7861	0 Kč	10-01-2024	Rodent	engine cover
9AH7861	0 Kč	26-04-2024	unknown	rear left
9AH7861	0 Kč	30-04-2024	Crashed	right side
9AH7861	0 Kč	30-04-2024	unknown	left side
9AH7861	0 Kč	30-04-2024	unknown	left side
9AH7861	0 Kč	09-05-2024	unknown	left side
9AH7861	0 Kč	30-05-2024	Crashed	right side
9AI1884	84 856 Kč	14-12-2022	Crashed	rear left

9AI1884	0 Kč	19-10-2023	Crashed	front side
9AI1884	220 936 Kč	19-10-2023	Crashed	front side
9AI6402	11 664 Kč	19-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AI6402	0 Kč	28-10-2023	Crashed	no damage/unknown
9AI6402	35 076 Kč	24-10-2024	Crashed	front side
9AI6402	22 302 Kč	17-02-2025	unknown	right side
9AJ7054	0 Kč	24-07-2023	unknown	all around
9AJ7054	0 Kč	06-10-2023	Crashed	rear left
9AJ7054	0 Kč	01-11-2023	Crashed	right wing mirror
9AJ7054	9 752 Kč	11-11-2023	unknown	rear side
9AJ7054	9 741 Kč	13-11-2023	Crashed	front left
9AJ7054	9 381 Kč	19-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AL1805	0 Kč	15-05-2023	Rodent	cabling
9AL1805	6 822 Kč	18-09-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AL1805	10 500 Kč	26-07-2024	Crashed	rear side
9AL1805	25 000 Kč	01-11-2024	unknown	front bumper
9AL1805	10 000 Kč	15-11-2024	unknown	roof
9AL2952	1 500 Kč	15-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AL2952	44 817 Kč	19-06-2023	Crashed	right side
9AM4471	27 150 Kč	22-06-2024	Nature forces	all around
9AM4471	13 831 Kč	10-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AM4471	18 414 Kč	09-01-2025	unknown	front bumper
9AM8592	0 Kč	20-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AN7050	8 208 Kč	07-11-2023	Crashed	rear side
9AN7055	11 559 Kč	07-02-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AN7055	9 481 Kč	15-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AN7055	0 Kč	04-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AN7956	0 Kč	13-03-2024	Crashed	rear left
9AN7956	29 008 Kč	13-03-2024	Crashed	rear left
9AN7956	10 723 Kč	25-06-2024	unknown	front bumper
9AN7969	47 137 Kč	09-01-2025	Crashed	front right
9AN7969	9 471 Kč	07-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AN8889	8 247 Kč	23-09-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AN8889	1 827 Kč	17-02-2025	Rodent	engine cover
9AN8889	11 570 Kč	25-02-2025	unknown	front/rear damage
9AP0081	0 Kč	04-02-2025	Nature forces	hail damage
9AP0083	1 500 Kč	06-08-2023	Damage caused by stones	front windscreen
9AP0220	2 792 Kč	04-11-2024	unknown	bonnet
9AP0220	15 315 Kč	01-01-2025	Crashed	rear left
9AP0220	13 014 Kč	27-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen
9AP0220	14 243 Kč	12-02-2025	Vandalism	left side
9AP5949	10 125 Kč	30-03-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AP7787	0 Kč	05-04-2024	Crashed	front left
9AP7787	0 Kč	29-01-2025	Damage caused by stones	front windscreen

9AP8093	19 196 Kč	07-08-2023	Crashed	front right
9AP8093	17 018 Kč	24-11-2023	Crashed	left side
9AP8093	24 444 Kč	14-02-2025	unknown	front left
9AP8126	157 809 Kč	09-03-2023	Animal crossing	right side
9AP8126	38 813 Kč	26-09-2023	Animal crossing	front right
9AP8260	0 Kč	22-06-2023	Crashed	rear side
9AP8260	55 948 Kč	22-06-2023	Crashed	rear side
9AP8260	10 025 Kč	05-04-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AP8260	22 506 Kč	13-01-2025	Crashed	rear side
9AR0032	33 349 Kč	02-04-2023	Crashed	tyre and/or rim
9AR0155	40 129 Kč	04-06-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AR0155	30 000 Kč	08-01-2025	unknown	rear bumper
9AR0155	20 000 Kč	13-02-2025	unknown	roof
9AR6954	0 Kč	31-08-2023	Crashed	rear right
9AR6954	37 531 Kč	31-08-2023	Crashed	rear right
9AR6954	94 640 Kč	26-10-2023	Animal crossing	front left
9AR6954	27 752 Kč	30-10-2024	unknown	rear side
9AS0689	12 319 Kč	31-05-2023	Crashed	front door left
9AS0689	51 492 Kč	27-06-2024	Nature forces	bonnet/roof
9AS0689	42 991 Kč	11-01-2025	unknown	right side
9AS0776	27 146 Kč	04-12-2024	Crashed	rear side
9AS0776	0 Kč	22-03-2025	Crashed	front left
9AS5445	9 694 Kč	11-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AS5445	0 Kč	22-02-2025	Vandalism	all around
9AS7755	0 Kč	04-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AS7755	11 202 Kč	04-01-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AS7755	0 Kč	05-02-2025	unknown	rear left
9AT2850	7 738 Kč	07-03-2025	unknown	front bumper
9AU3018	0 Kč	14-07-2023	Animal crossing	rear left
9AU3375	28 047 Kč	14-12-2024	Crashed	front right
9AX9781	161 345 Kč	04-01-2024	Animal crossing	front side
9AY6424	9 705 Kč	20-06-2024	Crashed	rear bumper
9AY6424	20 244 Kč	20-09-2024	Crashed	rear right
9AY6424	12 214 Kč	16-10-2024	Crashed	front bumper
9AY6424	12 466 Kč	13-12-2024	Damage caused by stones	front windscreen
9AY6506	0 Kč	29-01-2024	Crashed	rear side
9AY6506	82 000 Kč	29-01-2024	Crashed	rear side
9AY6506	68 029 Kč	13-08-2024	Crashed	rear side
9AY8516	69 606 Kč	10-01-2024	Crashed	rear side
9AZ7798	20 845 Kč	23-01-2025	Crashed	tyre and/or rim
EL119BF	8 549 Kč	05-12-2024	unknown	rear window
EL120BF	10 484 Kč	07-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
EL120BF	10 996 Kč	05-09-2023	Crashed	rear right
EL120BF	14 851 Kč	21-09-2023	Crashed	front left

EL166AP	42 822 Kč	26-11-2022	Crashed	rear side
EL166AP	26 340 Kč	14-12-2022	Damage caused by stones	front windscreen
EL166AP	0 Kč	22-11-2024	unknown	roof
EL166AP	0 Kč	22-11-2024	unknown	roof
EL166AP	73 104 Kč	17-02-2025	Crashed	all around
EL178CD	2 000 Kč	25-02-2025	Damage caused by stones	front windscreen
EL359AL	13 432 Kč	24-03-2023	Damage caused by stones	front windscreen
EL532AF	12 872 Kč	19-03-2019	Damage caused by stones	front windscreen
EL532AF	0 Kč	20-06-2019	Crashed	rear bumper
EL532AF	28 153 Kč	10-08-2020	Crashed	front left
EL532AF	22 546 Kč	01-06-2021	Crashed	rear left
EL532AF	57 978 Kč	17-06-2021	Crashed	rear bumper
EL532AF	93 429 Kč	18-06-2021	Crashed	rear right
EL532AF	98 593 Kč	14-05-2024	Crashed	threshold left
EL806BH	51 387 Kč	12-04-2024	Crashed	front right
EL806BH	8 961 Kč	30-07-2024	Damage caused by stones	front windscreen
EL856AT	41 610 Kč	04-11-2022	Animal crossing	front bumper
EL903BA	0 Kč	14-12-2023	unknown	front bumper
EL970BJ	0 Kč	03-02-2025	unknown	front left

Základní popis poškození
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Inspekce
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Inspekce
Havarie
Havarie

Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Přírodní síly
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení

Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Srážka se zvířem
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Hlodavec
Hlodavec
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Srážka se zvířem
Srážka se zvířem

neznámý
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
neznámý
Hlodavec
Přírodní síly
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Srážka se zvěří
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
Poškození ododletujících kamení

Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Hlodavec
Hlodavec
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Srážka se zvěří
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie

Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
neznámý
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Udeřte druhého do zad
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie

Poškození ododletujicicho kamení
Přírodní síly
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Přírodní síly
Havarie
Přírodní síly
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Přírodní síly
Havarie
Hlodavec
Srážka se zvěří
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
neznámý
neznámý
Krádež
Srážka se zvěří
Havarie
Přírodní síly
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie

Poškození parkování
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Vandalství
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
Srážka se zvířeti
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
neznámý
neznámý
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení

Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Přírodní síly
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
neznámý

Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Vandalství
Vandalství
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Přírodní síly
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie

Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Hlodavec
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Srážka se zvěří
Havarie
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení

Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Srážka se zvěří
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Srážka se zvěří

Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Srážka se zvěří
Havarie
Srážka se zvěří
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Srážka se zvěří
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Přírodní síly
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení

Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Hlodavec
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Přírodní síly
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Hlodavec
Havarie
Přírodní síly
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Srážka se zvěří

Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
neznámý
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Zlomený
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Srážka se zvěří
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení

Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Srážka se zvěří
Havarie

Havarie
Havarie
neznámý
neznámý
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Srážka se zvěří
Havarie
Hlodavec
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Hlodavec
Hlodavec
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Jel dozadu
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie

Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Přírodní síly
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození parkování
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení

Havarie
Havarie
neznámý
Srážka se zvěří
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Vandalství
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Srážka se zvěří
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Inspekce
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý

Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Havarie
Zlomený
Přírodní síly
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Přírodní síly
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie

Havarie
Přírodní síly
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Srážka se zvěří
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
Vandalství
Vandalství
neznámý
neznámý
neznámý
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie

Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení

Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Hlodavec
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Srážka se zvěří
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
Přírodní síly
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
neznámý

neznámý
Srážka se zvěří
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Vandalství
Poškození ododletujících kamení
Zlomený
Přeprava osobního zboží
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Přírodní síly
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Srážka se zvěří
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení

Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Srážka se zvěří
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Vandalství
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Přírodní síly
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý

Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Přírodní síly
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Vandalství
Hlodavec
Zlomený
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení

Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Havarie
Havarie
Přírodní síly
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Hlodavec
Hlodavec
neznámý
Přírodní síly
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Srážka se zvěří
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
Hlodavec
Hlodavec
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
neznámý
Havarie
neznámý

Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Poškození ododletujicicho kamení
neznámý
Havarie
Srážka se zvěří
neznámý
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Poškození ododletujicicho kamení
Hlodavec
Poškození ododletujicicho kamení
Havarie
Havarie
Hlodavec
Hlodavec
neznámý
Havarie
neznámý
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie

Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
Poškození ododletujících kamení
Havarie
neznámý
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Přírodní síly
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Hlodavec
neznámý
Přírodní síly
Poškození ododletujících kamení
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Vandalství
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Poškození ododletujících kamení

Havarie
Havarie
neznámý
Srážka se zvěří
Srážka se zvěří
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
Havarie
Havarie
Srážka se zvěří
neznámý
Havarie
Přírodní síly
neznámý
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Vandalství
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
Srážka se zvěří
Havarie
Srážka se zvěří
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
neznámý
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie

Havarie
Poškození ododletujících kamení
neznámý
neznámý
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Poškození ododletujících kamení
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Havarie
Poškození ododletujících kamení
Srážka se zvěří
neznámý
neznámý