

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 9AE1458
Značka/typ: Škoda Supe.com.2.0TDI 147 Style Aut

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
03.08.2022	100	1 Pneumatika		26 068,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.08.2022	100	1 Pneumatika		26 068,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.08.2022	100	1 Pneumatika		26 068,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.08.2022	100	1 Pneumatika		26 068,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
29.11.2022	19 253	výměna pneumatik		2 400,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
31.01.2023	29 587	servisní prohl.výměnou oleje			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Drobný materiál			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Motorový olej			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Olejeový filtr			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Kapalina do ostřikovačů REI			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Chladicí kapalina			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Stírátko předního stěrače			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Stírátko zadního stěrače			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Šroub			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	servisní prohl.výměnou oleje			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Drobný materiál			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Motorový olej			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Olejeový filtr			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Kapalina do ostřikovačů REI			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Chladicí kapalina			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Stírátko předního stěrače			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Stírátko zadního stěrače			AB Auto Brejla s.r.o.
31.01.2023	29 587	Šroub			AB Auto Brejla s.r.o.
20.06.2023	42 220	Pick-Up Vozidla		4 160,84 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.06.2023	42 220	Úschova zim/let pneumatik		4 160,84 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.06.2023	42 220	výměna pneumatik		4 160,84 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
14.12.2023	57 632	Úschova zim/let pneumatik		4 292,08 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
14.12.2023	57 632	výměna pneumatik		4 292,08 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
09.01.2024	60 606	servisní prohl.výměnou oleje			RUPEXIM S.R.O.
09.01.2024	60 606	Drobný materiál			RUPEXIM S.R.O.
09.01.2024	60 606	Motorový olej			RUPEXIM S.R.O.
09.01.2024	60 606	Olejeový filtr			RUPEXIM S.R.O.
09.01.2024	60 606	Filtr topení (kabinový)			RUPEXIM S.R.O.
09.01.2024	60 606	Šroub			RUPEXIM S.R.O.
26.04.2024	73 126	Úschova zim/let pneumatik		4 202,09 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
26.04.2024	73 126	Přezutí pneumatik na letní		4 202,09 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
26.04.2024	73 126	Neopravitelný defekt		4 202,09 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.09.2024	88 787	Drobný materiál			AB Auto Brejla s.r.o.
03.09.2024	88 787	Baterie v klíči			AB Auto Brejla s.r.o.
13.09.2024	90 855	doplnění kap. mimo serv.proh			AB Auto Brejla s.r.o.
13.09.2024	90 855	Drobný materiál			AB Auto Brejla s.r.o.
13.09.2024	90 855	Motorový olej			AB Auto Brejla s.r.o.
13.09.2024	90 855	Chladicí kapalina			AB Auto Brejla s.r.o.
13.09.2024	90 855	Baterie v klíči			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	servisní prohl.výměnou oleje			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Diagnostika (zjištění závady)			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Drobný materiál			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Motorový olej			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Olejeový filtr			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Brzdová kapalina			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Čistič klimatizace			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Naftový filtr			AB Auto Brejla s.r.o.
26.09.2024	92 418	Šroub			AB Auto Brejla s.r.o.
29.10.2024	1	Naskladnění kompletu			Goodyear Czech s.r.o.

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998