

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AP5174
Značka/typ: Škoda Oct.Combi 2.0TDI 85 Ambition

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 02.08.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 14 084,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.08.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 14 084,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.08.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 14 084,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.08.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 14 084,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.08.2021 | 100 | Výměna a uskl. kol | | 14 084,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.08.2021 | 100 | Přezutí pneumatik na zimní | | 14 084,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 01.11.2021 | 22 195 | Úschova zim/let pneumatik | | 492,64 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 01.11.2021 | 22 195 | Přezutí pneumatik na letní | | 492,64 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 04.02.2022 | 27 672 | servisní prohl.výměnou oleje | | | UNIKOM, a.s. |
| 04.02.2022 | 27 672 | Motorový olej | | 369,00 Kč | UNIKOM, a.s. |
| 04.02.2022 | 27 672 | Olejeový filtr | | | UNIKOM, a.s. |
| 04.02.2022 | 27 672 | Šroub | | | UNIKOM, a.s. |
| 19.05.2022 | 33 995 | Pneuservis - práce | | 1 730,80 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 19.05.2022 | 33 995 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 730,80 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 10.10.2022 | 48 892 | Pneuservis - práce | | 1 476,80 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 10.10.2022 | 48 892 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 476,80 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 10.10.2022 | 37 375 | Pneuservis - práce | | 369,00 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 10.10.2022 | 37 375 | Oprava pneumatiky | | 369,00 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 08.12.2022 | 54 795 | servisní prohl.výměnou oleje | | | Louda Auto a.s. |
| 08.12.2022 | 54 795 | Drobný materiál | | | Louda Auto a.s. |
| 08.12.2022 | 54 795 | Motorový olej | | | Louda Auto a.s. |
| 08.12.2022 | 54 795 | Olejeový filtr | | | Louda Auto a.s. |
| 08.12.2022 | 54 795 | Brzdová kapalina | | | Louda Auto a.s. |
| 08.12.2022 | 54 795 | Filter topení (kabinový) | | | Louda Auto a.s. |
| 08.12.2022 | 54 795 | Šroub | | | Louda Auto a.s. |
| 28.03.2023 | 64 565 | Pneuservis - práce | | 1 770,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 28.03.2023 | 64 565 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 770,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 22.09.2023 | 82 672 | servisní prohl.výměnou oleje | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Drobný materiál | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Motorový olej | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Olejeový filtr | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Naftový filtr | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Vzduchový filtr | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Stírátko předního stěrače | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Stírátko zadního stěrače | | | Louda Auto a.s. |
| 22.09.2023 | 82 672 | Šroub | | | Louda Auto a.s. |
| 10.10.2023 | 84 279 | Pneuservis - práce | | 1 925,12 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 10.10.2023 | 84 279 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 925,12 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.04.2024 | 101 679 | 1 Pneumatika | | 21 802,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.04.2024 | 101 679 | 1 Pneumatika | | 21 802,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.04.2024 | 101 679 | 1 Pneumatika | | 21 802,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.04.2024 | 101 679 | 1 Pneumatika | | 21 802,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.04.2024 | 101 679 | Pneuservis - práce | | 21 802,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.04.2024 | 101 679 | Úschova zim/let pneumatik | | 21 802,68 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 31.05.2024 | 108 442 | Servis výměny oleje | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 31.05.2024 | 108 442 | Drobný materiál | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 31.05.2024 | 108 442 | Motorový olej | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 31.05.2024 | 108 442 | Oleiový filtr | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 31.05.2024 | 108 442 | Baterie v klíči | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 31.05.2024 | 108 442 | Šroub | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 22.07.2024 | 114 008 | Inspekční servis bez oleje | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 22.07.2024 | 114 008 | Drobný materiál | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 22.07.2024 | 114 008 | Baterie v klíči | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 09.10.2024 | 131 035 | Pneuservis - práce | | 2 662,28 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.10.2024 | 131 035 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 662,28 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.10.2024 | 131 035 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 662,28 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.10.2024 | 131 035 | Naskládnění kompletu | | 2 662,28 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.10.2024 | 131 035 | Pneuservis - práce | | | BestDrive Czech Republic |
| 09.10.2024 | 131 035 | Úschova zim/let pneumatik | | | BestDrive Czech Republic |
| 09.10.2024 | 131 035 | Senzor tlaku pneumatiky | | | BestDrive Czech Republic |
| 09.10.2024 | 131 035 | Naskládnění kompletu | | | BestDrive Czech Republic |
| 20.11.2024 | 139 123 | Servis výměny oleje | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Mechanická práce | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Drobný materiál | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Motorový olej | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Olejeový filtr | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Kapalina do ostřikovačů REI | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Přední brzdový kotouč | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Zadní brzdový kotouč | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Přední brzdové destičky | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Zadní brzdové destičky | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Brzdová kapalina | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Chladič kapalina | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Filter topení (kabinový) | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Akumulátor | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Stírátko předního stěrače | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Stírátko zadního stěrače | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Šroub | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Servis výměny oleje | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Mechanická práce | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Drobný materiál | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Motorový olej | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Olejeový filtr | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Kapalina do ostřikovačů REI | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Přední brzdový kotouč | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Zadní brzdový kotouč | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |
| 20.11.2024 | 139 123 | Přední brzdové destičky | | | VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O. |

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998