

Registrační značka: 8AA9225
Značka/typ: Skoda Oct. Co1.5TSI CNG 130 Active AT

| Datum fakturace | Stav km | Popis účinku | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 10.02.2020 | 200 | Vyvážen pneumatik | | 1 037,98 Kč | Perfort a Švorc - auto, s.r.o. |
| 10.02.2020 | 200 | Přezutí pneumatik na zimní | | 1 037,98 Kč | Perfort a Švorc - auto, s.r.o. |
| 10.02.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 7 376,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.02.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 7 376,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.02.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 7 376,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.02.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 7 376,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 15.05.2020 | 3 950 | Přezutí pneumatik na letní | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 15.05.2020 | 3 950 | Přezutí pneumatik na letní | | 1 240,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.10.2020 | 10 123 | Úschova zim/let pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.10.2020 | 10 123 | výměna pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.10.2020 | 10 123 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 133,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.10.2020 | 10 123 | výměna pneumatik | | 2 133,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.02.2021 | 12 875 | Servis výměny oleje | | | Auto Palace Spolflav s.r.o. |
| 10.02.2021 | 12 875 | Drobný materiál | | | Auto Palace Spolflav s.r.o. |
| 10.02.2021 | 12 875 | Motorový olej | | | Auto Palace Spolflav s.r.o. |
| 10.02.2021 | 12 875 | Olejeový filtr | | | Auto Palace Spolflav s.r.o. |
| 01.07.2021 | 15 405 | Úschova zim/let pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 01.07.2021 | 15 405 | výměna pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 01.07.2021 | 15 405 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 736,40 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 01.07.2021 | 15 405 | výměna pneumatik | | 2 736,40 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 19.10.2021 | 19 021 | Baterie v klíči | | | SERVIS AUTO OPAT S.R.O. |
| 05.11.2021 | 16 930 | Úschova zim/let pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 16 930 | výměna pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 16 930 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 976,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.11.2021 | 16 930 | výměna pneumatik | | 1 976,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.01.2022 | 20 590 | servisní prohl.výměnou oleje | | | AUTODIŘIŽSTVO PODBABSKÁ |
| 10.01.2022 | 20 590 | Drobný materiál | | | AUTODIŘIŽSTVO PODBABSKÁ |
| 10.01.2022 | 20 590 | Různý servis | | | AUTODIŘIŽSTVO PODBABSKÁ |
| 10.01.2022 | 20 590 | Motorový olej | | | AUTODIŘIŽSTVO PODBABSKÁ |
| 10.01.2022 | 20 590 | Olejeový filtr | | | AUTODIŘIŽSTVO PODBABSKÁ |
| 10.01.2022 | 20 590 | Jiné těsnění | | | AUTODIŘIŽSTVO PODBABSKÁ |
| 10.01.2022 | 20 590 | Filtr topení (kabínový) | | | AUTODIŘIŽSTVO PODBABSKÁ |
| 02.05.2022 | 28 360 | Úschova zim/let pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.05.2022 | 28 360 | výměna pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.05.2022 | 28 360 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 788,72 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.05.2022 | 28 360 | výměna pneumatik | | 2 788,72 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.08.2022 | 36 514 | Servis výměny oleje | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.08.2022 | 36 514 | Drobný materiál | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.08.2022 | 36 514 | Různý servis | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.08.2022 | 36 514 | Motorový olej | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.08.2022 | 36 514 | Olejeový filtr | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.08.2022 | 36 514 | Chladicí kapalina | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.08.2022 | 36 514 | kontrola klimatizace | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.08.2022 | 36 514 | Jiné těsnění | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 16.11.2022 | 42 588 | Úschova zim/let pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.11.2022 | 42 588 | výměna pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.11.2022 | 42 588 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 244,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.11.2022 | 42 588 | výměna pneumatik | | 3 244,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Inspekční servis bez oleje | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Přídavné práce k serv. prohl. | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Drobný materiál | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Motorový olej | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Brzdová kapalina | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Chladicí kapalina | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Žárovka do světlometu | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 10.01.2023 | 47 449 | Baterie v klíči | | | AUTOKOMPLEX MENČIK A.S. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Servis výměny oleje | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Drobný materiál | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Různý servis | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Motorový olej | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Olejeový filtr | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Kapalina do ostřikovačů REI | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Chladicí kapalina | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Jiné těsnění | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Swička zapalování | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Servis výměny oleje | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Drobný materiál | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Různý servis | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Motorový olej | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Olejeový filtr | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Kapalina do ostřikovačů REI | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Chladicí kapalina | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Jiné těsnění | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 07.03.2023 | 52 146 | Swička zapalování | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 03.05.2023 | 57 456 | Úschova zim/let pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 57 456 | výměna pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 57 456 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 111,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 03.05.2023 | 57 456 | výměna pneumatik | | 3 111,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 23.08.2023 | 77 041 | Servis výměny oleje | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 23.08.2023 | 77 041 | Čistění brzdového systému | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 23.08.2023 | 77 041 | Drobný materiál | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 23.08.2023 | 77 041 | Motorový olej | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 23.08.2023 | 77 041 | Olejeový filtr | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 23.08.2023 | 77 041 | Chladicí kapalina | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 23.08.2023 | 77 041 | Jiné těsnění | | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 06.11.2023 | 74 060 | Úschova zim/let pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 06.11.2023 | 74 060 | výměna pneumatik | | | Goodyear Czech s.r.o. |

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 08.07.2024 | 93 904 | Zkušební jízda | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Drobný materiál | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Motorový olej | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | olejový filtr | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Přední brzdový kotouč | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Přední brzdové destičky | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Chladicí kapalina | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Čistič klimatizace | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Vzduchový filtr | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Jiné těsnění | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Filtr topení (kabinový) | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Stírátko předního stěrače | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Stírátko zadního stěrače | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Kanál pro odtok vody | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 08.07.2024 | 93 904 | Baterie v klíči | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 15.10.2024 | 101 789 | Úschova zim/let pneumatik | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 15.10.2024 | 101 789 | výměna pneumatik | 3 863,36 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 15.10.2024 | 101 789 | Úschova zim/let pneumatik | 3 863,36 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 15.10.2024 | 101 789 | výměna pneumatik | | Goodyear Czech s.r.o. |
| 14.01.2025 | 108 497 | Servis výměny oleje | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 14.01.2025 | 108 497 | Drobný materiál | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 14.01.2025 | 108 497 | Motorový olej | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 14.01.2025 | 108 497 | olejový filtr | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 14.01.2025 | 108 497 | Brzdová kapalina | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 14.01.2025 | 108 497 | Chladicí kapalina | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 14.01.2025 | 108 497 | Jiné těsnění | | Autokomplex Menčík a.s. |
| 14.01.2025 | 108 497 | Kanál pro odtok vody | | Autokomplex Menčík a.s. |

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swiřt: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998