

## Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8A55382  
Značka/typ: Škoda Oct.Combi 1.5TSI 110 Style

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
01.11.2021	100	1 Pneumatika		21 788,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.11.2021	100	1 Pneumatika		21 788,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.11.2021	100	1 Pneumatika		21 788,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.11.2021	100	1 Pneumatika		21 788,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
12.01.2022	28 470	servisní prohl.výměnou oleje			TUKAS ČSAO A.S.
12.01.2022	28 470	Drobný materiál			TUKAS ČSAO A.S.
12.01.2022	28 470	Motorový olej			TUKAS ČSAO A.S.
12.01.2022	28 470	olejový filtr			TUKAS ČSAO A.S.
03.03.2022	21 889	Jiné těsnění			TUKAS ČSAO A.S.
25.05.2022	45 168	Přezutí a uskladnění		1 257,80 Kč	Euromaster Česká republika
25.05.2022	45 168	Pneuservis - práce		1 999,40 Kč	Euromaster Česká republika
25.05.2022	45 168	Úschova zim/let pneumatik		1 999,40 Kč	Euromaster Česká republika
25.05.2022	45 168	Senzor tlaku pneumatiky		1 999,40 Kč	Euromaster Česká republika
25.05.2022	45 168	Pneuservis - práce			Euromaster Česká republika
25.05.2022	45 168	Úschova zim/let pneumatik			Euromaster Česká republika
25.05.2022	45 168	Senzor tlaku pneumatiky			Euromaster Česká republika
25.08.2022	58 078	servisní prohl.výměnou oleje			TUKAS ČSAO A.S.
25.08.2022	58 078	Přídavné práce k serv. prohl.			TUKAS ČSAO A.S.
25.08.2022	58 078	Drobný materiál			TUKAS ČSAO A.S.
25.08.2022	58 078	Motorový olej			TUKAS ČSAO A.S.
25.08.2022	58 078	olejový filtr			TUKAS ČSAO A.S.
25.08.2022	58 078	Jiné těsnění			TUKAS ČSAO A.S.
25.08.2022	58 078	Filtr topení (kabinový)			TUKAS ČSAO A.S.
25.08.2022	58 078	Svíčka zapalování			TUKAS ČSAO A.S.
25.11.2022	66 146	Pneuservis - práce		2 241,00 Kč	Euromaster Česká republika
25.11.2022	66 146	Úschova zim/let pneumatik		2 241,00 Kč	Euromaster Česká republika
25.11.2022	66 146	Senzor tlaku pneumatiky		2 241,00 Kč	Euromaster Česká republika
25.11.2022	66 146	Pneuservis - práce			Euromaster Česká republika
25.11.2022	66 146	Úschova zim/let pneumatik			Euromaster Česká republika
25.11.2022	66 146	Senzor tlaku pneumatiky			Euromaster Česká republika
26.05.2023	87 026	servisní prohl.výměnou oleje			TUKAS ČSAO A.S.
26.05.2023	87 026	Drobný materiál			TUKAS ČSAO A.S.
26.05.2023	87 026	Motorový olej			TUKAS ČSAO A.S.
26.05.2023	87 026	olejový filtr			TUKAS ČSAO A.S.
26.05.2023	87 026	Brzdová kapalina			TUKAS ČSAO A.S.
26.05.2023	87 026	Jiné těsnění			TUKAS ČSAO A.S.
26.05.2023	87 026	Stírátko zadního stěrače			TUKAS ČSAO A.S.
23.07.2023	91 690	Pneuservis - práce		2 667,72 Kč	Euromaster Česká republika
23.07.2023	91 690	Úschova zim/let pneumatik		2 667,72 Kč	Euromaster Česká republika
23.07.2023	91 690	Senzor tlaku pneumatiky		2 667,72 Kč	Euromaster Česká republika
23.07.2023	91 690	Pneuservis - práce			Euromaster Česká republika
23.07.2023	91 690	Úschova zim/let pneumatik			Euromaster Česká republika
23.07.2023	91 690	Senzor tlaku pneumatiky			Euromaster Česká republika
14.12.2023	107 190	Pneuservis - práce		2 007,32 Kč	Euromaster Česká republika
14.12.2023	107 190	Úschova zim/let pneumatik		2 007,32 Kč	Euromaster Česká republika
14.12.2023	107 190	Senzor tlaku pneumatiky		2 007,32 Kč	Euromaster Česká republika
14.12.2023	107 190	Pneuservis - práce			Euromaster Česká republika
14.12.2023	107 190	Úschova zim/let pneumatik			Euromaster Česká republika
14.12.2023	107 190	Senzor tlaku pneumatiky			Euromaster Česká republika
11.03.2024	117 611	servisní prohl.výměnou oleje			AUTO KRALLUPY a.s.
11.03.2024	117 611	Mechanická práce			AUTO KRALLUPY a.s.
11.03.2024	117 611	Drobný materiál			AUTO KRALLUPY a.s.
11.03.2024	117 611	Motorový olej			AUTO KRALLUPY a.s.
11.03.2024	117 611	olejový filtr			AUTO KRALLUPY a.s.
11.03.2024	117 611	Jiné těsnění			AUTO KRALLUPY a.s.
11.03.2024	117 611	Filtr topení (kabinový)			AUTO KRALLUPY a.s.
11.03.2024	117 611	Svíčka zapalování			AUTO KRALLUPY a.s.
15.06.2024	129 960	Pneuservis - práce		2 881,48 Kč	Euromaster Česká republika
15.06.2024	129 960	Úschova zim/let pneumatik		2 881,48 Kč	Euromaster Česká republika
15.06.2024	129 960	Senzor tlaku pneumatiky		2 881,48 Kč	Euromaster Česká republika
15.06.2024	129 960	Pneuservis - práce			Euromaster Česká republika
15.06.2024	129 960	Úschova zim/let pneumatik			Euromaster Česká republika
15.06.2024	129 960	Senzor tlaku pneumatiky			Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	1 Pneumatika		12 942,98 Kč	Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	1 Pneumatika		12 942,98 Kč	Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	Pneuservis - práce		12 942,98 Kč	Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	Úschova zim/let pneumatik		12 942,98 Kč	Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	Senzor tlaku pneumatiky		12 942,98 Kč	Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	1 Pneumatika			Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	1 Pneumatika			Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	Pneuservis - práce			Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	Úschova zim/let pneumatik			Euromaster Česká republika
17.10.2024	141 378	Senzor tlaku pneumatiky			Euromaster Česká republika
10.12.2024	148 995	servisní prohl.výměnou oleje			AUTO KRALLUPY a.s.
10.12.2024	148 995	Drobný materiál			AUTO KRALLUPY a.s.
10.12.2024	148 995	Motorový olej			AUTO KRALLUPY a.s.
10.12.2024	148 995	olejový filtr			AUTO KRALLUPY a.s.
10.12.2024	148 995	Jiné těsnění			AUTO KRALLUPY a.s.
08.01.2025	150 269	Pneuservis - práce		773,10 Kč	Euromaster Česká republika
08.01.2025	150 269	Senzor tlaku pneumatiky		773,10 Kč	Euromaster Česká republika
08.01.2025	150 269	Neopravitelný defekt		773,10 Kč	Euromaster Česká republika

### ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998