

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 9AT4750
Značka/typ: Toyota Corolla TS 1.8Hyb GR Sport AT

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
22.06.2023	18 192	Servisní prohlídka 15000 km	2 680,76 Kč		Lak Racing s.r.o.
22.06.2023	18 192	Motorový olej	2 680,76 Kč		Lak Racing s.r.o.
22.06.2023	18 192	Olejový filtr	2 680,76 Kč		Lak Racing s.r.o.
22.06.2023	18 192	Jiné těsnění	2 680,76 Kč		Lak Racing s.r.o.
09.11.2023	42 448	Pneuservis - práce		2 108,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
09.11.2023	42 448	Úschova zim/let pneumatik		2 108,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
09.11.2023	42 448	výměna pneumatik		2 108,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.11.2023	42 448	1 Pneumatika		16 500,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.11.2023	42 448	1 Pneumatika		16 500,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.11.2023	42 448	1 Pneumatika		16 500,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.11.2023	42 448	1 Pneumatika		16 500,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
06.12.2023	47 839	Servisní prohlídka 15000 km	2 454,42 Kč		Lak Racing s.r.o.
06.12.2023	47 839	Servisní prohlídka 45 000 km	2 454,42 Kč		Lak Racing s.r.o.
06.12.2023	47 839	Drobný materiál	2 454,42 Kč		Lak Racing s.r.o.
06.12.2023	47 839	Motorový olej	2 454,42 Kč		Lak Racing s.r.o.
06.12.2023	47 839	Olejový filtr	2 454,42 Kč		Lak Racing s.r.o.
06.12.2023	47 839	Jiné těsnění	2 454,42 Kč		Lak Racing s.r.o.
28.08.2023	31 894	Servisní prohlídka 15000 km	2 647,27 Kč		Lak Racing s.r.o.
28.08.2023	31 894	Čistění brzdového systému	2 647,27 Kč		Lak Racing s.r.o.
28.08.2023	31 894	Drobný materiál	2 647,27 Kč		Lak Racing s.r.o.
28.08.2023	31 894	Motorový olej	2 647,27 Kč		Lak Racing s.r.o.
28.08.2023	31 894	Olejový filtr	2 647,27 Kč		Lak Racing s.r.o.
28.08.2023	31 894	Jiné těsnění	2 647,27 Kč		Lak Racing s.r.o.