

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AC1950
Značka/typ: Hyundai Tucson 1.6CRDi 85 Traveller

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 05.10.2020 | 9 331 | Úschova zim/let pneumatik | | 0,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.10.2020 | 9 331 | Pick-Up Vozidla | | 1 415,44 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.10.2020 | 9 331 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 415,44 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 05.10.2020 | 9 331 | výměna pneumatik | | 1 415,44 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 19.09.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 18 784,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 19.09.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 18 784,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 19.09.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 18 784,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Servisní prohlídka 30 000 km | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Mechanická práce | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Drobný materiál | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Motorový olej | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Olejový filtr | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Brzdová kapalina | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Jiné těsnění | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.04.2021 | 14 966 | Filtr topení (kabinový) | 5 660,27 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 31.05.2021 | 16 624 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 720,44 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 31.05.2021 | 16 624 | výměna pneumatik | | 2 720,44 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 26.10.2021 | 21 500 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 198,44 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 26.10.2021 | 21 500 | výměna pneumatik | | 2 198,44 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 09.06.2022 | 27 300 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 276,28 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 09.06.2022 | 27 300 | výměna pneumatik | | 3 276,28 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Servisní prohlídka 60 000 km | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Drobný materiál | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Různý servis | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Motorový olej | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Olejový filtr | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Brzdová kapalina | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Jiné těsnění | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 18.05.2022 | 26 379 | Filtr topení (kabinový) | 7 196,69 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.10.2022 | 34 035 | Pick-Up Vozidla | | 2 780,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.10.2022 | 34 035 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 780,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.10.2022 | 34 035 | výměna pneumatik | | 2 780,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 01.05.2023 | 39 967 | Pick-Up Vozidla | | 3 585,72 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 01.05.2023 | 39 967 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 585,72 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 01.05.2023 | 39 967 | výměna pneumatik | | 3 585,72 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Přídavné práce k serv. prohl. | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Servisní prohlídka 30 000 km | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Mechanická práce | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Drobný materiál | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Motorový olej | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Olejový filtr | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Brzdová kapalina | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Jiné těsnění | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 29.06.2023 | 44 381 | Filtr topení (kabinový) | 7 625,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.10.2023 | 51 350 | Pick-Up Vozidla | | 3 531,64 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 13.10.2023 | 51 350 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 531,64 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 13.10.2023 | 51 350 | výměna pneumatik | | 3 531,64 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Zprostředkování STK | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Příprava na STK (mimo servis | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Drobný materiál | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Test tlumičů | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Různý servis | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Silentblok ramene | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Přední brzdový kotouč | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Přední brzdové destičky | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.03.2024 | 57 693 | Emisní prohlídka | 18 927,29 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 10.04.2024 | 58 200 | Pick-Up Vozidla | | 4 030,40 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.04.2024 | 58 200 | Úschova zim/let pneumatik | | 4 030,40 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 10.04.2024 | 58 200 | výměna pneumatik | | 4 030,40 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |