

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AM5473
Značka/typ: Hyundai i30 kom. TGDI 120 Start Plus

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 27.01.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 600,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.01.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 600,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.01.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 600,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.01.2021 | 100 | 1 Pneumatika | | 6 600,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.01.2021 | 2 747 | Přezutí pneumatik na zimní | | 1 566,17 Kč | Gerhard Horejsek a spol., |
| 21.06.2021 | 17 690 | Servisní prohlídka 15000 km | 1 809,76 Kč | | Zdeňka Oulická |
| 21.06.2021 | 17 690 | Servis výměny oleje | 1 809,76 Kč | | Zdeňka Oulická |
| 21.06.2021 | 17 690 | Drobný materiál | 1 809,76 Kč | | Zdeňka Oulická |
| 21.06.2021 | 17 690 | Motorový olej | 1 809,76 Kč | | Zdeňka Oulická |
| 21.06.2021 | 17 690 | Olejový filtr | 1 809,76 Kč | | Zdeňka Oulická |
| 21.06.2021 | 17 690 | Jiné těsnění | 1 809,76 Kč | | Zdeňka Oulická |
| 04.01.2022 | 33 244 | Servisní prohlídka 30 000 km | 7 168,00 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, |
| 04.01.2022 | 33 244 | Motorový olej | 7 168,00 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, |
| 04.01.2022 | 33 244 | Olejový filtr | 7 168,00 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, |
| 04.01.2022 | 33 244 | Brzdová kapalina | 7 168,00 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, |
| 04.01.2022 | 33 244 | Filtr topení (kabinový) | 7 168,00 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, |
| 04.01.2022 | 33 244 | Stírátko předního stěrače | 7 168,00 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, |
| 28.05.2022 | 48 051 | Pneuservis - práce | | 2 946,38 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.05.2022 | 48 051 | ekologická likvidace pneumatik | | 2 946,38 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.05.2022 | 48 051 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 946,38 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.05.2022 | 48 051 | Přezutí pneumatik na letní | | 2 946,38 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 20.06.2022 | 50 307 | Přídavné práce k serv. prohl. | 3 817,10 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o |
| 20.06.2022 | 50 307 | Drobný materiál | 3 817,10 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o |
| 20.06.2022 | 50 307 | Motorový olej | 3 817,10 Kč | | AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o |
| 30.09.2022 | 59 234 | 1 Pneumatika | | 5 346,85 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2022 | 59 234 | 1 Pneumatika | | 5 346,85 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2022 | 59 234 | Pneuservis - práce | | 5 346,85 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2022 | 59 234 | Úschova zim/let pneumatik | | 5 346,85 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2022 | 59 234 | Přezutí pneumatik na zimní | | 5 346,85 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.09.2022 | 59 234 | Úschova zim/let pneumatik | | 450,69 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 20.12.2022 | 66 744 | servisní prohl.výměnou oleje | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Přídavné práce k serv. prohl. | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Drobný materiál | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Motorový olej | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Olejový filtr | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Brzdová kapalina | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Vzduchový filtr | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Jiné těsnění | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 20.12.2022 | 66 744 | Filtr topení (kabinový) | 5 331,32 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Přídavné práce k serv. prohl. | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Servisní prohlídka 30 000 km | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Drobný materiál | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Motorový olej | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Olejový filtr | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Brzdová kapalina | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Jiné těsnění | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 24.05.2023 | 84 046 | Filtr topení (kabinový) | 4 890,10 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.05.2023 | 84 625 | Pneuservis - práce | | 4 034,96 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.05.2023 | 84 625 | Oprava pneumatiky | | 4 034,96 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.05.2023 | 84 625 | Úschova zim/let pneumatik | | 4 034,96 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.05.2023 | 84 625 | Přezutí pneumatik na letní | | 4 034,96 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 17.10.2023 | 98 808 | Servisní prohlídka 15000 km | 6 043,88 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2023 | 98 808 | Drobný materiál | 6 043,88 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2023 | 98 808 | Motorový olej | 6 043,88 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2023 | 98 808 | Olejový filtr | 6 043,88 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2023 | 98 808 | Přední brzdové destičky | 6 043,88 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2023 | 98 808 | Jiné těsnění | 6 043,88 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 28.10.2023 | 99 204 | Pneuservis - práce | | 3 384,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.10.2023 | 99 204 | Úschova zim/let pneumatik | | 3 384,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.10.2023 | 99 204 | výměna pneumatik | | 3 384,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 16.01.2024 | 106 597 | Drobný materiál | 792,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 16.01.2024 | 106 597 | Žárovka do světlometu | 792,54 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |