

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 7AV3941  
Značka/typ: Skoda Karoq 2.0TDI 110 Scout 4x4 AT

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
26.11.2019	200	Drobný materiál	455,54 Kč	1 200,00 Kč	HAVEX-auto s.r.o.
26.11.2019	200	Přezutí pneumatik na zimní	455,54 Kč	1 200,00 Kč	HAVEX-auto s.r.o.
19.11.2019	200	1 Pneumatika		15 872,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2019	200	1 Pneumatika		15 872,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2019	200	1 Pneumatika		15 872,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2019	200	1 Pneumatika		15 872,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
29.11.2019	1 000	dobropis	-15 872,00 Kč		Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2019	101	1 Pneumatika		24 016,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2019	101	1 Pneumatika		24 016,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2019	101	1 Pneumatika		24 016,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2019	101	1 Pneumatika		24 016,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.04.2020	3 814	Pick-Up Vozidla		1 720,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.04.2020	3 814	Úschova zim/let pneumatik		1 720,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.04.2020	3 814	Přezutí pneumatik na letní		1 720,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
10.11.2020	6 907	Úschova zim/let pneumatik		2 926,44 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
10.11.2020	6 907	výměna pneumatik		2 926,44 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.06.2021	9 141	Úschova zim/let pneumatik		2 897,44 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.06.2021	9 141	výměna pneumatik		2 897,44 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
10.06.2021	10 713	Olejový servis	3 767,76 Kč		AUTO ANEX S.R.O.
10.06.2021	10 713	Motorový olej	3 767,76 Kč		AUTO ANEX S.R.O.
10.06.2021	10 713	Olejový filtr	3 767,76 Kč		AUTO ANEX S.R.O.
12.11.2021	18 613	Inspekční servis bez oleje	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Drobný materiál	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Motorový olej	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Kapalina do ostříkovačů REI	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Chladicí kapalina	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Filtr topení (kabinový)	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Stírátko předního stěrače	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Baterie v klíči	94,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Inspekční servis bez oleje	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Drobný materiál	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Motorový olej	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Kapalina do ostříkovačů REI	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Chladicí kapalina	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Filtr topení (kabinový)	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Stírátko předního stěrače	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
12.11.2021	18 613	Baterie v klíči	2 643,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
15.11.2021	18 909	Úschova zim/let pneumatik		2 688,64 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
15.11.2021	18 909	výměna pneumatik		2 688,64 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
05.04.2022	23 228	Pick-Up Vozidla		3 164,88 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
05.04.2022	23 228	Úschova zim/let pneumatik		3 164,88 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
05.04.2022	23 228	výměna pneumatik		3 164,88 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.11.2022	38 423	Mechanická práce	792,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
21.11.2022	38 423	Motorový olej	792,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
21.11.2022	38 423	Baterie v klíči	792,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
02.11.2022	38 261	Úschova zim/let pneumatik		4 088,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
02.11.2022	38 261	výměna pneumatik		4 088,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
30.11.2022	38 918	servisní prohl.výměnou oleje	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Přídavné práce k serv. prohl.	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Drobný materiál	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Motorový olej	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Olejový filtr	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Kapalina do ostříkovačů REI	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Olej Differenciálu /Haldex/	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Brzdová kapalina	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Chladicí kapalina	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	AdBlue REI	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Stírátko zadního stěrače	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Šroub	337,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	servisní prohl.výměnou oleje	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Přídavné práce k serv. prohl.	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Drobný materiál	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Motorový olej	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Olejový filtr	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Kapalina do ostříkovačů REI	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Olej Differenciálu /Haldex/	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Brzdová kapalina	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Chladicí kapalina	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	AdBlue REI	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Stírátko zadního stěrače	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
30.11.2022	38 918	Šroub	6 808,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
18.04.2023	40 142	Úschova zim/let pneumatik		3 862,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
18.04.2023	40 142	výměna pneumatik		3 862,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
17.08.2023	50 326	STK Technická kontrola	2 164,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
17.08.2023	50 326	Zprostředkování STK	2 164,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
17.08.2023	50 326	Emisní prohlídka	2 164,10 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
24.10.2023	5 321	Pick-Up Vozidla		4 400,60 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
24.10.2023	5 321	Úschova zim/let pneumatik		4 400,60 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
24.10.2023	5 321	výměna pneumatik		4 400,60 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.12.2023	58 201	Inspekční servis bez oleje	504,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Drobný materiál	504,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Motorový olej	504,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Zadní brzdové destičky	504,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Filtr topení (kabinový)	504,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	AdBlue REI	504,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Baterie v klíči	504,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Inspekční servis bez oleje	4 840,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Drobný materiál	4 840,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Motorový olej	4 840,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Zadní brzdové destičky	4 840,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Filtr topení (kabinový)	4 840,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	AdBlue REI	4 840,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
08.12.2023	58 201	Baterie v klíči	4 840,30 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,