

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AH8978
Značka/typ: Skoda Oct. 2.0TDI 110 Style AT 5d

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
21.10.2020	2 839	Výměna a uskl. kol		1 662,84 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.10.2020	2 839	Pneuservis - práce		1 662,84 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.10.2020	2 839	Úschova zim/let pneumatik		1 662,84 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.10.2020	2 839	výměna pneumatik		1 662,84 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
29.09.2020	1	1 Pneumatika		16 240,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
29.09.2020				16 240,00 Kč	
29.09.2020	1	1 Pneumatika		16 240,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
29.09.2020	1	1 Pneumatika		16 240,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
05.05.2021	10 239	Výměna a uskl. kol		2 683,64 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
05.05.2021	10 239	Pneuservis - práce		2 683,64 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
05.05.2021	10 239	Úschova zim/let pneumatik		2 683,64 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
05.05.2021	10 239	Přezutí pneumatik na letní		2 683,64 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.10.2021	26 653	servisní prohl.výměnou oleje	5 000,30 Kč		RUPEXIM S.R.O.
21.10.2021	26 653	Drobný materiál	5 000,30 Kč		RUPEXIM S.R.O.
21.10.2021	26 653	Motorový olej	5 000,30 Kč		RUPEXIM S.R.O.
21.10.2021	26 653	Olejeový filtr	5 000,30 Kč		RUPEXIM S.R.O.
21.10.2021	26 653	Šroub	5 000,30 Kč		RUPEXIM S.R.O.
09.11.2021	27 987	Výměna a uskl. kol		2 637,24 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
09.11.2021	27 987	Pneuservis - práce		2 637,24 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
09.11.2021	27 987	Úschova zim/let pneumatik		2 637,24 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
09.11.2021	27 987	výměna pneumatik		2 637,24 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
14.05.2022	39 481	Výměna a uskl. kol		3 326,88 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
14.05.2022	39 481	Pneuservis - práce		3 326,88 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
14.05.2022	39 481	Úschova zim/let pneumatik		3 326,88 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
14.05.2022	39 481	Přezutí pneumatik na letní		3 326,88 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
24.10.2022	50 550	Výměna a uskl. kol		3 503,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
24.10.2022	50 550	Pneuservis - práce		3 503,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
24.10.2022	50 550	Úschova zim/let pneumatik		3 503,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
24.10.2022	50 550	výměna pneumatik		3 503,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
06.01.2023	54 959	servisní prohl.výměnou oleje	5 622,08 Kč		TUKAS a.s. AUTO ADÁMEK
06.01.2023	54 959	Drobný materiál	5 622,08 Kč		TUKAS a.s. AUTO ADÁMEK
06.01.2023	54 959	Motorový olej	5 622,08 Kč		TUKAS a.s. AUTO ADÁMEK
06.01.2023	54 959	Olejeový filtr	5 622,08 Kč		TUKAS a.s. AUTO ADÁMEK
06.01.2023	54 959	Brzdová kapalina	5 622,08 Kč		TUKAS a.s. AUTO ADÁMEK
06.01.2023	54 959	Filtr topení (kabinový)	5 622,08 Kč		TUKAS a.s. AUTO ADÁMEK
06.01.2023	54 959	Šroub	5 622,08 Kč		TUKAS a.s. AUTO ADÁMEK
04.04.2023	59 592	Výměna a uskl. kol		3 575,68 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
04.04.2023	59 592	Pneuservis - práce		3 575,68 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
04.04.2023	59 592	Úschova zim/let pneumatik		3 575,68 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
04.04.2023	59 592	Přezutí pneumatik na letní		3 575,68 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
06.11.2023	71 817	Výměna a uskl. kol		4 373,72 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
06.11.2023	71 817	Pneuservis - práce		4 373,72 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
06.11.2023	71 817	Úschova zim/let pneumatik		4 373,72 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
06.11.2023	71 817	výměna pneumatik		4 373,72 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
22.03.2024	72 000	Výměna a uskl. kol		1 331,52 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
22.03.2024	72 000	Úschova zim/let pneumatik		1 331,52 Kč	Goodyear Czech s.r.o.