

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AK1574  
Značka/typ: Skoda Octavia Com.TSI 85 Style

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu                    | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel                   |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 02.07.2020      | 667     | Mechanická práce               |                   |                       | TUKAS A.S.                  |
| 14.07.2020      | 1       | 1 Pneumatika                   |                   | 11 144,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o.    |
| 14.07.2020      | 1       | 1 Pneumatika                   |                   | 11 144,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o.    |
| 14.07.2020      | 1       | 1 Pneumatika                   |                   | 11 144,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o.    |
| 14.07.2020      | 1       | 1 Pneumatika                   |                   | 11 144,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o.    |
| 13.11.2020      | 12 961  | Úschova zim/let pneumatik      |                   | 1 470,16 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 13.11.2020      | 12 961  | výměna pneumatik               |                   | 1 470,16 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 13.11.2020      | 12 961  | Naskladnění kompletu           |                   | 1 470,16 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 12.04.2021      | 27 938  | ekologická likvidace pneumatik |                   | 1 834,92 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 12.04.2021      | 27 938  | Úschova zim/let pneumatik      |                   | 1 834,92 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 12.04.2021      | 27 938  | výměna pneumatik               |                   | 1 834,92 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 12.04.2021      | 27 938  | Naskladnění kompletu           |                   | 1 834,92 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 23.04.2021      | 29 543  | servisní prohl.výměnou oleje   | 3 326,72 Kč       |                       | AUTO-BRANKA, SPOL. S R.O.   |
| 23.04.2021      | 29 543  | Drobný materiál                | 3 326,72 Kč       |                       | AUTO-BRANKA, SPOL. S R.O.   |
| 23.04.2021      | 29 543  | Motorový olej                  | 3 326,72 Kč       |                       | AUTO-BRANKA, SPOL. S R.O.   |
| 23.04.2021      | 29 543  | Olejový filtr                  | 3 326,72 Kč       |                       | AUTO-BRANKA, SPOL. S R.O.   |
| 23.04.2021      | 29 543  | Jiné těsnění                   | 3 326,72 Kč       |                       | AUTO-BRANKA, SPOL. S R.O.   |
| 23.04.2021      | 29 543  | Filtr topení (kabinový)        | 3 326,72 Kč       |                       | AUTO-BRANKA, SPOL. S R.O.   |
| 23.04.2021      | 29 543  | Šroub                          | 3 326,72 Kč       |                       | AUTO-BRANKA, SPOL. S R.O.   |
| 25.10.2021      | 53 083  | 1 Pneumatika                   |                   | 6 293,00 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 25.10.2021      | 53 083  | 1 Pneumatika                   |                   | 6 293,00 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 25.10.2021      | 53 083  | Úschova zim/let pneumatik      |                   | 6 293,00 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 25.10.2021      | 53 083  | Přezutí pneumatik na zimní     |                   | 6 293,00 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 25.10.2021      | 53 083  | Naskladnění kompletu           |                   | 6 293,00 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 03.01.2022      | 60 828  | servisní prohl.výměnou oleje   | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 03.01.2022      | 60 828  | Přídavné práce k serv. prohl.  | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 03.01.2022      | 60 828  | Motorový olej                  | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 03.01.2022      | 60 828  | Olejový filtr                  | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 03.01.2022      | 60 828  | Přední brzdové destičky        | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 03.01.2022      | 60 828  | Zadní brzdové destičky         | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 03.01.2022      | 60 828  | Jiné těsnění                   | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 03.01.2022      | 60 828  | Svíčka zapalování              | 10 738,60 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.04.2022      | 75 723  | Pneuservis - práce             |                   | 2 113,20 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 14.04.2022      | 75 723  | Úschova zim/let pneumatik      |                   | 2 113,20 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 14.04.2022      | 75 723  | Naskladnění kompletu           |                   | 2 113,20 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 04.08.2022      | 91 042  | Servisní prohlídka 90 000 km   | 5 140,10 Kč       |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.08.2022      | 91 042  | Motorový olej                  | 5 140,10 Kč       |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.08.2022      | 91 042  | Olejový filtr                  | 5 140,10 Kč       |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.08.2022      | 91 042  | Vzduchový filtr                | 5 140,10 Kč       |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.08.2022      | 91 042  | Jiné těsnění                   | 5 140,10 Kč       |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 04.08.2022      | 91 042  | Stírátko předního stěrače      | 5 140,10 Kč       |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 27.10.2022      | 102 135 | Pneuservis - práce             |                   | 2 299,20 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 27.10.2022      | 102 135 | ekologická likvidace pneumatik |                   | 2 299,20 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 27.10.2022      | 102 135 | Úschova zim/let pneumatik      |                   | 2 299,20 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 27.10.2022      | 102 135 | Naskladnění kompletu           |                   | 2 299,20 Kč           | ContiTrade Services s.r.o.  |
| 19.04.2023      | 124 343 | 1 Pneumatika                   |                   | 6 909,64 Kč           | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | 1 Pneumatika                   |                   | 6 909,64 Kč           | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | Pneuservis - práce             |                   | 6 909,64 Kč           | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | ekologická likvidace pneumatik |                   | 6 909,64 Kč           | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | Úschova zim/let pneumatik      |                   | 6 909,64 Kč           | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | Senzor tlaku pneumatiky        |                   | 6 909,64 Kč           | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | 1 Pneumatika                   | 28,00 Kč          |                       | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | 1 Pneumatika                   | 28,00 Kč          |                       | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | Pneuservis - práce             | 28,00 Kč          |                       | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | ekologická likvidace pneumatik | 28,00 Kč          |                       | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | Úschova zim/let pneumatik      | 28,00 Kč          |                       | BestDrive Czech Republic    |
| 19.04.2023      | 124 343 | Senzor tlaku pneumatiky        | 28,00 Kč          |                       | BestDrive Czech Republic    |
| 14.03.2023      | 119 158 | servisní prohl.výměnou oleje   | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Drobný materiál                | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Motorový olej                  | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Olejový filtr                  | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Tyčka stabilizátoru L/P        | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Brzdová kapalina               | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Čistič klimatizace             | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Jiné těsnění                   | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Filtr topení (kabinový)        | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Svíčka zapalování              | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 14.03.2023      | 119 158 | Stírátko předního stěrače      | 11 532,00 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 31.10.2023      | 148 650 | 1 Pneumatika                   |                   | 12 620,00 Kč          | Goodyear Czech s.r.o.       |
| 31.10.2023      | 148 650 | 1 Pneumatika                   |                   | 12 620,00 Kč          | Goodyear Czech s.r.o.       |
| 31.10.2023      | 148 650 | 1 Pneumatika                   |                   | 12 620,00 Kč          | Goodyear Czech s.r.o.       |
| 31.10.2023      | 148 650 | 1 Pneumatika                   |                   | 12 620,00 Kč          | Goodyear Czech s.r.o.       |
| 31.10.2023      | 148 650 | Výměna a uskl. kol             |                   | 12 620,00 Kč          | Goodyear Czech s.r.o.       |
| 31.10.2023      | 148 650 | Přezutí pneumatik na zimní     |                   | 12 620,00 Kč          | Goodyear Czech s.r.o.       |
| 20.10.2023      | 148 290 | servisní prohl.výměnou oleje   | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Drobný materiál                | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Motorový olej                  | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Olejový filtr                  | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Kapalina do ostříkovačů REI    | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Přední brzdový kotouč          | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Přední brzdové destičky        | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Zadní brzdové destičky         | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Jiné těsnění                   | 84,08 Kč          |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | servisní prohl.výměnou oleje   | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Drobný materiál                | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Motorový olej                  | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Olejový filtr                  | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Kapalina do ostříkovačů REI    | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Přední brzdový kotouč          | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Přední brzdové destičky        | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Zadní brzdové destičky         | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 20.10.2023      | 148 290 | Jiné těsnění                   | 14 189,52 Kč      |                       | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |