

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AD9636
Značka/typ: Skoda Fabia Com.1.OTSI 70 Ambition

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13.10.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 6 992,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 13.10.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 6 992,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 13.10.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 6 992,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 13.10.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 6 992,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 04.01.2021 | 8 168 | EM - Úschova pneu (od 16) | | 956,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.01.2021 | 8 168 | Pneuservis - práce Eur3 | | 956,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.01.2021 | 8 168 | TPMS senzor - CH | | 956,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 21.05.2021 | 12 880 | EM - Úschova pneu (od 16) | | 1 388,00 Kč | Euromaster Česká republika |
| 21.05.2021 | 12 880 | Pneuservis - práce Eur3 | | 1 388,00 Kč | Euromaster Česká republika |
| 21.05.2021 | 12 880 | TPMS senzor - CH | | 1 388,00 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.12.2021 | 25 358 | EM - Úschova pneu (od 16) | | 1 876,40 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.12.2021 | 25 358 | Pneuservis - práce Eur3 | | 1 876,40 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.12.2021 | 25 358 | TPMS senzor - CH | | 1 876,40 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.05.2022 | 29 761 | Pneuservis - práce | | 1 587,60 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.05.2022 | 29 761 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 587,60 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.05.2022 | 29 761 | Senzor tlaku pneumatiky | | 1 587,60 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.05.2022 | 29 761 | Pneuservis - práce | 22,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 04.05.2022 | 29 761 | Úschova zim/let pneumatik | 22,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 04.05.2022 | 29 761 | Senzor tlaku pneumatiky | 22,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 25.04.2022 | 30 410 | servisní prohl.výménou oleje | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 25.04.2022 | 30 410 | Drobný materiál | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 25.04.2022 | 30 410 | Servis po 2 letech | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 25.04.2022 | 30 410 | Motorový olej | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 25.04.2022 | 30 410 | Olejový filtr | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 25.04.2022 | 30 410 | Jiné těsnění | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 25.04.2022 | 30 410 | Filtr topení (kabinový) | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 25.04.2022 | 30 410 | Baterie v klíči | 4 066,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 16.12.2022 | 35 169 | Pneuservis - práce | | 2 079,88 Kč | Euromaster Česká republika |
| 16.12.2022 | 35 169 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 079,88 Kč | Euromaster Česká republika |
| 16.12.2022 | 35 169 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 079,88 Kč | Euromaster Česká republika |
| 16.12.2022 | 35 169 | Pneuservis - práce | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 16.12.2022 | 35 169 | Úschova zim/let pneumatik | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 16.12.2022 | 35 169 | Senzor tlaku pneumatiky | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 09.05.2023 | 39 212 | Inspekční servis bez oleje | 1 593,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 09.05.2023 | 39 212 | Přídavné práce k serv. prohl. | 1 593,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 09.05.2023 | 39 212 | Drobný materiál | 1 593,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 09.05.2023 | 39 212 | Brzdová kapalina | 1 593,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 15.05.2023 | 39 057 | Pneuservis - práce | | 1 927,48 Kč | Euromaster Česká republika |
| 15.05.2023 | 39 057 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 927,48 Kč | Euromaster Česká republika |
| 15.05.2023 | 39 057 | Senzor tlaku pneumatiky | | 1 927,48 Kč | Euromaster Česká republika |
| 15.05.2023 | 39 057 | Pneuservis - práce | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 15.05.2023 | 39 057 | Úschova zim/let pneumatik | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 15.05.2023 | 39 057 | Senzor tlaku pneumatiky | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 08.11.2023 | 42 988 | Pneuservis - práce | | 1 932,56 Kč | Euromaster Česká republika |
| 08.11.2023 | 42 988 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 932,56 Kč | Euromaster Česká republika |
| 08.11.2023 | 42 988 | Senzor tlaku pneumatiky | | 1 932,56 Kč | Euromaster Česká republika |
| 08.11.2023 | 42 988 | Pneuservis - práce | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 08.11.2023 | 42 988 | Úschova zim/let pneumatik | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 08.11.2023 | 42 988 | Senzor tlaku pneumatiky | 24,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 14.02.2024 | 46 113 | Různý servis | 106,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 14.02.2024 | 46 113 | Kapalina do ostřikovačů REI | 106,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 14.02.2024 | 46 113 | Různý servis | 926,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |
| 14.02.2024 | 46 113 | Kapalina do ostřikovačů REI | 926,00 Kč | | AUTONOVA BRNO S.R.O. |