

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AI6569
Značka/typ: Skoda Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
03.03.2021	27 023	servisní prohl.výměnou oleje	4 222,92 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
03.03.2021	27 023	Drobný materiál	4 222,92 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
03.03.2021	27 023	Motorový olej	4 222,92 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
03.03.2021	27 023	Olejový filtr	4 222,92 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
03.03.2021	27 023	Šroub	4 222,92 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
17.08.2021	64 397	servisní prohl.výměnou oleje	4 482,39 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
17.08.2021	64 397	Drobný materiál	4 482,39 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
17.08.2021	64 397	Motorový olej	4 482,39 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
17.08.2021	64 397	Olejový filtr	4 482,39 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
17.08.2021	64 397	Filtr topení (kabinový)	4 482,39 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
17.08.2021	64 397	Šroub	4 482,39 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
24.03.2022	85 839	servisní prohl.výměnou oleje	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Drobný materiál	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Motorový olej	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Olejový filtr	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Kapalina do ostřikovačů REI	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Chladicí kapalina	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Naftový filtr	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Vzduchový filtr	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Stírátko předního stěrače	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Stírátko zadního stěrače	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Šroub	114,85 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	servisní prohl.výměnou oleje	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Drobný materiál	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Motorový olej	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Olejový filtr	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Kapalina do ostřikovačů REI	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Chladicí kapalina	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Naftový filtr	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Vzduchový filtr	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Stírátko předního stěrače	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Stírátko zadního stěrače	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
24.03.2022	85 839	Šroub	7 243,79 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
31.08.2022	114 725	servisní prohl.výměnou oleje	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
31.08.2022	114 725	Přídavné práce k serv. prohl.	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
31.08.2022	114 725	Drobný materiál	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
31.08.2022	114 725	Motorový olej	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
31.08.2022	114 725	Olejový filtr	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
31.08.2022	114 725	Převodový olej	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
31.08.2022	114 725	Filtr topení (kabinový)	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
31.08.2022	114 725	Šroub	10 626,90 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	servisní prohl.výměnou oleje	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Drobný materiál	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Motorový olej	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Olejový filtr	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Přední brzdový kotouč	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Zadní brzdový kotouč	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Přední brzdové destičky	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Zadní brzdové destičky	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Brzdová kapalina	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
18.01.2023	142 100	Šroub	17 819,74 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	servisní prohl.výměnou oleje	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Přídavné práce k serv. prohl.	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Mechanická práce	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Drobný materiál	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Motorový olej	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Olejový filtr	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Naftový filtr	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Vzduchový filtr	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Filtr topení (kabinový)	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Řídicí jednotka airbagu	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
21.07.2023	173 161	Šroub	20 180,38 Kč		TUKAS ČŠAO A.S.
02.02.2024	203 123	servisní prohl.výměnou oleje	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Mytí automat. REI	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Diagnostika (zjištění závady)	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Drobný materiál	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Různý servis	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Motorový olej	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Řemen rozvodů	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Napínák rozvodů	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Olejový filtr	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Napínací kladka rozv. řemenu	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Silentblok ramene	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Seřízení sbíhavosti kol	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Zadní brzdový kotouč	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Zadní brzdové destičky	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Vodní čerpadlo	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Řemen pohonu	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	vnitřní obložení sloupku	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Těsnění dveří	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Kanál pro odtok vody	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Šroub	1 073,55 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	servisní prohl.výměnou oleje	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Mytí automat. REI	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Diagnostika (zjištění závady)	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Drobný materiál	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Různý servis	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Motorový olej	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Řemen rozvodů	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Napínák rozvodů	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Olejový filtr	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Napínací kladka rozv. řemenu	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Silentblok ramene	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Seřízení sbíhavosti kol	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Zadní brzdový kotouč	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Zadní brzdové destičky	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Vodní čerpadlo	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Řemen pohonu	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	vnitřní obložení sloupku	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Těsnění dveří	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Kanál pro odtok vody	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum
02.02.2024	203 123	Šroub	39 208,00 Kč		Autosalon Klokočka Centrum