

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AJ6473  
Značka/typ: Skoda Oct.Combi 1.5TSI 110 Ambition

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
22.10.2020	582	Přezutí pneumatik na zimní		1 152,92 Kč	AUTO JAROV, s.r.o.
22.10.2020	210	1 Pneumatika		11 736,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
22.10.2020	210	1 Pneumatika		11 736,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
22.10.2020	210	1 Pneumatika		11 736,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
22.10.2020	210	1 Pneumatika		11 736,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
22.10.2020	210			11 736,00 Kč	
03.06.2021	7 878	Převoz pneumatik			Storex FST, spol. s r.o.
03.06.2021	7 878	Úschova zim/let pneumatik		2 085,60 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
15.10.2021	22 139	Přezutí pneumatik na letní		2 085,60 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
15.10.2021	22 139	Úschova zim/let pneumatik		1 689,60 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
24.02.2022	30 069	výměna pneumatik		1 689,60 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
24.02.2022	30 069	servisní prohl.výměnou oleje	4 699,94 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
24.02.2022	30 069	Drobný materiál	4 699,94 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
24.02.2022	30 069	Motorový olej	4 699,94 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
24.02.2022	30 069	Olejevý filtr	4 699,94 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
24.02.2022	30 069	Brzdová kapalina	4 699,94 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
24.02.2022	30 069	Jiné těsnění	4 699,94 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
24.02.2022	30 069	Filtr topení (kabinový)	4 699,94 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
20.05.2022	37 858	Pneuservis - práce		2 219,80 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
20.05.2022	37 858	Úschova zim/let pneumatik		2 219,80 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
18.10.2022	54 249	Pneuservis - práce		2 098,52 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
18.10.2022	54 249	Úschova zim/let pneumatik		2 098,52 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
14.12.2022	59 009	servisní prohl.výměnou oleje	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
14.12.2022	59 009	Přídavné práce k serv. prohl.	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
14.12.2022	59 009	Drobný materiál	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
14.12.2022	59 009	Motorový olej	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
14.12.2022	59 009	Olejevý filtr	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
14.12.2022	59 009	Jiné těsnění	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
14.12.2022	59 009	Stírátko předního stěrače	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
14.12.2022	59 009	Stírátko zadního stěrače	4 594,51 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
19.05.2023	72 870	Úschova zim/let pneumatik		2 375,76 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
19.05.2023	72 870	výměna pneumatik		2 375,76 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
20.10.2023	85 620	Úschova zim/let pneumatik		2 148,64 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
20.10.2023	85 620	výměna pneumatik		2 148,64 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
08.12.2023	89 377	servisní prohl.výměnou oleje	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
08.12.2023	89 377	Drobný materiál	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
08.12.2023	89 377	Motorový olej	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
08.12.2023	89 377	Olejevý filtr	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
08.12.2023	89 377	Přední brzdové destičky	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
08.12.2023	89 377	Jiné těsnění	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
08.12.2023	89 377	Stírátko zadního stěrače	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.
08.12.2023	89 377	Baterie v klíči	6 624,76 Kč		AUTOPLUS II. S.R.O.