

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 9AB3362  
Značka/typ: Hyundai i30 kom.1.OTGDI Family Comf

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
01.02.2022	100	1 Pneumatika		8 216,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.02.2022	100	1 Pneumatika		8 216,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.02.2022	100	1 Pneumatika		8 216,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.02.2022	100	1 Pneumatika		8 216,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.04.2022	734	Pneuservis - práce		1 224,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
20.04.2022	734	Senzor tlaku pneumatiky		1 224,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
20.04.2022	734	Pneuservis - práce	100,00 Kč		ContiTrade Services s.r.o.
20.04.2022	734	Senzor tlaku pneumatiky	100,00 Kč		ContiTrade Services s.r.o.
10.10.2022	14 937	Přídavné práce k serv. prohl.	4 242,15 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.10.2022	14 937	Servisní prohlídka 15000 km	4 242,15 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.10.2022	14 937	Drobný materiál	4 242,15 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.10.2022	14 937	Motorový olej	4 242,15 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.10.2022	14 937	Olejový filtr	4 242,15 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.10.2022	14 937	Jiné těsnění	4 242,15 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.10.2022	14 937	Stírátko předního stěrače	4 242,15 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
07.12.2022	17 909	Pneuservis - práce		2 129,32 Kč	Euromaster Česká republika
07.12.2022	17 909	Úschova zim/let pneumatik		2 129,32 Kč	Euromaster Česká republika
10.02.2023	29 653	Přídavné práce k serv. prohl.	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.02.2023	29 653	Servisní prohlídka 30 000 km	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.02.2023	29 653	Drobný materiál	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.02.2023	29 653	Motorový olej	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.02.2023	29 653	Olejový filtr	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.02.2023	29 653	Brzdová kapalina	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.02.2023	29 653	Jiné těsnění	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
10.02.2023	29 653	Filtr topení (kabinový)	4 519,00 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
18.04.2023	37 682	Pneuservis - práce		2 048,04 Kč	Euromaster Česká republika
18.04.2023	37 682	Úschova zim/let pneumatik		2 048,04 Kč	Euromaster Česká republika
19.06.2023	45 833	Přídavné práce k serv. prohl.	2 930,58 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
19.06.2023	45 833	Servisní prohlídka 15000 km	2 930,58 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
19.06.2023	45 833	Drobný materiál	2 930,58 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
19.06.2023	45 833	Motorový olej	2 930,58 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
19.06.2023	45 833	Olejový filtr	2 930,58 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
19.06.2023	45 833	Jiné těsnění	2 930,58 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Servisní prohlídka 60 000 km	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Drobný materiál	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Motorový olej	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Olejový filtr	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Brzdová kapalina	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Vzduchový filtr	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Jiné těsnění	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
17.10.2023	60 780	Filtr topení (kabinový)	4 821,52 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
05.12.2023	64 258	Pneuservis - práce		2 276,64 Kč	Euromaster Česká republika
05.12.2023	64 258	Úschova zim/let pneumatik		2 276,64 Kč	Euromaster Česká republika
08.02.2024	74 950	Servisní prohlídka 15000 km	5 234,87 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
08.02.2024	74 950	Drobný materiál	5 234,87 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
08.02.2024	74 950	Motorový olej	5 234,87 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
08.02.2024	74 950	Olejový filtr	5 234,87 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
08.02.2024	74 950	Chladicí kapalina	5 234,87 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
08.02.2024	74 950	Jiné těsnění	5 234,87 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
08.02.2024	74 950	SVÍČKA zapalování	5 234,87 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
29.02.2024	74 950	Drobný materiál	2 725,94 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
29.02.2024	74 950	Ozdobná lišta	2 725,94 Kč		Hyundai LXM motors s.r.o.
04.03.2024	78 111	Úschova zim/let pneumatik		579,12 Kč	Euromaster Česká republika