

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AA5744
Značka/typ: Skoda Karoq 1.5TSI 110 Style

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
28.01.2020	101	1 Pneumatika		11 368,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
28.01.2020	101	1 Pneumatika		11 368,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
28.01.2020	101	1 Pneumatika		11 368,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
28.01.2020	101	1 Pneumatika		11 368,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
07.10.2020	17 307	výměna pneumatik		1 090,96 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
25.02.2021	26 895	Oprava pneumatiky		421,49 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
25.02.2021	26 895	výměna pneumatik		421,49 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
20.04.2021	29 832	servisní prohl.výměnou oleje	3 649,63 Kč		SPA Holding s.r.o.
20.04.2021	29 832	Drobný materiál	3 649,63 Kč		SPA Holding s.r.o.
20.04.2021	29 832	Motorový olej	3 649,63 Kč		SPA Holding s.r.o.
20.04.2021	29 832	Olejový filtr	3 649,63 Kč		SPA Holding s.r.o.
20.04.2021	29 832	Jiné těsnění	3 649,63 Kč		SPA Holding s.r.o.
20.04.2021	29 832	Stírátko předního stěrače	3 649,63 Kč		SPA Holding s.r.o.
20.04.2021	29 832	Stírátko zadního stěrače	3 649,63 Kč		SPA Holding s.r.o.
06.05.2021	31 135	výměna pneumatik		621,48 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
30.09.2021	42 007	výměna pneumatik		621,48 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
09.05.2022	57 909	Pneuservis - práce		984,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
09.05.2022	57 909	Oprava pneumatiky		984,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
23.05.2022	58 868	servisní prohl.výměnou oleje	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Přídavné práce k serv. prohl.	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Drobný materiál	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Motorový olej	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Olejový filtr	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Přední brzdový kotouč	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Zadní brzdový kotouč	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Přední brzdové destičky	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Zadní brzdové destičky	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Jiné těsnění	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Filtr topení (kabinový)	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Svíčka zapalování	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Stírátko předního stěrače	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
23.05.2022	58 868	Stírátko zadního stěrače	16 610,00 Kč		SPA Holding s.r.o.
10.10.2022	69 684	Pneuservis - práce		728,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
25.04.2023	84 050	Pneuservis - práce		896,00 Kč	BestDrive Czech Republic
18.10.2023	96 780	Pneuservis - práce		804,00 Kč	BestDrive Czech Republic
14.12.2023	101 137	servisní prohl.výměnou oleje	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
14.12.2023	101 137	Mechanická práce	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
14.12.2023	101 137	Drobný materiál	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
14.12.2023	101 137	Motorový olej	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
14.12.2023	101 137	Olejový filtr	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
14.12.2023	101 137	Brzdová kapalina	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
14.12.2023	101 137	Vzduchový filtr	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
14.12.2023	101 137	Jiné těsnění	5 506,20 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
10.01.2024	102 572	STK Technická kontrola	3 071,70 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
10.01.2024	102 572	Zprostředkování STK	3 071,70 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
10.01.2024	102 572	Příprava na STK (mimo servis	3 071,70 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,