

Registrační značka: 9AE1419  
Značka/typ: Kia Ceed SW 1.5 T-GDI 118 Top

| Datum fakturace | Strm km | Popis úkonu                   | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel                |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 22.08.2022      | 8 453   | 1 Pneumatika                  |                   | 14 436,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o. |
| 22.08.2022      | 8 453   | 1 Pneumatika                  |                   | 14 436,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o. |
| 22.08.2022      | 8 453   | 1 Pneumatika                  |                   | 14 436,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o. |
| 22.08.2022      | 8 453   | 1 Pneumatika                  |                   | 14 436,00 Kč          | Storex FST, spol. s r.o. |
| 31.10.2022      | 15 026  | Servisní prohlídka 15000 km   |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 31.10.2022      | 15 026  | Drobný materiál               |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 31.10.2022      | 15 026  | Motorový olej                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 31.10.2022      | 15 026  | Oléiový filtr                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 31.10.2022      | 15 026  | Jiné těsnění                  |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 11.12.2022      | 17 064  | výměna pneumatik              |                   | 1 820,00 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 29.05.2023      | 27 660  | Úschova zim/let pneumatik     |                   | 3 279,32 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 29.05.2023      | 27 660  | výměna pneumatik              |                   | 3 279,32 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 22.06.2023      | 30 344  | Servisní prohlídka 30 000 km  |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 22.06.2023      | 30 344  | Drobný materiál               |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 22.06.2023      | 30 344  | Motorový olej                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 22.06.2023      | 30 344  | Oléiový filtr                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 22.06.2023      | 30 344  | Brzdová kapalina              |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 22.06.2023      | 30 344  | Jiné těsnění                  |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 22.06.2023      | 30 344  | Filtr topení (kabinový)       |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 05.12.2023      | 42 905  | Úschova zim/let pneumatik     |                   | 3 757,60 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 05.12.2023      | 42 905  | výměna pneumatik              |                   | 3 757,60 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 18.01.2024      | 45 763  | Servisní prohlídka 15000 km   |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 18.01.2024      | 45 763  | Drobný materiál               |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 18.01.2024      | 45 763  | Motorový olej                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 18.01.2024      | 45 763  | Oléiový filtr                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 18.01.2024      | 45 763  | Jiné těsnění                  |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 01.02.2024      | 47 078  | 1 Pneumatika                  |                   | 4 002,00 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 01.02.2024      | 47 078  | výměna pneumatik              |                   | 4 002,00 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 02.02.2024      | 47 078  | Diagnostika (zjištění závady) |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 02.02.2024      | 47 078  | Drobný materiál               |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 02.02.2024      | 47 078  | Switčka zapalování            |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 01.02.2024      | 47 078  | Preuservis - práce            |                   | 523,80 Kč             | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 01.02.2024      | 47 078  | Neoprávněný defekt            |                   | 523,80 Kč             | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 30.04.2024      | 54 202  | Diagnostika (zjištění závady) |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 30.04.2024      | 54 202  | Mechanická práce              |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 30.04.2024      | 54 202  | Zkušební jízda                |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 30.04.2024      | 54 202  | Drobný materiál               |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 30.04.2024      | 54 205  | Switčka zapalování            |                   | 3 724,16 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 30.04.2024      | 54 205  | Úschova zim/let pneumatik     |                   | 3 724,16 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 30.04.2024      | 54 205  | Přezutí pneumatik na letní    |                   |                       | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 20.06.2024      | 60 104  | Servisní prohlídka 30 000 km  |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 20.06.2024      | 60 104  | Drobný materiál               |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 20.06.2024      | 60 104  | Motorový olej                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 20.06.2024      | 60 104  | Oléiový filtr                 |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 20.06.2024      | 60 104  | Brzdová kapalina              |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 20.06.2024      | 60 104  | Jiné těsnění                  |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 20.06.2024      | 60 104  | Filtr topení (kabinový)       |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 21.11.2024      | 73 475  | Úschova zim/let pneumatik     |                   | 4 262,40 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 21.11.2024      | 73 475  | výměna pneumatik              |                   | 4 262,40 Kč           | Goodyear Czech s.r.o.    |
| 02.12.2024      | 73 463  | Zkušební jízda                |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 02.12.2024      | 73 463  | Drobný materiál               |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 02.12.2024      | 73 463  | Různý servis                  |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 02.12.2024      | 73 463  | Přední brzdový kotouč         |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 02.12.2024      | 73 463  | Aretážní šroub                |                   |                       | RUPEXIM S.R.O.           |
| 31.01.2025      | 76 134  | Servisní prohlídka 75 000 km  |                   |                       | AUTO JEREMIAŠOVA s.r.o.  |
| 31.01.2025      | 76 134  | Motorový olej                 |                   |                       | AUTO JEREMIAŠOVA s.r.o.  |
| 31.01.2025      | 76 134  | Oléiový filtr                 |                   |                       | AUTO JEREMIAŠOVA s.r.o.  |
| 31.01.2025      | 76 134  | Switčka zapalování            |                   |                       | AUTO JEREMIAŠOVA s.r.o.  |
| 31.01.2025      | 76 134  | Stírátko předního stěrače     |                   |                       | AUTO JEREMIAŠOVA s.r.o.  |