

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AC1944
Značka/typ: Ford Mond.Ko.2.0EB 140 Titanium AT

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 02.04.2020 | 200 | Kalibrace TPMS | | 1 556,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.04.2020 | 200 | Přezutí pneumatik na letní | | 1 556,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.04.2020 | 200 | 1 Pneumatika | | 14 288,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.04.2020 | 200 | 1 Pneumatika | | 14 288,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.04.2020 | 200 | 1 Pneumatika | | 14 288,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 02.04.2020 | 200 | 1 Pneumatika | | 14 288,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.10.2020 | 8 487 | Pneuservis - práce | | 4 129,65 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.10.2020 | 8 487 | výměna pneumatik | | 4 129,65 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 07.10.2020 | 8 487 | Neopravitelný defekt | | 4 129,65 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 29.10.2020 | 8 829 | Výměna a uskl. kol | | 2 997,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 29.10.2020 | 8 829 | Pneuservis - práce | | 2 997,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 29.10.2020 | 8 829 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 997,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 29.10.2020 | 8 829 | Přezutí pneumatik na letní | | 2 997,24 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 18.05.2021 | 16 930 | Výměna a uskl. kol | | 2 950,84 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 18.05.2021 | 16 930 | Pneuservis - práce | | 2 950,84 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 18.05.2021 | 16 930 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 950,84 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 18.05.2021 | 16 930 | výměna pneumatik | | 2 950,84 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.10.2021 | 26 884 | Výměna a uskl. kol | | 2 637,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.10.2021 | 26 884 | Pneuservis - práce | | 2 637,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.10.2021 | 26 884 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 637,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.10.2021 | 26 884 | Přezutí pneumatik na letní | | 2 637,60 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 29.12.2021 | 31 220 | Servisní prohlídka 30 000 km | 3 924,66 Kč | | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. |
| 29.12.2021 | 31 220 | Drobný materiál | 3 924,66 Kč | | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. |
| 29.12.2021 | 31 220 | Motorový olej | 3 924,66 Kč | | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. |
| 29.12.2021 | 31 220 | Olejový filtr | 3 924,66 Kč | | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. |
| 29.12.2021 | 31 220 | Jiné těsnění | 3 924,66 Kč | | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. |
| 29.12.2021 | 31 220 | Filtr topení (kabinový) | 3 924,66 Kč | | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. |
| 11.07.2022 | 40 575 | Výměna a uskl. kol | | 4 416,32 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 11.07.2022 | 40 575 | Pneuservis - práce | | 4 416,32 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 11.07.2022 | 40 575 | Úschova zim/let pneumatik | | 4 416,32 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 11.07.2022 | 40 575 | výměna pneumatik | | 4 416,32 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.10.2022 | 46 666 | Výměna a uskl. kol | | 2 983,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.10.2022 | 46 666 | Pneuservis - práce | | 2 983,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.10.2022 | 46 666 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 983,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.10.2022 | 46 666 | Přezutí pneumatik na letní | | 2 983,04 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Servisní prohlídka 60 000 km | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Drobný materiál | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Různý servis | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Motorový olej | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Olejový filtr | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Brzdová kapalina | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Naftový filtr | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Vzduchový filtr | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Jiné těsnění | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 04.01.2023 | 49 692 | Filtr topení (kabinový) | 8 058,37 Kč | | Auto Palace Spořilov s.r.o. |
| 12.04.2023 | 55 482 | Výměna a uskl. kol | | 4 057,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.04.2023 | 55 482 | Pneuservis - práce | | 4 057,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.04.2023 | 55 482 | Úschova zim/let pneumatik | | 4 057,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 12.04.2023 | 55 482 | výměna pneumatik | | 4 057,80 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.11.2023 | 64 493 | Výměna a uskl. kol | | 5 101,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.11.2023 | 64 493 | Pneuservis - práce | | 5 101,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.11.2023 | 64 493 | Úschova zim/let pneumatik | | 5 101,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 27.11.2023 | 64 493 | Přezutí pneumatik na letní | | 5 101,20 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 28.03.2024 | 67 225 | STK Technická kontrola | 3 703,27 Kč | | K+K Garant Auto s.r.o. |
| 28.03.2024 | 67 225 | Zprostředkování STK | 3 703,27 Kč | | K+K Garant Auto s.r.o. |
| 28.03.2024 | 67 225 | Příprava na STK (mimo servis | 3 703,27 Kč | | K+K Garant Auto s.r.o. |
| 28.03.2024 | 67 225 | Emisní prohlídka | 3 703,27 Kč | | K+K Garant Auto s.r.o. |